

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
dla miasta Rzeszowa
35-005 Rzeszów, ul. Bardowskiego 2

Rzeszów, dnia .01.06.2023 r.

PROTOKÓŁ Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH NR : NB-OK.5140.7.4.2023.AM

Na podstawie art. 81 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane* / t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 682 z późniejszymi zmianami/, dokonano kontroli obiektu budowlanego/robót budowlanych

W dniu 01.06.2023 r. dokonano kontroli w sprawie. Stanu technicznego obiektów małej architektury - wolnostojących urządzeń zabawowych służących rekreacji codziennej zlokalizowanych na działce położonej :

w Rzeszowie przy ul. DEBICKIEJ

I. Obecni:

Osoby dokonujące kontroli:

1. Przedstawiciel(e) organu administracji państwowej:

a) Andrzej MAŚLAK - inspektor nadzoru budowlanego dla M. Rzeszowa

(imię i nazwisko – st. służbowe, organ)

b) Roman DUL - ekspert nadzoru budowlanego dla M. Rzeszowa

c)

d)

2. Kontrolowany (pełnomocnik):

a) *Łucja Lucyk*

(imię i nazwisko – adres)

b)

c)

d)

3. Inne osoby:

a)

(imię i nazwisko – adres)

b)

II. Ustalono:

1. Dokonano kontroli (adres, nr działki):

ul. DEBICKA

.....

.....

2. Rodzaj obiektu: Kategoria:

Powierzchnia zabudowy m², podano w oparciu o:

*-niepotrzebne skreślić

3. Rok budowy / termin wykonania robót* (na jakiej podstawie ustalono):

4. Inwestor / właściciel / zarządca / użytkownik*:

Zarząd Ziemem Miejskim w Rzeszowie

5. Kontrola obowiązku, o którym mowa w art. 23r ust. 4 ustawy Prawo energetyczne w zakresie dotyczącym paliw ciekłych (dotyczy/nie dotyczy)

- | | |
|---------------|---------|
| a. Koncesja | TAK/NIE |
| b. Wpis | TAK/NIE |
| c. Zgłoszenie | TAK/NIE |

6. Opis obiektu / wykonanych robót* (stan zaawansowania)/ogłędziny obiektu:

Stwierdzone wątpliwości dotyczące stanu technicznego obiektu/robót budowlanych (art. 5 Ustawy Prawo budowlane)

Poinformowano kontrolowanego, że oprócz uregulowań i obowiązków wynikających z ustawy Prawo budowlane, szczegółowe wymagania stawiane urządzeniom służącym rekreacji na placu zabaw, sposoby montażu zapewniające bezpieczne ich użytkowanie znajdują się w Polskich Normach z grupy PN-EN 1176:2009. Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni, w tym PN-EN 1176-2:2009

Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Cz.2: dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek oraz PN-EN 1176-7:2009 wyposażenie placów zabaw i nawierzchni część 7:

wytyczne instalowania, konstrukcji i eksploatacji

W dniu 01.06.2023r. dokonano kontroli placu zabaw przy ul. Dębickiej w Rzeszowie. Na placu zabaw zlokalizowanym przy ul. Dębickiej zamontowane są:

1. Ławeczka 3-osobowa
2. Huśtawka linowa z dużą wysokością
3. Huśtawka łazienki pancerne
4. Huśtawka wahadłowa 2-osobowa
5. Huśtawka
6. Haki zestaw zabawowy ze zjazdami
7. Ławki

*-niepotrzebne skreślić

Właściciel kartacji Pani Kamila Luty, okazało
protokół z kartacji dresow, placu zabaw z
dnia 12.05.2022 r. kartację prowadził Pan
Ernest Broda posiadający uprawnienia budowlane
Nr SWK/0116/OWK/14

W dniu kartacji stwierdzono iż: przed wejściem
na plac zabaw zamontowana jest tablica informacyjna
"REGULAMIN korzystania z placu zabaw"
Wzrostem zabawa u dnia kartacji są sprawnie
nie stwierdzono widocznych uszkodzeń urządzeń
prowadzących zagrożenie bezpieczeństwa użytkownika
przedmiotowego placu zabaw. Na tym protokół
zakończono i podpisano

Luty Kamila


4.....
III Załączniki do protokołu:

1. Dokumenty, fotokopie
2. Protokół faktury adresary

IV Protokół odczytano wszystkim obecnym:

Podpisy osób biorących udział w kontroli:

1. Przedstawiciel(e) organu administracji państwowej:

- a)
- b) 
- c)
- d)

2. Kontrolowany (pełnomocnik):

- a) ☒ Kamila Łuczyk
- b)
- c)
- d)
- e)
- f)

3. Inne osoby:

- a)
- b)
- c)
- d) 1
- e)
- f)

Odmówili podpisania protokołu/- nie podpisali*

..... z powodu

*-niepotrzebne skreślić