

Rzeszów, dnia 16.06.2023 r.

PROTOKÓŁ Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH NR NB-OK.5140.3.9.2023.7A

Na podstawie art. 81 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane*, dokonano kontroli obiektu budowlanego/robót budowlanych

W dniu 16.06.2023 r. dokonano kontroli w sprawie stanu technicznego obiektów małej architektury – wolnostojących urządzeń zabawowych służących rekreacji codziennej zlokalizowanych na terenie Parku Papieskiego przy Al. Armii Krajowej w Rzeszowie

I. Obecni:

Osoby dokonujące kontroli:

1. Przedstawiciel(e) organu administracji państwowej:

a) Anna Ptak – starszy inspektor, leg. nr 4/16

(imię i nazwisko – st. służbowe, organ)

b) Jolanta Głodek – starszy inspektor, leg. nr 5/15

c)

d)

2. Kontrolowany (pełnomocnik):

a) Kamila Łuczyk – pracownik ZSM w Rzeszowie

(imię i nazwisko – adres)

b)

c)

d)

3. Inne osoby:

a)

b)

II. Ustalono:

1. Dokonano kontroli (adres, nr działki):

Działka nr 72/1 obr 209 przy Al. Armii Krajowej w Rzeszowie

2. Rodzaj obiektu: plac zabaw Kategoria: -
 Powierzchnia zabudowy - m², podano w oparciu o: -

3. Rok budowy / termin wykonania robót* (na jakiej podstawie ustalono):
brak danych

4. Inwestor / właściciel / zarządca / użytkownik*:

właściciel: Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów

5. Kontrola obowiązku, o którym mowa w art. 23r ust. 4 ustawy Prawo energetyczne w zakresie dotyczącym paliw ciekłych (~~dotyczy~~/nie dotyczy)

- | | |
|---------------|---------|
| a. Koncesja | TAK/NIE |
| b. Wpis | TAK/NIE |
| c. Zgłoszenie | TAK/NIE |

6. Opis obiektu / wykonanych robót* (stan zaawansowania) / oględziny obiektu:

Stwierdzone wątpliwości dotyczące stanu technicznego obiektu/robót budowlanych (art. 5 ustawy Prawo budowlane) Poinformowano kontrolowanego, że oprócz uregulowań i obowiązków wynikających z ustawy Prawo budowlane, szczegółowe wymagania stawiane urządzeniom służącym rekreacji na placach zabaw, sposoby montażu zapewniające bezpieczne ich użytkowanie znajdują się w Polskich Normach z grupy PN-EN 1176:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie, w tym PN-EN 1176-5:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 5: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli oraz PN-EN 1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji.

W trakcie kontroli na placu zabaw zamontowane były:
osłona przeciwsłoneczna, sprężynowiec poziomy, sprężynowiec
pojedynczy rybek (2 szt.) sprężynowiec podkowy, piastownica
(3 szt.) restan statek, restan piaskowy, huśtanka hakadłowa
podkowa (2 szt.) restan statek ze szkieletem, restan
mały ze szkieletem, restan średni ze szkieletem i obracającym
ruką, restan duży z dwoma szkieletami oraz cięty
 * -niepotrzebne skreślić

3
podwójne restany (umocnienia) do chwytów.

Pani Kamila Łuczyk okazała protokół nr 7/2022 z okresowej 5-letniej kontroli stanu technicznego obiektu rekreacyjnego, sporządzony 12.05.2022 przez Pana Ernesta Ziobkę (upr. bud. SNK/0116/ONOK/14), otwórka SD/IB o nr SNK/30/0022/15.

W protokole wskazano zakres robót remontowych i/lub umocnień roboczych. Zgodnie z i/lub protokołem umocnienia robocze znajduje się w należytym stanie technicznym zapewniającym dalsze bezpieczne użytkowanie, wymagające wykonania bieżącej konserwacji.

Pani Kamila Łuczyk poinformowała, że wszystkie prace remontowe wskazane w i/lub protokole zostały wykonane.

W wyniku czynności kontrolnych nie stwierdzono widocznych uszkodzeń i zmniejszeń umocnień roboczych.

Pani Kamila Łuczyk poinformowała, że wszystkie umocnienia robocze posiadają certyfikaty i atesty.

III Załączniki do protokołu:

Załącznik nr 1 - dokumentacja fotograficzna

IV Protokół odczytano wszystkim obecnym:

Podpisy osób biorących udział w kontroli:

1. Przedstawiciel(e) organu administracji państwowej:

a) P. P. P.

b) J. J. J.

c)

d)

2. Kontrolowany (pełnomocnik):

a) J. J. J.

b)

c)

d)

e)

f)

3. Inne osoby:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Odmówili podpisania protokołu/- nie podpisali*

z powodu

*-niepotrzebne skreślić

