

PROTOKÓŁ Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH NR NB-OK.5140.6.3.2023.GCH

Na podstawie art. 81 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, dokonano kontroli obiektu budowlanego/robót budowlanych

W dniu 18.07.2023 r. dokonano kontroli w sprawie stanu technicznego obiektów małej architektury - wolnostojących urządzeń zabrawowych stępiących rekreacji wodnej zlokalizowanych na dz. nr 1895/2 obr. 218 przy ul. Mazowieckiej w Rzeszowie

I. Obecni:

Osoby dokonujące kontroli:

1. Przedstawiciel(e) organu administracji państwowej:

a) Gracjela Chmurek 7 st. inspektor PINB dla m. Rzeszowa
(imię i nazwisko – st. służbowe, nr leg. służbowej)

b) Kordina Dzięcio 7

c)

d)

2. Kontrolowany (pełnomocnik):

a) P. Kamila Łuczyk - (Inspektor) pracownik ZXM w Rzeszowie, pl. Ofiar Getta 6, 35-002 Rzeszów
(imię i nazwisko – adres)

b)

c)

d)

3. Inne osoby:

a)

(imię i nazwisko – adres)

b)

II. Ustalono:

1. Dokonano kontroli (adres, nr działki):

Rzeszów, ul. Mazowiecka, dz. nr 1895/2 obr. 218

2. Rodzaj obiektu: obiektu małej architektury Kategoria:

Powierzchnia zabudowy m², podano w oparciu o:

3. Rok budowy / termin wykonania robót* (na jakiej podstawie ustalono):

nisi ustalono

4. Inwestor / właściciel / zarządca / użytkownik*:

GMR, ul. Rynek 1, Bzenów - właściciel

ZTM, pl. Ofiar Getta 6, Bzenów - zarządca

5. Kontrola obowiązku, o którym mowa w art. 23r ust. 4 ustawy Prawo energetyczne w zakresie dotyczącym paliw ciekłych (dotyczy/nie dotyczy)

a. Koncesja TAK/NIE

b. Wpis TAK/NIE

c. Zgłoszenie TAK/NIE

6. Kontrola wymogu zawartego w § 85a rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – pomieszczenia dla matek karmiących i do przewijania dzieci, bud. kat. XVIII i XX, (pozwolenia na wniosek od 01.01.2018 r.)

☐ TAK ☐ NIE ☒ NIE DOTYCZY

7. Opis obiektu / wykonanych robót* (stan zaawansowania)/ogłędziny obiektu:

Stwierdzone wątpliwości dotyczące stanu technicznego obiektu/robót budowlanych (art. 5 ustawy Prawo budowlane)

Poinformowano kontrolowanego, że oprócz uregulowań i obowiązków wynikających z ustawy Prawo budowlane, szczegółowe wymagania stawiane urządzeniom służącym rekreacji na placach zabaw, sposoby montażu zapewniające bezpieczne ich użytkowanie znajdują się w Polskich Normach z grupy PN-EN 1176:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie w tym PN-EN 1176-2:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek oraz PN-EN 1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

Na działce nr 1895/2 obr. 218 przy ul. Mozo-
wieckiej w Bzenowie znajdują się następujące
urządzenia zabawowe: tawki 13 sit, regulomik,
huśtawka wahadłowa podwójna, zestaw ze zjeżdżi

- alumi, kanalele turczowa, spiglynowac
podloziny, kustrzka waloaltowa pojedyncza,
Dokowano opredin wlo unshen zaboway
Nie stwierdzono widocznych nieprawidlowosa
moych mied' wplyw na bezpieczenstwo ich
nitylowania.

P. Komila zuczuk okowata protokot 8/2022
z okresowej 5-letniej kontroli stanu techniczne
spowodony przez P. Ernesta Buda posiadajacego
uprawnienia budowlane nr SWK/0116/Olok/14
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej,
napisanego do Swietoklasyckiej Okręgowej Izby
Inzynierow Budownictwa pod numerem
OK ~~PDK~~ SWK/B0/0022/15. Autor protokotu stwierdza,
ze porozysie unachewia znajduja sie w nalezytym
stanie technicznym, zaplowiajacych dalsze bezpiec
nitylowanie, wymagaja wykonania biezacych
konsenozji.

III Załączniki do protokołu:

IV Protokół odczytano wszystkim obecnym:

Podpisy osób biorących udział w kontroli:

1. Przedstawiciel(e) organu administracji państwowej:

- a) .. *Chumel* ..
- b) .. *Pryho* ..
- c) ..
- d) ..

2. Kontrolowany (pełnomocnik):

- a) .. *Arzyk* ..
- b) ..
- c) ..
- d) ..
- e) ..
- f) ..

3. Inne osoby:

- a) ..
- b) ..
- c) ..
- d) ..
- e) ..
- f) ..

Odmówili podpisania protokołu/- nie podpisali*

z powodu