

PROTOKÓŁ Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH NR NB-OK.5140.6.7.2023.GCH

Na podstawie art. 81 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane*, dokonano kontroli obiektu budowlanego/robót budowlanych

W dniu 20.09.2023r. r. dokonano kontroli w sprawie stanu

technicznego obiektów małej architektury -
wolnostojących urządzeń zabawowych służących
rekreacji rodzinnej, zlokalizowanych na dz. nr 357/38
obr. 226 przy ul. Mitocenińskiej w Rzeszowie

I. Obecni:

Osoby dokonujące kontroli:

1. Przedstawiciel(e) organu administracji państwowej:

a) Gabriela Chmiel 7 st. inspektor PINB dla ul. Rzeszowa
(imię i nazwisko – st. służbowe, nr leg. służbowej)

b) Karolina Dziegto

c)

d)

2. Kontrolowany (pełnomocnik):

a) F. Kramula Łuczyk - inspektor XXM w Rzeszowie,
ul. Ofiar Betle 6, 35-022 Rzeszów
(imię i nazwisko – adres)

b)

c)

d)

3. Inne osoby:

a)

(imię i nazwisko – adres)

b)

II. Ustalono:

1. Dokonano kontroli (adres, nr działki):

Rzeszów, ul. Mitocenińska, dz. nr 357/38 obr. 226

2. Rodzaj obiektu: ... obiekty małej architektury ... Kategoria:
Powierzchnia zabudowy m², podano w oparciu o:

3. Rok budowy / termin wykonania robót* (na jakiej podstawie ustalono):

nie ustalono

4. Inwestor / właściciel / zarządca / użytkownik*:

GMR, ul. Rynek 1, Rzeszów - właściciel

XXM, pl. Opat Gęta 6, Rzeszów - zarządca

5. Kontrola obowiązku, o którym mowa w art. 23r ust. 4 ustawy Prawo energetyczne w zakresie dotyczącym paliw ciekłych (dotyczy/nie dotyczy)

a. Koncesja TAK/NIE

b. Wpis TAK/NIE

c. Zgłoszenie TAK/NIE

6. Kontrola wymogu zawartego w § 85a rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – pomieszczenia dla matek karmiących i do przewijania dzieci, bud. kat. XVIII i XX, (pozwolenia na wniosek od 01.01.2018 r.)

☐ TAK ☐ NIE ☒ NIE DOTYCZY

7. Opis obiektu / wykonanych robót* (stan zaawansowania)/ogłędziny obiektu:

Stwierdzone wątpliwości dotyczące stanu technicznego obiektu/robót budowlanych (art. 5 ustawy Prawo budowlane)

Poinformowano kontrolowanego, że oprócz uregulowań i obowiązków wynikających z ustawy Prawo budowlane, szczegółowe wymagania stawiane urządzeniom służącym rekreacji na placach zabaw, sposoby montażu zapewniające bezpieczne ich użytkowanie znajdują się w Polskich Normach z grupy PN-EN 1176:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie w tym PN-EN 1176-2:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek oraz PN-EN 1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

Dokommano oględzin na dn. nr 357/38 dbr. 226
przy ul. Staryńskiego w Rzeszowie i ustalono, że
na obwo. drodze znajdują się urządzenia zabawowe
zestaw zabawowy drugi ze zjeżdżalnią, zestaw

zabawowy, średni ze zjeżdżalni, zestaw zabawek
maty ze zjeżdżalnią, huśtawka wahadłowa
podobna, rt 2, linowiec, piaskownica z tablicami
edukacyjnymi, bujak sprężynowy, zestaw sprężynowy,
konstrukcja towarzysząca, zjeżdżalnia dla małych
dzieci

Dokonano oględzin powyższych urządzeń
i stwierdzono, że brak jest widocznych
uszkodzeń mogących mieć wpływ na bezpieczeńst
wo i zdrowie.

P. Komisarz Łucyk dokonał protokołu: „Świadectwo
z inspekcji” nr 19/03/2020/PZ z dnia 27.03.2020r.
spowodowany przez P. Stanisława Styma, posiadającego
uprawnienia budowlane nr 163/99 w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, należący
do PAiB pod numerem PDK/BP/0096/02.

Zakres w/w protokołu obejmował ocenę stanu
technicznego urządzeń do nr

Autor w/w protokołu nie stwierdził usterek lub
uszkodzeń mogących spowodować wystąpienie prawdopodobnego
wypadku.

4

III Załączniki do protokołu:

IV Protokół odczytano wszystkim obecnym:

Podpisy osób biorących udział w kontroli:

1. Przedstawiciel(e) organu administracji państwowej:

- a) Daniel
- b) Dąbko
- c) Z
- d) Z

2. Kontrolowany (pełnomocnik):

- a) Lucyk
- b) Z
- c) Z
- d) Z
- e) Z
- f) Z

3. Inne osoby:

- a) Z
- b) Z
- c) Z
- d) Z
- e) Z
- f) Z

Odmówili podpisania protokołu/- nie podpisali*

z powodu

Z