

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
dla miasta Rzeszowa
35-005 Rzeszów, ul. Bardowskiego 2

Rzeszów, dnia 23 lipca 2019 r.

PROTOKÓŁ Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH NR

NB.5140.37.2019.PA

Na podstawie art. 81 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane* /tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1186/, dokonano kontroli obiektu budowlanego/robót budowlanych.

W dniu 23 lipca 2019 r. dokonano kontroli w sprawie stanu technicznego obiektów małej architektury – wolnostojących urządzeń zabawowych służących rekreacji codziennej zlokalizowanych przy Parku Papieskim w Rzeszowie.

I. Obecni:

Osoby dokonujące kontroli:

1. Przedstawiciel(e) organu administracji państwowej:

a) Anna Ptak – starszy inspektor

(imię i nazwisko – st. służbowe, organ)

b) Dawid Borowiec – ekspert nadzoru budowlanego

c) Beata Bogdanowicz-Pękalska – inspektor

2. Kontrolowany (pełnomocnik):

a) Sabina Kudernoga – pracownik Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie
(imię i nazwisko – adres) Pl. Ofiar Getta 6; Rzeszów

b) Z

3. Inne osoby:

a) Z

(imię i nazwisko – adres)

b) Z

II. Ustalono:

1. Dokonano kontroli (adres, nr działki):

przy Parku Papieskim w Rzeszowie

Z

2. Rodzaj obiektu: obiekty małej architektury **Kategoria:** —

Powierzchnia zabudowy: — m², **podano w oparciu o:** —

Z

*-niepotrzebne skreślić

3. Rok budowy / termin wykonania robót* (na jakiej podstawie ustalono):

rok 2012 - porzucenie planu robót

rok 2016 - doposażenie planu robót i urzadzenie siłowni

Z

4. Inwestor / właściciel / zarządca / użytkownik*:

Gmina Miasto Rzeszów Rynek 1; Rzeszów - Hłaski

Zespół Zieloni Miejskiej i Rzeszowie Pl. Ofiar Getta 6; Rzeszów -

- rzeszów

Z

5. Kontrola obowiązku, o którym mowa w art. 23r ust. 4 ustawy Prawo energetyczne w zakresie dotyczącym paliw ciekłych (dotyczy/nie dotyczy)

a. Koncesja TAK/NIE

b. Wpis TAK/NIE

c. Zgłoszenie TAK/NIE

6. Opis obiektu / wykonanych robót* (stan zaawansowania) / oględziny obiektu:

Stwierdzone wątpliwości dotyczące stanu technicznego obiektu/robót budowlanych (art. 5 ustawy Prawo budowlane) Poinformowano kontrolowanego, że oprócz uregulowań i obowiązków wynikających z ustawy Prawo budowlane, szczegółowe wymagania stawiane urządzeniom służącym rekreacji na placach zabaw, sposoby montażu zapewniające bezpieczne ich użytkowanie znajdują się w Polskich Normach z grupy PN-EN 1176:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie, w tym PN-EN 1176-5:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 5: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli oraz PN-EN 1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji.

W trakcie kontroli na plan robót zamontowane były

3 podudajne huśtawki wolnostojące, resztu robótowy stółek,

resztu robótowy stółek mały, resztu piaskowy, 3 piaskownice

pojedyncze, 4 tynaki podudajne, 4 tynaki pojedyncze

4 tynaki podudajne, resztu robótowy mały, średni i duży

4 podudajne urzadzenie siłowni, 100kg przedmiotowy

2 tynaki i repulamin planu robót

Pani Sabina Kuternoga okazała protokół z okresowej kontroli stanu technicznego planu robót z 16.08.2017r.

przeprawnikowej przez Krystynę Klus nr upr. B-108/92

kierownika budowy i robót w sprawie konstrukcyjno-

- budowlanej, Planka 70118 nr rozwiadowanie


*-niepotrzebne skreślić

FDK/30/0261/01, wainosć rościadzenie u okresie
preracnadienie kontroli do 31.12.2017.

Zgodnie z dokonyw protokolem obiekt znajduje
się u noliy tym stanie technionym zapewnijajym
dalse bapierne kitykowanie.

U trakcie wyynosu kontrolych stwierdione spruchniat
porozie mostka restauu labanowego malego i sredniego,
uszkodiony element drewniany restauu piaskowego,
pocztatę ostony sznurkow lin u restauie robanonym
srednim i statku i jedno ramowanie linki u tym
restauie. Spruchniat poroz restauu statek oraz
polurowanie srediska u restauie statek i hucijny
masit u restauie statek, obkuronana desentka u drugim restauie
Pani Sabina Kuternoga oświadczyta, ze uystkie
umiedzenie robanone posiadaaje wymagane certyfikaty
i atesty, jednorzednie oświadczyte uszkodione
elementy restauu nieuzycione naprawione o tym
restauie poinformowany FIB dla MR.

III Załączniki do protokołu:




IV Protokół odczytano wszystkim obecnym:

Podpisy osób biorących udział w kontroli:


1. Przedstawiciel(e) organu administracji państwowej:

- a) 
- b) 
- c) 
- d) 

2. Kontrolowany (pełnomocnik):


- a) 
- b) 
- c)
- d)
- e)
- f)

3. Inne osoby:

- a) 
- b)
- c)
- d)
- e)
- f)

Odmówili podpisania protokołu/- nie podpisali*

z powodu



*-niepotrzebne skreślić