Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna

Zestawienie budynków i lokali biurowych Urzędu Miasta Rzeszowa oraz jednostek Organizacyjnych Miasta Rzeszowa

	Wydziały Urzędu Miasta Rzeszowa / Jednostki Organizacyjne Miasta Rzeszowa	Dostosowanie dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami(podjazdy, windy, miejsca parkingowe)	Siedziba	Uwagi
1	Centrum Kontaktu i Spraw Obywatelskich	Budynek przy ul. Okrzei 1 Przed budynkiem znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami (przy ul Okrzei 1). Wejście do budynku od ul. Kopernika (obok wejścia głównego do budynku), gdzie znajduje się podjazd ułatwiający dostęp do poziomu parteru osobom z niepełnosprawnościami poruszającymi się na wózku inwalidzkim. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. W całym budynku znajdują się ścieżki prowadzące dla osób z niepełnosprawnościami. Na parterze budynku znajduje się elektroniczna tablica ogłoszeń z funkcją dotykowej oraz regulowanym poziomem wysokości. W punkcie informacyjnym zamontowano lady na zaniżonej wysokości, przystosowane do obsługi osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajduje się mata bezpieczeństwa przeznaczona do ewakuacji). Centrum Kontaktu i Spraw Obywatelskich znajduje się na parterze budynku. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek przy ul. Kopernika 16 Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. Centrum Kontaktu i Spraw Obywatelskich znajduje się na pierwszym piętrze budynku. W budynku została zamontowana platforma schodowa śrubowa wewnętrzna. WC dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.	ul. Okrzei 1	Budynek przy ul. Okrzei 1 Zainstalowany dzwonek dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu głównym do budynku.. Na parterze znajduje się Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa. Budynek przy ul. Kopernika 16 Zainstalowany dzwonek dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu do budynku.
2	Wydział Finansowy	Przed budynkiem znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami (przy ul. Okrzei 1). Wejście do budynku od ul. Kopernika (obok wejścia głównego do budynku), gdzie znajduje się podjazd ułatwiający dostęp do poziomu parteru osobom z niepełnosprawnościami poruszającymi się na wózku inwalidzkim. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. W całym budynku znajdują się ścieżki prowadzące dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajduje się mata bezpieczeństwa przeznaczona do ewakuacji. Wydział Finansowy znajduje się na pierwszym piętrze budynku. Możliwość zejścia urzędnika na niższą kondygnację budynku do osoby z niepełnosprawnościami. Brak windy, schody wewnątrz budynku niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.	ul. Okrzei 1	Zainstalowany dzwonek dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu głównym do budynku. Na parterze znajduje się Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa.
3	Wydział Budżetowy	Przed budynkiem znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami (przy ul. Okrzei 1). Wejście do budynku od ul. Kopernika (obok wejścia głównego do budynku), gdzie znajduje się podjazd ułatwiający dostęp do poziomu parteru osobom z niepełnosprawnościami poruszającymi się na wózku inwalidzkim. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. W całym budynku znajdują się ścieżki prowadzące dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajduje się mata bezpieczeństwa przeznaczona do ewakuacji. Wydział Budżetowy znajduje się na drugim piętrze budynku. Możliwość zejścia urzędnika na niższą kondygnację budynku do osoby z niepełnosprawnościami. Brak windy, schody wewnątrz budynku niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.	ul. Okrzei 1	Zainstalowany dzwonek dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu głównym do budynku. Na parterze znajduje się Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa.
4	Wydział Księgowo-Rachunkowy	Przed budynkiem znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami (przy ul. Okrzei 1). Wejście do budynku od ul. Kopernika (obok wejścia głównego do budynku), gdzie znajduje się podjazd ułatwiający dostęp do poziomu parteru osobom z niepełnosprawnościami poruszającymi się na wózku inwalidzkim. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. W całym budynku znajdują się ścieżki prowadzące dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajduje się mata bezpieczeństwa przeznaczona do ewakuacji. Wydział Księgowo-Rachunkowy znajduje się na drugim piętrze budynku. Możliwość zejścia urzędnika na niższą kondygnację budynku do osoby z niepełnosprawnościami. Brak windy, schody wewnątrz budynku niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.	ul. Okrzei 1	Zainstalowany dzwonek dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu głównym do budynku. Na parterze znajduje się Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa.
5	Wydział Komunikacji	Przed głównym wejściem do budynku znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózku inwalidzkim znajduje się na tylnej stronie budynku. Zamontowana jest platforma schodowa pozioma (wewnętrzna) w budynku, umożliwiająca dostanie się na poziom parteru. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. W całym budynku znajdują się ścieżki prowadzące dla osób z niepełnosprawnościami. Na parterze budynku znajduje się elektroniczna tablica ogłoszeń z funkcją dotykową oraz regulowanym poziomem wysokości. W punkcie informacyjnym zamontowano lady na zaniżonej wysokości, przystosowane do obsługi osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajduje się mata bezpieczeństwa przeznaczona do ewakuacji). Wydział Komunikacji znajduje się na parterze budynku. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Punkt Informacyjny znajdujący się na parterze budynku wyposażony jest w „Pudełko Dostępności".	pl. Ofiar Getta 7	Zainstalowany dzwonek dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu głównym do budynku. Na parterze znajduje się Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa. Budynek posiada plany tyflograficzne na każdej kondygnacji i oznaczenia w Braille'a. Wejścia do pomieszczeń oznaczone w Braille'a na wysokości klamek.
6	Urząd Stanu Cywilnego	Przed głównym wejściem do budynku znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózku inwalidzkim znajduje się na tylnej stronie budynku. Zamontowana jest platforma schodowa pozioma (wewnętrzna) w budynku, umożliwiająca dostanie się na poziom parteru. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. W całym budynku znajdują się ścieżki prowadzące dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajduje się mata bezpieczeństwa przeznaczona do ewakuacji). Urząd Stanu Cywilnego znajduje się na pierwszym piętrze budynku. Możliwość zejścia urzędnika na niższą kondygnację budynku do osoby z niepełnosprawnościami. Brak windy, schody wewnątrz budynku niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Punkt Informacyjny znajdujący się na parterze budynku wyposażony jest w „Pudełko Dostępności".	pl. Ofiar Getta 7	Zainstalowany dzwonek dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu głównym do budynku. Na parterze znajduje się Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa. Budynek posiada plany tyflograficzne na każdej kondygnacji i oznaczenia w Braille'a. Wejścia do pomieszczeń oznaczone w Braille'a na wysokości klamek.
7	Wydział Edukacji	Przed głównym wejściem do budynku znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózku inwalidzkim znajduje się na tylnej stronie budynku. Zamontowana jest platforma schodowa pozioma (wewnętrzna) w budynku, umożliwiająca dostanie się na poziom parteru. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. W całym budynku znajdują się ścieżki prowadzące dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajduje się mata bezpieczeństwa przeznaczona do ewakuacji). Wydział Edukacji znajduje się na pierwszym piętrze budynku. Możliwość zejścia urzędnika na niższą kondygnację budynku do osoby z niepełnosprawnościami. Brak windy, schody wewnątrz budynku niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Punkt Informacyjny znajdujący się na parterze budynku wyposażony jest w „Pudełko Dostępności".	pl. Ofiar Getta 7	Zainstalowany dzwonek dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu głównym do budynku. Na parterze znajduje się Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa. Budynek posiada plany tyflograficzne na każdej kondygnacji i oznaczenia w Braille'a. Wejścia do pomieszczeń oznaczone w Braille'a na wysokości klamek.
8	Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	Przed głównym wejściem do budynku znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózku inwalidzkim znajduje się na tylnej stronie budynku. Zamontowana jest platforma schodowa pozioma (wewnętrzna) w budynku, umożliwiająca dostanie się na poziom parteru. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. W całym budynku znajdują się ścieżki prowadzące dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajduje się mata bezpieczeństwa przeznaczona do ewakuacji). Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń znajduje się na pierwszym piętrze budynku. Możliwość zejścia urzędnika na niższą kondygnację budynku do osoby z niepełnosprawnościami. Brak windy, schody wewnątrz budynku niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Punkt Informacyjny znajdujący się na parterze budynku wyposażony jest w „Pudełko Dostępności".	pl. Ofiar Getta 7	Zainstalowany dzwonek dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu głównym do budynku. Na parterze znajduje się Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa. Budynek posiada plany tyflograficzne na każdej kondygnacji i oznaczenia w Braille'a. Wejścia do pomieszczeń oznaczone w Braille'a na wysokości klamek.
9	Prezydent Miasta Rzeszowa	Na parkingu stokalizowanym za Ratuszem znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózku inwalidzkim znajduje się od strony płyty głównej rynku. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. W budynku znajduje się krzesło ewakuacyjne przeznaczone dla osób z ograniczeniami ruchowymi. Prezydent Miasta Rzeszowa ma siedzibę na pierwszym piętrze budynku. Możliwość zejścia Prezydenta Miasta Rzeszowa na niższą kondygnację budynku do osoby z niepełnosprawnościami. Brak windy, schody wewnątrz budynku niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.	ul. Rynek 1	Zainstalowany dzwonek dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu do budynku.
10	Zastępcy Prezydenta Miasta Rzeszowa	Na parkingu stokalizowanym za Ratuszem znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózku inwalidzkim znajduje się od strony płyty głównej rynku. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. W budynku znajduje się krzesło ewakuacyjne przeznaczone dla osób z ograniczeniami ruchowymi. Zastępcy Prezydenta Miasta Rzeszowa mają siedzibę na drugim piętrze budynku. Możliwość zejścia Zastępcy Prezydenta Miasta Rzeszowa na niższą kondygnację budynku do osoby z niepełnosprawnościami. Brak windy, schody wewnątrz budynku niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.	ul. Rynek 1	Zainstalowany dzwonek dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu do budynku.
11	Sekretarz Miasta Rzeszowa	Na parkingu stokalizowanym za Ratuszem znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózku inwalidzkim znajduje się od strony płyty głównej rynku. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. W budynku znajduje się krzesło ewakuacyjne przeznaczone dla osób z ograniczeniami ruchowymi. Sekretarz Miasta Rzeszowa mają siedzibę na drugim piętrze budynku. Możliwość zejścia Sekretarza Miasta Rzeszowa na niższą kondygnację budynku do osoby z ograniczeniami ruchowymi. Brak windy, schody wewnątrz budynku niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.	ul. Rynek 1	Zainstalowany dzwonek dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu do budynku.
12	Kancelaria Prezydenta	Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami z uwagi na schody. Korytarze wąskie, utrudniające swobodne poruszanie się. Kancelaria Prezydenta znajduje się na parterze budynku. Brak przystosowania WC dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.	Aleja Pod Kasztanami 8	
13	Wydział Organizacyjno-Administracyjny - Punkt Kancelaryjny	Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku od płyty głównej rynku, nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami z uwagi na schody. Wydział Organizacyjno-Administracyjny - Punkt Kancelaryjny znajduje się na parterze budynku. Brak windy, schody wewnątrz budynku niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.	ul. Rynek 12	
14	Wydział Organizacyjno-Administracyjny	Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku od płyty głównej rynku, nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami z uwagi na schody. Korytarze wąskie, utrudniające swobodne poruszanie się. Wydział Organizacyjno-Administracyjny znajduje się na parterze i na pierwszym piętrze budynku. Brak windy, schody wewnątrz budynku niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.	ul. Rynek 11	
15	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku od płyty głównej rynku, nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami z uwagi na schody. Korytarze wąskie, utrudniające swobodne poruszanie się. Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego znajduje się na parterze i na pierwszym piętrze budynku. Brak windy, schody wewnątrz budynku niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.	ul. Rynek 11	
16	Wydział Marki Miasta, Współpracy Gospodarczej i Turystyki	Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Wydział Marki Miasta, Współpracy Gospodarczej i Turystyki znajduje się na pierwszym piętrze budynku. Brak windy, schody wewnątrz budynku niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.	ul. Jana III Sobieskiego 17	
17	Wydział Inwestycji	Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami z uwagi na schody. Wydział Inwestycji znajduje się na parterze oraz pierwszym, drugim i trzecim piętrze budynku. Możliwość zejścia urzędnika na niższą kondygnację budynku do osoby z niepełnosprawnościami. Brak windy, schody wewnątrz budynku niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. WC na parterze przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.	ul. Grunwaldzka 38	
18	Wydział Geodezji	Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami z uwagi na schody. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. W całym budynku znajdują się ścieżki prowadzące dla osób z niepełnosprawnościami. Na parterze budynku znajduje się elektroniczna tablica ogłoszeń z funkcją dotykową oraz regulowanym poziomem wysokości. W budynku znajduje się mata bezpieczeństwa przeznaczona do ewakuacji). Wydział Geodezji znajduje się na parterze i na pierwszym piętrze budynku. Możliwość zejścia urzędnika na niższą kondygnację budynku do osoby z niepełnosprawnościami. Brak windy, schody wewnątrz budynku niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Punkt Informacyjny znajdujący się na parterze budynku wyposażony jest w „Pudełko Dostępności".	ul. Kopernika 15	Zainstalowany dzwonek dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu do budynku.. Na parterze znajduje się Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa.
19	Wydział Architektury	Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami z uwagi na schody. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. W całym budynku znajdują się ścieżki prowadzące dla osób z niepełnosprawnościami. Na parterze budynku znajduje się elektroniczna tablica ogłoszeń z funkcją dotykową oraz regulowanym poziomem wysokości. W budynku znajduje się mata bezpieczeństwa przeznaczona do ewakuacji). Wydział Architektury znajduje się na drugim piętrze budynku. Możliwość zejścia urzędnika na niższą kondygnację budynku do osoby z niepełnosprawnościami. Brak windy, schody wewnątrz budynku niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Punkt Informacyjny znajdujący się na parterze budynku wyposażony jest w „Pudełko Dostępności".	ul. Kopernika 15	Zainstalowany dzwonek dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu do budynku.. Na parterze znajduje się Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa.
20	Wydział Polityki Społecznej	Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku jest częściowo przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózku inwalidzkim. Zamontowana jest platforma schodowa pozioma (wewnętrzna). Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. Wydział Polityki Społecznej znajduje się na drugim piętrze budynku. Winda dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami. WC na pierwszym piętrze przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.	ul. 3 Maja 13	
21	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Zainstalowana platforma pionowa zewnętrzna oraz platforma schodowa śrubowa wewnętrzna. Korytarze wąskie, utrudniające swobodne poruszanie się. W budynku znajduje się mata bezpieczeństwa przeznaczona do ewakuacji). Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności znajduje się na pierwszym piętrze budynku. WC na parterze dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.	ul. Hanasiewicza 10	Zainstalowany dzwonek dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu do budynku.
22	Wydział Gospodarki Komunalnej	Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Zainstalowana platforma pionowa zewnętrzna oraz platforma schodowa śrubowa wewnętrzna. Korytarze wąskie, utrudniające swobodne poruszanie się. W budynku znajduje się mata bezpieczeństwa przeznaczona do ewakuacji). Wydział Gospodarki Komunalnej znajduje się na parterze i drugim piętrze budynku. WC na parterze dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.	ul. Hanasiewicza 10	Zainstalowany dzwonek dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu do budynku.
23	Wydział Finansowy	Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Zainstalowana platforma pionowa zewnętrzna oraz platforma schodowa śrubowa wewnętrzna. Korytarze wąskie, utrudniające swobodne poruszanie się. W budynku znajduje się mata bezpieczeństwa przeznaczona do ewakuacji). Wydział Finansowy znajduje się na parterze i drugim piętrze budynku. WC na parterze dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.	ul. Hanasiewicza 10	Zainstalowany dzwonek dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu do budynku.
24	Biuro Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej	Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami z uwagi na schody. Korytarze wąskie, utrudniające swobodne poruszanie się. Biuro Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej znajduje się na wszystkich kondygnacjach budynku. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.	ul. Króla Kazimierza 9	
25	Wydział Kontroli i Nadzoru	Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się po przeciwnej stronie budynku, przy ul. Langiewicza. Wejście do budynku dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózku inwalidzkim znajduje się od ul. Zofii Chrzanowskiej. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. Biuro Kontroli znajduje się na parterze. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.	ul. Langiewicza 15	Zainstalowany dzwonek dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu do budynku.
26	Wydział Klimatu i Środowiska	Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku od płyty głównej rynku, nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami z uwagi na schody. Korytarze wąskie, utrudniające swobodne poruszanie się. Wydział Klimatu i Środowiska znajduje się na parterze i na pierwszym piętrze budynku. Brak windy, schody wewnątrz budynku niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.	ul. Rynek 7	
27	Rzecznik Praw Konsumenta	Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. Rzecznik Praw Konsumenta znajduje się na parterze budynku. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.	ul. Baldachówka 8/9	
28	Budynek ul. 3-go Maja 7	Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku nie przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami z uwagi na schody. Korytarze wąskie, utrudniające swobodne poruszanie się. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.	ul. 3-go Maja 7	
29	Biuro Rady Miasta	Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku nie przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami z uwagi na schody. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. Biuro Rady Miasta znajduje się na parterze i na pierwszym piętrze budynku. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.	ul. Bolmicza 2	
30	Biuro Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej	Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami z uwagi na schody. Korytarze wąskie, utrudniające swobodne poruszanie się. Biuro Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej znajduje się na dziewiątym i jedenastym piętrze budynku. Windy niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami, schody wewnątrz budynku niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.	ul. Targowa 1	
31	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków i Rewitalizacji - Nowe Centrum	Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami z uwagi na schody. Korytarze wąskie, utrudniające swobodne poruszanie się. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków i Rewitalizacji - Nowe Centrum znajduje się na drugim piętrze budynku. Windy niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami, schody wewnątrz budynku niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.	ul. Targowa 1	
32	Biuro Audytu Wewnętrznego	Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku nie przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami z uwagi na schody. Korytarze wąskie, utrudniające swobodne poruszanie się. Biuro Audytu Wewnętrznego znajduje się na dziewiątym piętrze budynku. Windy niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami, schody wewnątrz budynku niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.	ul. Targowa 1	

33	Wydział Zarządzania Infrastrukturą Urzędu	Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku nie przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami z uwagi na schody. Korytarze wąskie, utrudniające swobodne poruszanie się. Wydział Zarządzania Infrastrukturą Urzędu znajduje się na 7 piętrze budynku. Windy niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami, schody wewnątrz budynku niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.	ul. Targowa 1	
34	Wydział Zamówień Publicznych	Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Korytarze wąskie, utrudniające swobodne poruszanie się. Wydział Zamówień Publicznych znajduje się na wszystkich kondygnacjach budynku. Brak windy, schody wewnątrz budynku niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.	ul. Joselewicza 4	
35	Wydział Sportu i Rekreacji	Przed głównym wejściem do budynku znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózku inwalidzkim. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. Wydział Sportu i Rekreacji znajduje się na parterze budynku. WC przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.	ul. Hetmańska 69	
36	Centrum Innowacji Miejskich - Urban Lab	Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku jest częściowo przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózku inwalidzkim. Zamontowana jest platforma schodowa pozioma (wewnętrzna). Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. Centrum Innowacji Miejskich - Urban Lab znajduje się na pierwszym piętrze budynku. Winda dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami. WC przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.	ul. 3 Maja 13	
37	Międzynarodowe Centrum Integracji Feniks	Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózku inwalidzkim. Zamontowana jest platforma schodowa pozioma (wewnętrzna). Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. Międzynarodowe Centrum Integracji Feniks znajduje się na parterze budynku. Winda dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami. WC przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.	ul. 3 Maja 13	
38	Punkt Obsługi Mieszkańców/CH Nowy Świat	Przed głównym wejściem do budynku znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózku inwalidzkim. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. Punkt Obsługi Mieszkańców/CH Nowy Świat znajduje się na pierwszym piętrze budynku. WC przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. Krakowska 20	
39	Punkt Obsługi Mieszkańców/CH Millenium Hall	Przed głównym wejściem do budynku znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózku inwalidzkim. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. Punkt Obsługi Mieszkańców/CH Millenium Hall znajduje się na drugim piętrze budynku. Windy dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. WC przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	Al. Kopisto 1	
40	Punkt Obsługi Mieszkańców/CH Plaza	Przed głównym wejściem do budynku znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózku inwalidzkim. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. Punkt Obsługi Mieszkańców/CH Plaza znajduje się na pierwszym piętrze budynku. Windy dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. WC przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	Al. Rejtana 65	
41	Punkt Obsługi Mieszkańców/Galeria Rzeszów	Przed głównym wejściem do budynku znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózku inwalidzkim. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. Punkt Obsługi Mieszkańców/Galeria Rzeszów znajduje się na drugim piętrze budynku. Windy dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. WC przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	Al. Piłsudskiego 44	
42	Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa	Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa znajduje się na wszystkich kondygnacjach budynku. Możliwość zejścia urzędnika na niższą kondygnację budynku do osoby z niepełnosprawnościami. Brak windy, schody wewnątrz budynku niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	Plac Ofiar Getta 3	Zainstalowany dzwonek dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu do budynku.
43	Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa	Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa znajduje się na pierwszym i drugim piętrze budynku. Możliwość zejścia urzędnika na niższą kondygnację budynku do osoby z niepełnosprawnościami. Brak windy, schody wewnątrz budynku niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. WC przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. Ks. Jałowego 23A	Główne drzwi dwuskrzydłowe z zamontowanym włącznikiem reagującym na ciepło dłoni.
44	Miejska Administracja Targowisk i Parkingów	Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. Miejska Administracja Targowisk i Parkingów znajduje się na parterze i pierwszym piętrze budynku. Winda dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Schody wewnątrz budynku dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. WC przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. ks. Jałowego 23A	Główne drzwi dwuskrzydłowe z zamontowanym włącznikiem reagującym na ciepło dłoni.
45	Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych znajduje się na parterze budynku. WC przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. Niziny 30/1	Domofon przy bramce.
46	Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Rzeszowie	Przed budynkiem znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Przed głównym wejściem znajduje się podjazd przystosowany dla wózków inwalidzkich. Wejście do budynku jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózku inwalidzkim. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Rzeszowie znajduje się na wszystkich kondygnacjach budynku. Winda dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami. WC przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. Załęska 7a	Zainstalowany podest stały zewnętrzny na schodach.
47	Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Bohaterów Westerplatte w Rzeszowie	Przed budynkiem znajduje się miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Przed głównym wejściem znajduje się podjazd przystosowany dla wózków inwalidzkich. Wejście do budynku jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózku inwalidzkim. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Bohaterów Westerplatte w Rzeszowie znajduje się na wszystkich kondygnacjach budynku. Winda dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami. WC przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. Powstańców Śląskich 4	Zainstalowany podest stały zewnętrzny na schodach.
48	Dom Pomocy Społecznej dla Osób w Podeszłym Wieku oraz Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Rzeszowie	Przed budynkiem znajduje się miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Przed głównym wejściem znajduje się podjazd przystosowany dla wózków inwalidzkich. Wejście do budynku jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózku inwalidzkim. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. Dom Pomocy Społecznej dla Osób w Podeszłym Wieku oraz Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Rzeszowie znajduje się na wszystkich kondygnacjach budynku. Winda dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami. WC przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. Mjr H. Sucharskiego 1	
49	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie	Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Przed głównym wejściem znajduje się podjazd podjazd przystosowany dla wózków inwalidzkich. Wejście do budynku jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózku inwalidzkim. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie znajduje się na wszystkich kondygnacjach budynku. Winda dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami. WC przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. Powstańców Styczniowych 37	
50	Środowiskowy Dom Samopomocy	Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Przed głównym wejściem znajduje się podjazd przystosowany dla wózków inwalidzkich. Wejście do budynku jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózku inwalidzkim. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. Środowiskowy Dom Samopomocy znajduje się na parterze i pierwszym piętrze budynku. Winda dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami, schody posiadają wyżny najazdowe. WC przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. Ofiar Katynia 1	Domofon przy drzwiach.
51	Środowiskowy Dom Samopomocy	Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Przed głównym wejściem znajduje się podjazd przystosowany dla wózków inwalidzkich. Wejście do budynku jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózku inwalidzkim. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. Środowiskowy Dom Samopomocy znajduje się na parterze budynku. WC przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. Powstańców Styczniowych 37 (filia)	Zainstalowany dzwonek dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu do budynku.
52	Środowiskowy Dom Samopomocy "Niezapominajka"	Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Przed głównym wejściem znajduje się podjazd przystosowany dla wózków inwalidzkich. Wejście do budynku jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózku inwalidzkim. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. Środowiskowy Dom Samopomocy "Niezapominajka" znajduje się na parterze budynku. WC przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. Lisewska 2a	
53	Izba Wytrzeźwień	Przed głównym wejściem do budynku znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózku inwalidzkim. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. Izba Wytrzeźwień znajduje się na parterze budynku. WC przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. Kochanowskiego 17	
54	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Przed budynkiem znajduje się miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Korytarze wąskie, utrudniające swobodne poruszanie się. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej znajduje się na całej kondygnacji budynku. Brak windy, schody wewnątrz budynku niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. Jagiellońska 26	Zainstalowany dzwonek dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu do budynku.
55	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Za budynkiem znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Przed głównym wejściem znajduje się podjazd przystosowany dla wózków inwalidzkich. Wejście do budynku przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej znajduje się na parterze i na pierwszym piętrze budynku. Brak windy, schody wewnątrz budynku niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. WC przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. Skubisza 4	W budynku jest dostępny schodołaz.
56	Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie	Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami z uwagi na schody. Korytarze wąskie, utrudniające swobodne poruszanie się. Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie znajduje się na parterze, trzecim, szóstym i dziewiątym piętrze budynku. Windy niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami, schody wewnątrz budynku niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. Targowa 1	
57	Miejski Zespół Żłobków	Przed budynkiem znajduje się miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami z uwagi na schody. Korytarze wąskie, utrudniające swobodne poruszanie się. Miejski Zespół Żłobków znajduje się na pierwszym piętrze budynku. Brak windy, schody wewnątrz budynku niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. Jarosława Dąbrowskiego 73	Zainstalowany dzwonek dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu do budynku.
58	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. dr. Henryka Hanasiewicza	Brak dostosowania dla osób z niepełnosprawnościami. Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. Unii Lubelskiej 4	
59	Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Przed budynkiem znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Bezpośredni wjazd z poziomu na parter oraz odpowiednia szerokość drzwi dostosowane do wózków inwalidzkich. Zamontowane drzwi dwuskrzydłowe z zamontowanym włącznikiem reagującym na ciepło dłoni. W budynku znajduje się winda. Na I piętrze budynku znajduje się WC dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. Ks. Jałowego 23A	
60	Straż Miejska w Rzeszowie	Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami z uwagi na schody. Korytarze wąskie, utrudniające swobodne poruszanie się. Straż Miejska w Rzeszowie znajduje się na parterze budynku. Windy niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami, schody wewnątrz budynku niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. Targowa 1	
61	Zarząd Transportu Miejskiego	Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami . Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. Zarząd Transportu Miejskiego znajduje się na wszystkich kondygnacjach budynku. Możliwość zejścia urzędnika na niższą kondygnację budynku do osoby z niepełnosprawnościami. Brak windy, schody wewnątrz budynku niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. Trembeckiego 3	Wejście do budynku tylko na poziom parteru (od tyłu budynku).
62	Punkt Obsługi Podróżnego ZTM	Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami z uwagi na schodek. Punkt Obsługi Podróżnego ZTM w Rzeszowie znajduje się na parterze budynku. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. Grottgera 22	Nieczynny do odwołania
63	Punkt Obsługi Podróżnego ZTM	Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami z uwagi na schody. Korytarze wąskie, utrudniające swobodne poruszanie się. Punkt Obsługi Podróżnego ZTM w Rzeszowie znajduje się na parterze budynku. Windy niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami, schody wewnątrz budynku niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. Targowa 1	
64	Punkt Obsługi Podróżnego ZTM	Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Punkt Obsługi Podróżnego ZTM w Rzeszowie znajduje się na parterze budynku. Brak dostępności WC dla osób z zewnątrz.	ul. Lisa Kuli 20	
65	Punkt Obsługi Podróżnego ZTM	Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami. Bezpośredni wjazd z poziomu na parter oraz odpowiednia szerokość drzwi dostosowana do wózków inwalidzkich. WC dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. Towarnickiego 7	
66	Punkt Obsługi Mieszkańców/ Punkt Obsługi Podróżnego ZTM/ CH Nowy Świat	Przed głównym wejściem do budynku znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózku inwalidzkim. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. Punkt Obsługi Mieszkańców/ Punkt Obsługi Podróżnego ZTM/ CH Nowy Świat znajduje się na pierwszym piętrze budynku. WC przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. Krakowska 20	
67	Punkt Obsługi Podróżnego ZTM/CH Millenium Hall	Przed głównym wejściem do budynku znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózku inwalidzkim. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. Punkt Obsługi Podróżnego ZTM/CH Millenium Hall znajduje się na drugim piętrze budynku. Windy dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. WC przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	al. Kopisto 1	
68	Zarząd Zieleni Miejskiej	Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. Zarząd Zieleni Miejskiej znajduje się na parterze budynku. WC niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	pl. Ofiar Getta 6	
69	Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Rzeszowie	Przed głównym wejściem do budynku znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózku inwalidzkim. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Rzeszowie znajduje się na parterze budynku. WC przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. Sucharskiego 3	