


<p>GEZ</p>	<p>KARTA ADRESOWA ZABYTKU</p>		<p>3. Miejscowość R Z E S Z Ó W</p> <p>d. Pogwizdów Nowy (do dnia 31.12.2020 r.)</p>
<p>1. Nazwa KAPLICZKA MATKI BOŻEJ NIEPOKALANIE POCZĘTEJ</p>	<p>2. Czas powstania ok. 1840 r.</p>	<p>4. Adres ul. Pogwizdowska 216 35-212 Rzeszów</p> <p>d. Pogwizdów Nowy 276 36-060 Głogów Małopolski</p>	
<p>7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym</p>  <p>Widok na południowo-zachodnią elewację kapliczki</p>			<p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>województwo podkarpackie</p> <p>powiat Rzeszów</p> <p>gmina Rzeszów</p> <p>6. Formy ochrony</p> <p>Brak uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego</p>

8. Historia, opis i wartości

Historia

Klasycystyczna kapliczka została ufundowana przez Macieja Majchra, pradziadka dawnej właścicielki posesji, Rozalii Waltoś, ok. 1840 roku.

Opis

Usytuowana po północno-wschodniej stronie drogi, frontem zwrócona na południowy zachód. Murowana z cegły, otynkowana i bielona. Kapliczka słupowa, w formie trzykondygnacyjnego graniastosłupa na planie prostokąta, z dłuższym bokiem zwróconym do drogi, posadowiona na niskim cokole. Kondygnacje o zróżnicowanej wysokości, zwężające się ku górze, wyodrębnione gzymsami z profilowanymi odsadzkami. Każda elewacja zwieńczona dwuspadowym daszkiem z trójkątnym naczółkiem. Na zadaszeniu metalowy ażurowy krzyż z ozdobnymi ramionami i wybiegającymi między nimi promieniami. W dwóch górnych kondygnacjach na ścianie południowo-zachodniej prostokątne przeszklone wnęki z figurkami Matki Bożej Niepokalanie Poczętej. Wnęka w środkowej kondygnacji sklepiona odcinkowo. Na pozostałych elewacjach tych kondygnacji płyciny powtarzające odpowiednio kształty nisz. Obie te kondygnacje obiegają dwie opaski przerywanego ozdobnego gzymsu. W dolnej kondygnacji na każdej ścianie prostokątne płyciny. W górnej niszy znajdował się w latach 60. XX wieku posążek św. Jana Nepomucena.

Wartości

Kapliczka posiada wartości artystyczne, krajobrazowe, historyczne i naukowe. Jest nośnikiem historii, obyczajów i życia religijnego mieszkańców przysiółka Pogwizdowa końca XIX wieku.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania

Kapliczka została odnowiona w 2012 roku przez ówczesnych właścicieli. Jej stan zachowania po remoncie jest dobry. Widoczne są miejscowe zabrudzenia oraz ubytki w tynku, zwłaszcza w dolnej kondygnacji. Kapliczka jest nieznacznie odchylona w kierunku północno-wschodnim.

Postulaty dotyczące konserwacji

Należy wykonać bieżącą konserwację techniczną i estetyczną obiektu oraz zlikwidować odchylenie kapliczki od pionu.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Karolina Chomiczewska
Biuro Miejskiego
Konserwatora Zabytków
Urzędu Miasta Rzeszowa,
wrzesień 2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego
konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

