



**KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Rzeszowie, woj. podkarpackie**

Rzeszów, dnia 28.12.2023 r.

Znak: MZ.5260.30.2023.3.GK

Egz. nr 1

**PROTOKÓŁ
ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych**

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 5) ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1969 ze zm.) oraz §10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r., Nr 225, poz. 1934 ze zm.) w dniu:

18.12.2023 r.

zostały przeprowadzone przez:

bryg. Grzegorz Kulig – Naczelnik Wydziału, legitymacja służbowa nr 0323456,

stopień służbowy, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli

legitymującego się upoważnieniem numer MZ.5260.30.2023.2.GK z dnia 14.12.2023 r., wydanym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

**Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza im. dr. Henryka Hanasiewicza
przy ul. Unii Lubelskiej 4, 35-016 Rzeszów**

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych – należy wpisać nazwę własną budynku, obiektu budowlanego, terenu, urządzenia oraz jego adres – lokalizację)

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Gmina Miasto Rzeszów 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 1	Jolanta Milewska – Dyrektor (pełnomocnictwo z dnia 16.03.2015 r. załącznik nr 1)

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Jolanta Milewska – Dyrektor	(---)

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

- 1) kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
- 2) ocena zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym;
- 3) rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
- 4) postępowania z substancjami zubożającymi warstwę ozonową, fluorowanymi gazami cieplarnianymi i pozostałymi fluorowanymi gazami cieplarnianymi w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2065), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi te substancje lub gazy lub od nich uzależnionymi.

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

Budynek „A” Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Unii Lubelskiej 4 w Rzeszowie (pow. użytkowa 482,5 m², budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony, (N) – niski),

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:**1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:**

Właściciel budynku (wpisać również adres korespondencyjny jeżeli jest inny)	Użytkownik budynku (wpisać również adres korespondencyjny jeżeli jest inny)
Gmina Miasto Rzeszów 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 1	Gmina Miasto Rzeszów 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 1
Zarządca budynku: Gmina Miasto Rzeszów 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 1	Faktycznie władający budynkiem: Gmina Miasto Rzeszów 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 1
☐ nie dotyczy – użytkownik jest właścicielem budynku ☐ kontrolowany oświadczył, że nie ma zawartej umowy ☐ nie przedstawiono umowy podczas kontroli	☐ umowa jest zawarta i określa w/w zakres ☐ umowa nie określa w/w zakresu ☐ inna umowa (najmu, dzierżawy, trwałego zarządu)
Dane dotyczące umowy: (---) zawarta na okres: ☐ czas określony do dnia (-) ☐ na czas nieokreślony Obowiązki określone w umowie (przytoczenie zapisów umowy): (---)	

2. Charakterystyka pożarowa obiektu:**2.1 Lokalizacja obiektu;**

Budynek Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej przy ul. Unii Lubelskiej 4 w Rzeszowie w sąsiedztwie zabudowy mieszkalno-usługowej. Budynek wolnostojący w odległości 12 m i 20 m od sąsiednich budynków mieszkalnych – wielorodzinnych oraz 5 m od budynku „B” Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej.

2.2 Dane podstawowe;**Dane techniczne obiektu:**

Określenie sposobu użytkowania kwalifikacja pożarowa obiektu	Budynek zamieszkania zbiorowego (schronisko socjalne) przeznaczony dla 14 wychowanków oraz 8 osób personelu. Pomieszczenia zaliczone do kategorii zagrożenia ludzi ZL III (część biurowo-socjalna) i ZL V (schronisko socjalne).			
Data budowy / pozwolenia na użytkowanie	---		Kubatura	2318 m ³
Kondygnacji nadziemnych / podziemnych	2	1	Powierzchnia zabudowy	258 m ²
Wysokość budynku	7 m		Powierzchnia całkowita	--- m ²
Długość budynku / szerokość	15 m	12 m	Powierzchnia użytkowa	482,5 m ²
Budynek jest wolnostojący	☒ tak	☐ nie	Liczba klatek schodowych w budynku	1
Opis, uwagi i załączniki: Dane sporządzono na podstawie przedstawionej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego ze stycznia 2019 r. oraz ekspertyzy technicznej ze grudnia 2008 r.				

Rozwiązania zamienne i zastępcze oraz odstępstwa od przepisów:

☒	Postanowienie Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP Nr 235/ 08 z dnia 17.12.2008 r. znak: WZ.5595/165/08	Stan realizacji ☒ zrealizowano ☐ nie zrealizowano		
	1. „Zwiększenie o 100% wyposażenia obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy”	☒ bez uwag	☐ z uwagami	☐ n/dot
	Przedstawiono dokument poświadczający realizację: protokołu nr 17/10/G/2023 z dnia 12.10.2023 r. dot. przeglądu technicznego podręcznego sprzętu przeciwpożarowego.			
	Opis, uwagi i załączniki: Wyposażono budynek w następujący podręczny sprzęt gaśniczy: 4 kg (szt. 3) , 6 kg (szt. 2), gaśnica płynowa AF 2/3 (szt. 1). W załączeniu kserokopia protokołu nr 17/10/G/2023 z dnia 12.10.2023 r. dot. przeglądu technicznego podręcznego sprzętu przeciwpożarowego (załącznik nr 7).			

2. „Oznakowanie dróg i wyjść ewakuacyjnych znakami ewakuacyjnymi”	☒ bez uwag	☐ z uwagami	☐ n/dot
Przedstawiono dokument poświadczający realizację: ----			
Opis, uwagi i załączniki: Oznakowano drogi i wyjścia ewakuacyjne.			
3. „Umieszczenie na drogach ewakuacyjnych instrukcji postępowania na wypadek powstania pożaru z wykazem telefonów alarmowych.	☒ bez uwag	☐ z uwagami	☐ n/dot
Przedstawiono dokument poświadczający realizację: ---			
Opis, uwagi i załączniki: Na korytarzu piwnicy, parteru i piętra umieszczono instrukcji postępowania na wypadek powstania pożaru z wykazem telefonów alarmowych.			

Podział na strefy pożarowe:

Budynek stanowi 1 strefę pożarową	☒ tak	☐ nie	Liczba stref pożarowych	1
Pomieszczenia wydzielone pożarowo	☐ tak	☒ nie	Uwagi:	
Kategoria zagrożenia ludzi	Produkcyjno – magazynowe i inwentarskie		Klasa odporności pożarowej budynku	
ZL I	☐	$Q \leq 500 \text{ MJ/m}^2$	☐	A ☐ B ☐ C ☒ D ☐ E ☐
ZL II	☐	$500 \leq Q \leq 1000 \text{ MJ/m}^2$	☐	☐ Nie ustalono (brak dok. tech.)
ZL III	☒	$1000 \leq Q \leq 2000 \text{ MJ/m}^2$	☐	Uwagi:
ZL IV	☐	$2000 \leq Q \leq 4000 \text{ MJ/m}^2$	☐	
ZL V	☒	$Q > 4000 \text{ MJ/m}^2$	☐	
Nazwa strefy pożarowej	ZL / PM / IN	powierzchnia	Lokalizacja (kondygnacja)	Opis
Strefa Pożarowa 1	ZL V, ZL III,	482,5 m ²	Parter, piętro, piwnica (poddasze nieużytkowe)	Piwnica (ZL III): kuchnia, jadalnia, aneks, kuchenny, siłownia, magazyn, węzeł cieplny, Parter (ZL III i ZL V): sypialnie, świetlice, sekretariat, gabinet dyrekcji, Piętro (ZL III i ZL V): sypialnie, izolatka, pokój wychowawców, gabinet pielęgniarki, magazyn, biblioteka.
Element konstrukcyjny	Materiał / technologia			Klasa odporności ogniowej, uwagi, opis
główna konstrukcja nośna	Murowano-żelbetowa			R 120
ściana zewnętrzna	Murowane z cegły pełnej			EI 30
ściana wewnętrzna	Murowane z cegły pełnej			EI 15
strop	Strop nad piwnicami typ Kleina, Strop nad parterem o konstrukcji drewnianej			REI 60
konstrukcja dachu	Wieżba dachowa drewniana			R15
przekrycie dachu	Blacha			E 15
Ściany stanowiące obudowę klatki schodowej	----			REI 60
Biegi i spoczniki schodów	----			R60
Opis, uwagi i załączniki: Dane sporządzono na podstawie przedstawionej: instrukcji bezpieczeństwa pożarowego ze stycznia 2019 r. oraz ekspertyzy technicznej ze grudnia 2008 r.				

2.3 Warunki ewakuacji:

Maksymalna liczba osób:		22 (14 wychowanków w wieku do 18 lat, 8 osób personel)		Liczba wyjść ewakuacyjnych	2
☒	Uwagi dotyczące liczby osób na poszczególnych kondygnacjach i pomieszczeniach: W piwnicy zlokalizowano pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi (ZL III), tj. siłownia/sala tenisa, jadalnia.			☒ wszystkie otwarte, ☐ część zamkniętych w sposób umożliwiający natychmiastowe otwarcie, ☐ część zamkniętych (brak możliwości natychmiastowego otwarcia), ☐ część zastawionych. Uwagi: Budynek posiada dwa wyjścia ewakuacyjne: - wyjście główne z budynku otwierane na zewnątrz budynku; o szerokości w świetle 130 cm, w tym skrzydło zasadnicze 90 cm, - wyjście boczne z budynku na poziomie piwnic, drzwi jednoskrzydłowe otwierane do wnętrza budynku o szerokości 90 cm.	
	Uwagi dotyczące długości dojścia lub przejścia ewakuacyjnego: Zmierzona długość dojścia ewakuacyjnego z 4 osobowej sypialni na piętrze (zlokalizowanej najdalej, najbardziej niekorzystnie) do drzwi wyjścia na zewnątrz budynku wynosi 18.7m (przy jednym kierunku ewakuacji) Długość dojścia ewakuacyjnego mierzona od drzwi ww. sypialni wynosi odpowiednio: a) 5 m do stopnia schodów ewakuacyjnej, b) 16,7 m do drzwi wiatrołapu/werandy, c) 18,7 do drzwi wyjścia na zewnątrz budynku.				
	Uwagi dotyczące poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych: Zmierzona szerokość biegu schodów ewakuacyjnych z poziomu piętra na poziom parteru wynosi 80 cm. Bieg schodów ewakuacyjnych posiada 25 stopni. Korytarz ewakuacyjny na poziomie piwnicy z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi (ZL III), tj. siłownia/sala tenisa, jadalnia oświetlony jedynie światłem sztuczny został wyposażony w oświetlenie awaryjne – ewakuacyjne. Droga ewakuacyjna z pomieszczeń sypialni (ZL V) została wyposażona w lampy oświetlenia awaryjnego-ewakuacyjnego.				
	Uwagi dotyczące przejść ewakuacyjnych: W dniu kontroli klatka schodowa i korytarze ewakuacyjne na poszczególnych kondygnacjach budynku - drożne.				
	Ilość miejsc noclegowych*				
	Czas pobytu ludzi* ☐ ≤ 3 doby ☒ > 3 doby				
	Stałych użytkowników w obiekcie 22 (14 wychowanków, 8 osób personel)				
Oznakowanie znakami ewakuacyjnymi **		☒ prawidłowe ☐ nieprawidłowe			
Opis, uwagi i załączniki: (---)					

*Dot. budynków zakwalifikowanych do ZLV

**Zgodnie z art. 4 ust 2 pkt 3) i 4) Rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

2.4 Materiały niebezpieczne pożarowo oraz pomieszczenia zagrożone wybuchem

☒	Nie stwierdzono.
---	------------------

2.5 Drogi pożarowe

☒	Do budynku zapewniona jest droga pożarowa o wymaganych parametrach	☒ tak	☐ nie	☐ utrudniony*	☐ brak obowiązku
	Opis drogi pożarowej:	Dojazd pożarowy do budynków realizowany jest ulicą Unii Lubelskiej. Teren placówki ogrodzony z bramą wjazdową na plac utwardzony.			
	Uwagi i załączniki: (---)				

*W opisie drogi pożarowej uwzględnić spostrzeżenia we współpracy ze służbą operacyjną

2.6 Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

☐ brak hydrantów

Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru dla kontrolowanego obiektu hotelowego				10 dm ³ /s	
Zaopatrzenie w wodę realizowane jest z:					
☒	Nazwa porządkowa	Typ hydrantu		Odległość od obiektu	Lokalizacja (nr hydr, ulica, nr domu lub opis)
	Hydrant 1	☒ nadziemny	☐ podziemny	89 m od budynku.	Na rogu: ul. Unii Lubelskiej z ul. Kraszewskiego (na terenie zieleni miejskiej/plac zabaw).
	Opis, uwagi i załączniki: Hydrant podziemny 80 mm na miejskiej sieci wodociągowej. Miejsce lokalizacji hydrantów oznakowano.				
☒	Inne informacje dotyczące zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru (rozwiązania zamienne, odstępstwa, umowy): Nie dotyczy				

* wypełnić w przypadku występowania

** W opisie dojazdu do zbiornika uwzględnić wymagania wynikające z rozporządzenia MSWiA w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych jak dla drogi pożarowej.

2.7 Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP)

Obowiązek opracowania IBP ze względu na:

występowanie strefy zagrożenia wybuchem	☐ tak	☒ nie
kubatura brutto (strefy) jest większa niż 1000m ³ (IN > 1500m ³ , inne – powierzchnia > 1000m ²)	☒ tak	☐ nie
ocena obowiązku opracowania instrukcji (czy wymagane jest opracowanie instrukcji)	☒ tak	☐ nie
IBP opracowano mimo braku takiego obowiązku	☐ tak	

☒	☐ nie przedstawiono instrukcji podczas kontroli
☒	☒ przedstawiono instrukcję bezpieczeństwa pożarowego budynku.

2.7.1 Wymagane zagadnienia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

WYMAGANE DZIAŁY INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO		Określenie czy jest zawarty w instrukcji	
1. Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i jego warunków technicznych, w tym zagrożeniem wybuchem.		☒ tak	☐ nie
2. Określenie wyposażenia w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądowi technicznemu i czynności konserwacyjnym.		☒ tak	☐ nie
3. Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia.		☒ tak	☐ nie
4. Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.		☒ tak	☐ nie
5. Warunki i organizacja ewakuacji oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania.		☒ tak	☐ nie
6. Warunki zaznajamiania użytkowników obiektu / pracowników z treścią przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami przeciwpożarowymi.		☒ tak	☐ nie
7. Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami.		☒ tak	☐ nie
8. Plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem danych graficznych.		☒ tak	☐ nie
Opis, uwagi i załączniki: istotne braki w planach graficznych obiektu.			
DZIAŁ 8 INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO – RZUTY GRAFICZNE (wymagane dane na rzutach graficznych)		Określić czy element zawarty w instrukcji	
☒ powierzchnia budynku		☒ tak	☐ nie
wysokość budynku		☒ tak	☐ nie
liczby kondygnacji budynku		☒ tak	☐ nie
odległości od obiektów sąsiadujących		☒ tak	☐ nie
parametry pożarowe występujących substancji palnych		☒ tak	☐ nie
gęstości obciążenia ogniowego w strefach pożarowych		☒ tak	☐ nie
kategorie zagrożeń ludzi		☒ tak	☐ nie
przewidywane liczby osób na każdej kondygnacji		☒ tak	☐ nie
przewidywane liczby osób w poszczególnych pomieszczeniach		☒ tak	☐ nie
lokalizacja pomieszczeń i przestrzeni – stref zagrożenia wybuchem		☐ tak	☐ nie
podział obiektu na strefy pożarowe		☐ nie	☐ nie
warunki ewakuacji – ze wskazaniem kierunków ewakuacji		☒ tak	☐ nie
warunki ewakuacji – wyjścia ewakuacyjne		☒ tak	☐ nie
miejsca usytuowania hydrantów wewnętrznych		☒ tak	☐ nie
miejsca usytuowania gaśnic		☒ tak	☐ nie
miejsca usytuowania urządzeń ppoż.		☒ tak	☐ nie
miejsca usytuowania przeciwpożarowych wyłączników prądu		☒ tak	☐ nie
miejsca usytuowania kurków głównych instalacji gazowej		☒ tak	☐ nie
miejsca usytuowania materiałów i pomieszczeń niebezpiecznych pożarowo		☐ tak	☐ nie
miejsca usytuowania elementów sterujących urządzeniami ppoż.		☒ tak	☐ nie
dojścia do dźwigów dla ekip ratowniczych		☐ tak	☐ nie
hydranty zewnętrzne oraz inne źródła wody do celów ppoż.		☒ tak	☐ nie
drogi pożarowe i dojazdowe, wjazdy na teren ogrodzony		☒ tak	☐ nie
Opis, uwagi i załączniki:			

* n/dot – nie dotyczy

2.7.2 Informacje podstawowe o instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

☒	Imię i nazwisko autora instrukcji (dodatkowo adres osoby/firmy oraz nazwa firmy)	FHU TOTALIT 35-205 Rzeszów, ul. Torowa 7
	Posiadane kwalifikacje:	Oficer pożarnictwa
	Uwagi i załączniki:	
	Miejsce dostępu do IBP dla służb ratowniczych	Dostępne w sekretariacie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej.
	Opis, uwagi i załączniki: (---)	

Obiekt podlega obowiązkowi przekazania instrukcji			☐ tak	☒ nie
Wykonano obowiązek	☒ tak	☐ nie	Uwagi: brak	
Data przekazania	Nie dotyczy			
Forma przekazania instrukcji	☐ elektroniczna	☐ drukowana		
Data opracowania instrukcji	Styczeń 2019 r.	Data zapoznania użytkowników budynku	23.01.2019 r.	
Data ostatniej aktualizacji	IBP aktualna na dzień kontroli	Liczba zapoznanych użytkowników	wszyscy	
Opis, uwagi i załączniki: W załączeniu kserokopia karty aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (załącznik nr 2).				

2.7.3 Praktyczne sprawdzanie organizacji oraz warunków ewakuacji.

☒	Nie dotyczy.
-------------------------------------	--------------

2.7.4 Zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi

☒	Imię i nazwisko realizującego obowiązek	Posiadane uprawnienia ppoż.*	☒ tak	☐ nie
Opis, uwagi i załączniki: Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego opracował 2 – Oficer Pożarnictwa.				

*uprawnienia wynikające z art. 4 ust 2a lub 2b Ustawy o ochronie przeciwpożarowej potwierdzone stosownym dokumentem (kserokopia uprawnień, zaświadczenie o odbytych szkoleniach)

2.7.5 Instrukcja postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem numerów alarmowych

☒	Miejsce umieszczenia instrukcji	Na korytarzach budynku umieszczono instrukcji postępowania na wypadek powstania pożaru z wykazem telefonów alarmowych.
Uwagi: brak		

3. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Ostatnią kontrolę dot.: przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, oceny zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej zastosowanych rozwiązań technicznych, rozpoznania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, postępowania z substancjami zubożającymi warstwę ozonową, fluorowanymi gazami cieplarnianymi i pozostałymi fluorowanymi gazami cieplarnianymi w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, wykorzystywanych w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi te substancje lub gazy lub od nich uzależnionymi, przeprowadzono w budynkach Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej im. dr. Henryka Hanasiewicza przy ul. Unii Lubelskiej 4, 35-016 Rzeszów w 2019 roku (protokół z dnia 28.01.2019 r., znak: MZ. 5581.1-3.29.)

Na podstawie ww. kontroli Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie wydała opinie w formie decyzji z dnia 30.01.2019r., znak: MZ. 5560.8-2.19 z sentencją nt.:

„potwierdzam spełnienie w pomieszczeniach:

- Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej im. dr. Henryka Hanasiewicza
35-016 Rzeszów, ul. Unii Lubelskiej 4,
- Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej im. Marii Hanasiewicz
35-016 Rzeszów, ul. Unii Lubelskiej 4a,

przepisów przeciwpożarowych oraz wymagań określonych w § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia.”

4. Czynności zabronione

☒	Nie stwierdzono.
-------------------------------------	------------------

5. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

☒	Nie stwierdzono.
-------------------------------------	------------------

6. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru

☒	Nie stwierdzono.
-------------------------------------	------------------

7. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe

☒	nr	Rodzaj urządzenia	Wymagalność	Wyposażenie	
	1	Stałe urządzenia gaśnicze	☐	☐ tak	☐ nie
	2	Urządzenia transmisji alarmu	☐	☐ tak	☐ nie
	3	System sygnalizacji pożarowej	☐	☐ tak	☐ nie
	4	Dźwiękowy system ostrzegawczy	☐	☐ tak	☐ nie
	5.	Hydranty wewnętrzne	☒	☒ tak	☐ nie
	6.	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu	☒	☒ tak	☐ nie
	7.	Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego	☒	☒ tak	☐ nie
	8.	Wentylacja pożarowa (garaż)	☐	☐ tak	☐ nie
	9.	Urządzenia do usuwania dymu i ciepła	☐	☐ tak	☐ nie
	10.	Urządzenia zapobiegające zadymieniu	☐	☐ tak	☐ nie
	11.	Bramy i zamknięcia pożarowe wyposażone w systemy sterowania	☐	☐ tak	☐ nie
	12.	System detekcji gazu w kotłowni	☐	☐ tak	☐ nie
	13.	Zawory hydrantowe 52	☐	☐ tak	☐ nie
	14.	Suche piony z nasadami 52	☐	☐ tak	☐ nie
Opis, uwagi i załączniki: Budynek wyposażono w:					
a) hydrant wewnętrzny 25 z węzłem półsztywnym o długości 20 m - na poziomie parteru zgodnie z postanowieniem Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego z dnia 17.12.2008 r.					
b) lampy oświetlenia awaryjnego - ewakuacyjnego zamontowane na korytarzach i klatce schodowej.					

8. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

Nazwa urządzenia przeciwpożarowego: **przeciwpożarowy wyłącznik prądu.**

☒	Data badania/protokołu	30.11.2023 r.	Imię i nazwisko sprawdzającego		
	Numer protokołu	Nr 10/11/2023	Nazwa firmy/adres		Nr upr. D1/712/23776/23; E1/712/23775/23.
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:		
	Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi:		
	Opis urządzenia: Przeciwpożarowy wyłącznik prądu dla budynku znajduje się na korytarzu obok schodów – oznakowano.				
	W trakcie kontroli przeprowadzone / nie przeprowadzono próby zadziałania p.poż. wyłącznika prądu.				
	Opis, uwagi i załączniki: W załączeniu kserokopia protokołu nr 10/11/2023 z dnia 30.11.2023 r. dot. wykonania próby zadziałania przeciwpożarowego wyłącznika prądu (załącznik nr 3)				

Nazwa urządzenia przeciwpożarowego: **hydranty wewnętrzne**

☒	Data badania/protokołów	12.10.2023 r.		Imię i nazwisko sprawdzającego	
	Numer protokołu	15/10/2023		Nazwa firmy/adres	FUH TOTALIT ul. Torowa 7, 35-205 Rzeszów
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:		
	Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi:		
	Opis urządzenia: Budynek wyposażono w hydrant wewnętrzny 25 z węzłem półsztywnym o długości 20 m - na poziomie parteru zgodnie z postanowieniami Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Nr 235/08 z dnia 17.12.2008 r.				
	W trakcie kontroli przeprowadzone / nie przeprowadzono próby zadziałania hydrantów wewnętrznych.				
Opis, uwagi i załączniki: W załączeniu kserokopia protokołu: a) Nr 15/10/2023 z dnia 12.10.2023 r. dot. badania ciśnienia i wydajności hydrantu (załącznik nr 4), b) Nr 207/2023 z dnia 12.10.2023 r. dot. badania szczelności węża hydrantu wewnętrznego (załącznik nr 5).					

Nazwa urządzenia przeciwpożarowego: oświetlenie awaryjne-ewakuacyjne.

☒	Data badania/protokołów	12.07.2023 r.	Imię i nazwisko sprawdzającego	
	Numer protokołu	02/12/07/OEiA/2023	Nazwa firmy/adres	FUH TOTALIT ul. Torowa 7 35-205 Rzeszów
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Opis urządzenia: Oprawy lamp oświetlenia awaryjnego-ewakuacyjnego zlokalizowano na drogach ewakuacyjnych na kondygnacji: piwnica, parter i piętro budynku (szt.14).			
	W trakcie kontroli przeprowadzone / nie przeprowadzono próby zadziałania hydrantów wewnętrznych.			
Opis, uwagi i załączniki: W załączeniu kserokopia protokołu nr 02/12/07/OEiA/202315/10/2023 z dnia 12.07.2023 r. dot. badania natężenia oświetlenia ewakuacyjnego (załącznik nr 6).				

9. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

☒	Stan wyposażenia: gaśnice proszkowe: 4 kg (szt. 3) , 6 kg (szt. 2), gaśnica plynowa AF 2/3 (szt. 1)			
	Data przeglądu / konserwacji	12.10.2023 r. r.	Imię i nazwisko sprawdzającego	
	Numer protokołu przeglądu warsztatowego / remontu	17/10/G/2023	Nazwa firmy/adres	FUH TOTALIT ul. Torowa 7, 35-205 Rzeszów
	Prawidłowość lokalizacji	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Oznakowanie	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi i załączniki: ---			
Opis urządzenia: Gaśnice: GP4 szt. 3; GP6 szt.2; AF2/3 szt.1.				
Uwagi i załączniki: W załączeniu kserokopia protokołu nr 17/10/G/2023 z dnia 12.10.2023 r. dot. przeglądu technicznego podręcznego sprzętu przeciwpożarowego (załącznik nr 7).				

10. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

☒	Nie stwierdzono.
---	------------------

11. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe

☒	1.	Elektryczna	☒ tak	☐ nie
	2.	Odgromowa	☒ tak	☐ nie
	3.	Wentylacja grawitacyjna	☒ tak	☐ nie
	4.	Wentylacja mechaniczna	☐ tak	☒ nie
	5.	Kominowa	☒ tak	☐ nie

12. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

Nazwa instalacji użytkowej: elektryczna

☒	Data badania/protokołu	16.03.2020 r.	Imię i nazwisko	
	Numer protokołu	1/03/2020	Numer uprawnień	Nr upr. D/049/622/Rz/15.
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi i załączniki: W załączeniu kserokopia protokołu Nr 1/03/2020 z dnia 16.03.2020 r. dot. sprawdzenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz oporności izolacji instalacji elektrycznej w budynku (załącznik nr 8 – szt. 2)			

Nazwa instalacji użytkowej: **elektryczna.**

☒	Data badania/protokołu	22.07.2020 r.		Imię i nazwisko	
	Numer protokołu	1/07/2020		Numer uprawnień	Nr upr. E/623/049/Rz/15, D/049/622/Rz/15.
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:		
	Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi:		
	Uwagi i załączniki: W załączeniu kserokopia protokołu Nr 1/07/2020 z dnia 22.07.2020 r. dot. sprawdzenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz oporności izolacji instalacji elektrycznej w budynku (załącznik nr 9 – szt. 2)				

Nazwa instalacji użytkowej: **odgromowa.**

☒	Data badania/protokołu	16.03.2020 r.		Imię i nazwisko	
	Numer protokołu	2/03/2020		Numer uprawnień	Nr upr. D/049/622/Rz/15
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:		
	Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi:		
	Uwagi i załączniki: W załączeniu kserokopia protokołu nr 2/03/2020 z dnia 16/03/2020 r. dot. pomiaru oporności uziemienia instalacji odgromowej wraz z rysunkiem rozmieszczenia uziomów (załącznik nr 10).				

Nazwa instalacji użytkowej: **kominowa.**

☒	Data badania/protokołu	27.07.2023 r.		Imię i nazwisko	
	Numer protokołu	268/23		Numer uprawnień	Mistrz Kominarski Nr upr. 39164
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:		
	Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi:		
	Uwagi i załączniki: W załączeniu kserokopia protokołu 268/23 z dnia 27.07.2023 r. dot. okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych wentylacyjnych i spalinowych (załącznik nr 11).				

Nazwa instalacji użytkowej: **gazowa.**

☒	Data badania/protokołu	27.02.2023 r.		Imię i nazwisko	
	Numer protokołu	1/27/02/2023		Numer uprawnień	D/49/078/22
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:		
	Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi:		
	Uwagi i załączniki: Dot. okresowej kontroli stanu technicznego instalacji gazowej w budynku. Adnotacja w protokole: Stan techniczny sprawności instalacji gazowej dobry. Instalacja gazowa szczelna. W załączeniu kserokopia protokołu nr 1/27/02/2023 z dnia 27.02.2023 r. dot. okresowej kontroli stanu technicznego sprawności instalacji gazowej (załącznik nr 12).				

Nazwa instalacji użytkowej: **podgrzewacz gazowy S290**

☒	Data badania/protokołu	27.02.2023 r.		Imię i nazwisko	
	Numer protokołu	230227091202		Numer uprawnień	D 88/078/17 Nr indent. 0912
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:		
	Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi:		
	Uwagi i załączniki: W załączeniu kserokopia protokołu usługi serwisowej – konserwacji nr 239227091202 z dnia 27.02.2023 r. dot. konserwacji i regulacji podgrzewacza gazowego (załącznik nr 13).				

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

1.	Nie stwierdzono.	☐ usunięto w trakcie kontroli
----	------------------	--

Inne ustalenia:

1. Budynki zasilane w ciepło (c.o. i c.w.u) przez węzeł MPEC-u.
2. Przedstawiono Certyfikat zabezpieczenia ognioochronnego wykładziny dywanowej zastosowanej na schodach i korytarzu budynku z dnia 22.12.2023 r. do klasy reakcji na ogień B-s2,d0 (załącznik nr 14).
3. Kontrolowany nie wnosił zastrzeżeń co do terminu realizacji czynności kontrolno-rozpoznawczych.


Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 10-u stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami.


Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

DYREKTOR


mgr Jolanta Milewska

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

Naczelnik Wydziału
Kontrolno-Rozpoznawczego


bryg. mgr inż. Grzegorz KULIG

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)