



**KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Rzeszowie
ul. Mochnackiego 4, 35-016 Rzeszów**

Rzeszów, dnia 28.01.2019 r.

MZ.5581.1-3.19

Egz. nr 1

**PROTOKÓŁ
ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych (S)**

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1313 ze zm.) oraz §10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r., Nr 225 poz. 1934) w dniu:

24.01.2019 r.

zostały przeprowadzone przez:

..... mł. bryg. G. K. – Starszy Specjalista, legitymacja służbowa nr 7/19

stopień służbowy, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli

legitymującego się upoważnieniem numer MZ.5581.1-2.19 z dnia 17.01.2019 r., wydanym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza im. dr. Henryka Hanasiewicza

przy ul. Unii Lubelskiej 4, 35-016 Rzeszów

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza im. Marii Hanasiewicz

przy ul. Unii Lubelskiej 4a, 35-016 Rzeszów

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych – należy wpisać nazwę własną budynku, obiektu budowlanego, terenu, urządzenia oraz jego adres – lokalizację)

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Gmina Miasto Rzeszów 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 1	J. M. – Dyrektor (pełnomocnictwo z dnia 16.03.2015 r. zał. nr 1)

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
J. M. – Dyrektor	(---)

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

- 1) kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
- 2) ocena zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym;
- 3) rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
- 4) postępowania z substancjami zubożającymi warstwę ozonową, fluorowanymi gazami cieplarnianymi i pozostałymi fluorowanymi gazami cieplarnianymi w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1951 oraz z 2018 r. poz. 650), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi te substancje lub gazy lub od nich uzależnionymi.

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

Budynki Pogotowia Opiekuńczego, tj.:

- 1) budynek „A” przy ul. Unii Lubelskiej 4 w Rzeszowie (pow. użytkowa 482,5 m², budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony, (N) – niski),
- 2) budynek „B” przy ul. Unii Lubelskiej 4a w Rzeszowie (pow. użytkowa 620 m², budynek trzykondygnacyjny, podpiwniczony, (N) – niski).

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:**1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:**

Właściciel budynku (wpisać również adres korespondencyjny jeżeli jest inny)	Użytkownik budynku (wpisać również adres korespondencyjny jeżeli jest inny)
Gmina Miasto Rzeszów 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 1	Gmina Miasto Rzeszów 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 1
Zarządca budynku: Gmina Miasto Rzeszów 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 1	Faktycznie władający budynkiem: Gmina Miasto Rzeszów 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 1
☐ nie dotyczy – użytkownik jest właścicielem budynku ☐ kontrolowany oświadczył, że nie ma zawartej umowy ☐ nie przedstawiono umowy podczas kontroli	☐ umowa jest zawarta i określa w/w zakres ☐ umowa nie określa w/w zakresu ☐ inna umowa (najmu, dzierżawy, trwałego zarządu)
Dane dotyczące umowy: (---) zawarta na okres: ☐ czas określony do dnia (-) ☐ na czas nieokreślony Obowiązki określone w umowie (przytoczenie zapisów umowy): (---)	

2. Charakterystyka pożarowa obiektu:**2.1 a) Lokalizacja obiektu; budynek „A”**

Budynek Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej przy ul. Unii Lubelskiej 4 w Rzeszowie w sąsiedztwie zabudowy mieszkalno-usługowej. Budynek wolnostojący w odległości 12 m i 20 m od sąsiednich budynków mieszkalnych – wielorodzinnych oraz 5 m od budynku „B” Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej.

b) Lokalizacja obiektu; budynek „B”

Budynek Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej przy ul. Unii Lubelskiej 4a w Rzeszowie w sąsiedztwie zabudowy mieszkalno-usługowej. Budynek wolnostojący w odległości 12 m i 21 m od sąsiednich budynków handlowo-usługowych oraz 5 m od budynku „A” Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej.

2.2 Dane podstawowe;**Dane techniczne obiektu; budynek „A”**

Określenie sposobu użytkowania kwalifikacja pożarowa obiektu	Budynek zamieszkania zbiorowego (schronisko socjalne) przeznaczony dla 14 wychowanków oraz 8 osób personelu. Pomieszczenia zaliczone do kategorii zagrożenia ludzi ZL III (część biurowo-socjalna) i ZL V (schronisko socjalne).		
Data budowy / pozwolenia na użytkowanie	---		Kubatura 2318 m ³
Kondygnacji nadziemnych / podziemnych	2	1	Powierzchnia zabudowy 258 m ²
Wysokość budynku	7 m		Powierzchnia całkowita --- m ²
Długość budynku / szerokość	15 m	12 m	Powierzchnia użytkowa 482,5 m ²
Budynek jest wolnostojący	☒ tak	☐ nie	Liczba klatek schodowych w budynku 1
Opis, uwagi i załączniki: Dane sporządzono na podstawie przedstawionej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego ze stycznia 2019 r. oraz ekspertyzy technicznej ze grudnia 2008 r.			

Dane techniczne obiektu; budynek „B”

Określenie sposobu użytkowania kwalifikacja pożarowa obiektu	Budynek zamieszkania zbiorowego (schronisko socjalne) przeznaczony dla 14 wychowanków oraz 8 osób personelu. Pomieszczenia zaliczone do kategorii zagrożenia ludzi ZL III (część biurowo-socjalna) i ZL V (schronisko socjalne).			
Data budowy / pozwolenia na użytkowanie	---		Kubatura	1860 m ³
Kondygnacji nadziemnych / podziemnych	3	1	Powierzchnia zabudowy	210 m ²
Wysokość budynku	9 m		Powierzchnia całkowita	650 m ²
Długość budynku / szerokość	9 m	28 m	Powierzchnia użytkowa	620 m ²
Budynek jest wolnostojący	☒ tak	☐ nie	Liczba klatek schodowych w budynku	1
Opis, uwagi i załączniki: Dane sporządzono na podstawie przedstawionej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego ze stycznia 2019 r. oraz ekspertyzy technicznej z października 2018 r.				

2.3 Rozwiązania zamienne i zastępcze oraz odstępstwa od przepisów zastosowane w budynek „A”

☒	Postanowienie Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP Nr 235/ 08 z dnia 17.12.2008 r. znak: WZ.5595/165/08	Stan realizacji		
		☒ zrealizowano	☐ nie zrealizowano	
	1. „Zwiększenie o 100% wyposażenia obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy”	☒ bez uwag	☐ z uwagami	☐ n/dot
	Przedstawiono dokument poświadczający realizację: a) protokół nr 8/10/G/2018 z dnia 08.10.2018 r. dot. przeglądu technicznego podręcznego sprzętu przeciwpożarowego.			
	Opis, uwagi i załączniki: Wyposażono budynek „A” w następujący podręczny sprzęt gaśniczy: 5 szt. GP - 4 kg ABC, 1 szt. GP - 6 kg ABC, 1 szt. GWP 2X- AF. W załączeniu kserokopia protokołu nr 8/10/G/2018 z dnia 08.10.2018 r. dot. przeglądu technicznego podręcznego sprzętu przeciwpożarowego (zał. nr 2).			
	2. „Oznakowanie dróg i wyjść ewakuacyjnych znakami ewakuacyjnymi”	☒ bez uwag	☐ z uwagami	☐ n/dot
	Przedstawiono dokument poświadczający realizację: ----			
☒	Opis, uwagi i załączniki: Oznakowano drogi i wyjścia ewakuacyjne.			
	3. „Umieszczenie na drogach ewakuacyjnych instrukcji postępowania na wypadek powstania pożaru z wykazem telefonów alarmowych.	☒ bez uwag	☐ z uwagami	☐ n/dot
	Przedstawiono dokument poświadczający realizację: ---			
	Opis, uwagi i załączniki: Na korytarzu piętra umieszczono instrukcji postępowania na wypadek powstania pożaru z wykazem telefonów alarmowych.			

Rozwiązania zamienne i zastępcze oraz odstępstwa od przepisów zastosowane w w budynek „B”

☒	Postanowienie Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP Nr 234/ 08 z dnia 17.12.2008 r. znak: WZ.5595/164/08	Stan realizacji		
		☒ zrealizowano	☐ nie zrealizowano	
	1. „Zwiększenie o 100% wyposażenia obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy”.	☒ bez uwag	☐ z uwagami	☐ n/dot
	Przedstawiono dokument poświadczający realizację: a) protokół nr 8/10/G/2018 z dnia 08.10.2018 r. dot. przeglądu technicznego podręcznego sprzętu przeciwpożarowego.			
	Opis, uwagi i załączniki: Wyposażono budynek „B” w następujący podręczny sprzęt gaśniczy: 5 szt. GP - 4 kg ABC, 1 szt. GP - 6 kg ABC. W załączeniu kserokopia protokołu nr 8/10/G/2018 z dnia 08.10.2018 r. dot. przeglądu technicznego podręcznego sprzętu przeciwpożarowego (zał. nr 2).			
	4. „Oznakowanie dróg i wyjść ewakuacyjnych znakami ewakuacyjnymi”	☒ bez uwag	☐ z uwagami	☐ n/dot
	Przedstawiono dokument poświadczający realizację: ----			
☒	Opis, uwagi i załączniki: Oznakowano drogi i wyjścia ewakuacyjne znaki oraz podświetlane piktogramy znaków ewakuacyjnych.			

5. „Umieszczenie na drogach ewakuacyjnych instrukcji postępowania na wypadek powstania pożaru z wykazem telefonów alarmowych.	☒ bez uwag	☐ z uwagami	☐ n/dot
Przedstawiono dokument poświadczający realizację: ----			
Opis, uwagi i załączniki: Na korytarzu: parter i piętro umieszczono instrukcji postępowania na wypadek powstania pożaru z wykazem telefonów alarmowych.			

Rozwiązania zamiennie i zastępcze oraz odstępstwa od przepisów zastosowane w w budynek „B”

☒	Postanowienie Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP z dnia 26.10.2018 r. znak: WZ.5595.254.2018	Stan realizacji	
		☒ zrealizowano	☐ nie zrealizowano
	1. „Obudowanie ścianami klasy REI(EI) 60 odporności ogniowej i zamknięcie drzwiami klasy EI30 odporności ogniowej ewakuacyjnej klatki schodowej oraz wyposażenie jej w urządzenia do usuwania dymu”.	☒ bez uwag	☐ z uwagami
	Przedstawiono dokument poświadczający realizację:		
	a) projekt powykonawczy oddymiania klatki schodowej w budynku „B” z grudnia 2018 r. Projekt opracował mgr inż. W: W - Specjalista ds. Systemów i Zabezpieczeń ppoż. Projekt został bez uwag uzgodniony w dniu 30.12.2018 r. przez mgr inż. L: Gł. – rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 322/95.		
	b) protokół nr 14/12/ODD/2018 z dnia 14.12.2018 r. dot. uruchomienia i przeglądu technicznego instalacji oddymiania w budynku „B”.		
	Opis, uwagi i załączniki: W załączeniu kserokopia protokołu:		
	a) nr 14/12/ODD/2018 z dnia 14.12.2018 r. dot. uruchomienia i przeglądu technicznego instalacji oddymiania w budynku „B” (zał. nr 3)		
	2. „Zamknięcie piwnic drzwiami klasy EI 30 odporności ogniowej”	☒ bez uwag	☐ z uwagami
	Przedstawiono dokument poświadczający realizację: ----		
	Opis, uwagi i załączniki: Piwnicę zamknięto drzwiami w klasie EI 30 odporności ogniowej.		
	3. „Wyposażenie dróg ewakuacyjnych w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu oświetlenia co najmniej 3 lx i 5 lx na odcinku przed drzwiami wyjściowymi z klatki schodowej”.	☒ bez uwag	☐ z uwagami
	Przedstawiono dokument poświadczający realizację:		
	a) protokół nr 01/14/12/OE/18 z dnia 14.12.2018 r. dot. modernizacji i przeglądu technicznego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku „B”.		
	Opis, uwagi i załączniki: W załączeniu kserokopia protokołu:		
	a) nr 01/14/12/OE/18 z dnia 14.12.2018 r. dot. modernizacji i przeglądu technicznego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku „B” (zał. nr 4)		
	4. „Wyposażenie budynku w instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami wewnętrznymi 25 z węzłem półsztywnym”.	☒ bez uwag	☐ z uwagami
	Przedstawiono dokument poświadczający realizację:		
	a) protokół nr 09.10.2018 z dnia 08.10.2018 r. dot. badania ciśnienia i wydajności hydrantów,		
	b) protokół nr 09.10.2018 z października 2018 r. dot. próby ciśnieniowej węży hydrantowej.		
	Opis, uwagi i załączniki: Dla budynków „A” i „B” opracowana została: ekspertyza techniczna rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w sprawie stosowania hydrantów oraz zasilania w wodę wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej z możliwością zastosowania rozwiązań zamiennych w trybie § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 poz. 563) z dnia 08.12. 2008r. przez: st. bryg. w st. spocz. inż. R: B: nr upr. 200/93 KG PSP. W oparciu o ww. ekspertyzy Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie postanowieniem z dnia 17.12.2008r.: Nr 234/ 08 oraz Nr 235/08 wyraził zgodę na zastosowanie w przedmiotowych budynkach rozwiązań zamiennych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w sposób określony we wskazaniach ww. ekspertyz w związku z brakiem hydrantów na każdej kondygnacji ww. budynków. Budynek „A” i „B” wyposażono w instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantem wewnętrznymi ø 25 z węzłem półsztywnym zlokalizowanym odpowiednio na parterze każdego z budynków. W załączeniu kserokopia protokołu:		
	a) nr 09.10.2018 z dnia 08.10.2018 r. dot. badania ciśnienia i wydajności hydrantów (zał. nr 5),		
	b) nr 09.10.2018 z października 2018 r. dot. próby ciśnieniowej węży hydrantowej (zał. nr 6).		
	5. „Wyposażenie budynku w przeciwpożarowy wyłącznik prądu”.	☒ bez uwag	☐ z uwagami
	Przedstawiono dokument poświadczający realizację:		

a) protokół z dnia 12.03.2018 r. dot. wykonania próby zadziałania głównego wyłącznika pożarowego – budynek „B”.
Opis, uwagi i załączniki: <i>W załączeniu kserokopia protokołu:</i>
a) protokół z dnia 12.03.2018 r. dot. wykonania próby zadziałania głównego wyłącznika pożarowego – budynek „B” (zał. nr 7).

2.4 Podział na strefy pożarowe, budynek „A”;

Budynek stanowi 1 strefę pożarową	☒ tak	☐ nie	Liczba stref pożarowych	1
Pomieszczenia wydzielone pożarowo	☐ tak	☒ nie	Uwagi:	
Kategoria zagrożenia ludzi	Produkcyjno – magazynowe i inwentarskie		Klasa odporności pożarowej budynku	
ZL I	☐	$Q \leq 500 \text{ MJ/m}^2$	☐	A ☐ B ☐ C ☒ D ☐ E ☐
ZL II	☐	$500 \leq Q \leq 1000 \text{ MJ/m}^2$	☐	☐ Nie ustalono (brak dok. tech.)
ZL III	☒	$1000 \leq Q \leq 2000 \text{ MJ/m}^2$	☐	Uwagi:
ZL IV	☐	$2000 \leq Q \leq 4000 \text{ MJ/m}^2$	☐	
ZL V	☒	$Q > 4000 \text{ MJ/m}^2$	☐	
Nazwa strefy pożarowej	ZL / PM / IN	powierzchnia	Lokalizacja (kondygnacja)	Opis
☒ Strefa Pożarowa 1	ZL V, ZL III,	482,5 m ²	Parter, piętro, piwnica (poddasze nieużytkowe)	Piwnica (ZL III): kuchnia, jadalnia, aneks, kuchenny, siłownia, magazyn, węzeł ciepły, Parter (ZL III i ZL V): sypialnie, świetlice, sekretariat, gabinet dyrekcji, Piętro (ZL III i ZL V): sypialnie, izolatka, pokój wychowawców, gabinet pielęgniarstwa, magazyn, biblioteka.
Element konstrukcyjny	Materiał / technologia		Klasa odporności ogniowej, uwagi, opis	
główna konstrukcja nośna	Murowano-żelbetowa		R 120	
ściana zewnętrzna	Murowane z cegły pełnej		EI 30	
ściana wewnętrzna	Murowane z cegły pełnej		EI 15	
strop	Strop nad piwnicami typ Kleina, Strop nad parterem o konstrukcji drewnianej		REI 60	
konstrukcja dachu	Wieżba dachowa drewniana		R15	
przekrycie dachu	Blacha		E 15	
Ściany stanowiące obudowę klatki schodowej	----		REI 60	
Biegi i spoczniki schodów	----		R60	
Opis, uwagi i załączniki: Dane sporządzono na podstawie przedstawionej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego ze stycznia 2018 r. oraz ekspertyzy technicznej ze grudnia 2008 r.				

2.5 Podział na strefy pożarowe, budynek „B”;

☒	Budynek stanowi 1 strefę pożarową	☒ tak	☐ nie	Liczba stref pożarowych	1
	Pomieszczenia wydzielone pożarowo	☐ tak	☒ nie	Uwagi:	
	Kategoria zagrożenia ludzi		Produkcyjno – magazynowe i inwentarskie		Klasa odporności pożarowej budynku
	ZL I	☐	$Q \leq 500 \text{ MJ/m}^2$	☒	A ☐ B ☐ C ☒ D ☐ E ☐
	ZL II	☐	$500 \leq Q \leq 1000 \text{ MJ/m}^2$	☐	☐ Nie ustalono (brak dok. tech.)
	ZL III	☒	$1000 \leq Q \leq 2000 \text{ MJ/m}^2$	☐	Uwagi:
	ZL IV	☐	$2000 \leq Q \leq 4000 \text{ MJ/m}^2$	☐	
	ZL V	☒	$Q > 4000 \text{ MJ/m}^2$	☐	
	Nazwa strefy pożarowej	ZL / PM / IN	powierzchnia	Lokalizacja (kondygnacja)	Opis
	Strefa Pożarowa 1	ZL V, ZL III, PM	324 m ²	Parter, piętra, piwnica	Piwnica (PM) magazyny, Parter (ZL III i ZL V): świetlica, pomieszczenie konserwatora, pomieszczenie personelu, suszarnia, pralnia, magiel, intendent, księgowość, kadry, I piętro (ZL III i ZL V): sypialnie, pokój wychowawców, pokój dzienny, świetlica, II piętro (ZL III i ZL V): sypialnie, gabinet terapeuty, gabinet pedagoga, gabinet psychologa.
Element konstrukcyjny		Materiał / technologia		Klasa odporności ogniowej, uwagi, opis	
główna konstrukcja nośna		Murowano-żelbetowa		R 120	
ściana zewnętrzna		Murowane z cegły pełnej		EI 30	
ściana wewnętrzna		Murowane z cegły pełnej		EI 15	
strop		żelbetowe		REI 60	
konstrukcja dachu		stropodach		R15	
przekrycie dachu		Blacha		E 15	
Ściany stanowiące obudowę klatki schodowej		Murowane z cegły pełnej		REI 60	
Biegi i spoczniki schodów		Żelbetowe		R60	
Opis, uwagi i załączniki: Dane sporządzono na podstawie przedstawionej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego ze stycznia 2018 r. oraz ekspertyzy technicznej z października 2018 r.					

2.6 Warunki ewakuacji, budynek „A”;

☒	Maksymalna liczba osób:	22 (14 wychowanków w wieku 7-19 lat, 8 osób personel)	Liczba wyjść ewakuacyjnych	2
	Uwagi dotyczące liczby osób na poszczególnych kondygnacjach i pomieszczeniach: W piwnicy zlokalizowano pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi (ZL III), tj. siłownia/sala tenisa, jadalnia.		☒ wszystkie otwarte, ☐ część zamkniętych w sposób umożliwiający	
	Uwagi dotyczące długości dojścia lub przejścia ewakuacyjnego:			

Zmierzona długość dojścia ewakuacyjnego z 4 osobowej sypialni na piętrze (zlokalizowanej najdalej, najbardziej niekorzystnie) do drzwi wyjścia na zewnątrz budynku wynosi 18.7m (przy jednym kierunku ewakuacji) Długość dojścia ewakuacyjnego mierzona od drzwi ww. sypialni wynosi odpowiednio: a) 5 m do stopnia schodów ewakuacyjnej, b) 16,7 m do drzwi wiatrołapu/werandy, c) 18,7 do drzwi wyjścia na zewnątrz budynku.		natychmiastowe otwarcie, ☐ część zamkniętych (brak możliwości natychmiastowego otwarcia), ☐ część zastawionych. Uwagi: Budynek posiada dwa wyjścia ewakuacyjne: - wyjście główne z budynku otwierane na zewnątrz budynku, o szerokości w świetle 130 cm, w tym skrzydło zasadnicze 90 cm, - wyjście boczne z budynku na poziomie piwnic, drzwi jednoskrzydłowe otwierane do wnętrza budynku o szerokości 90 cm.
Uwagi dotyczące poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych: Zmierzona szerokość biegu schodów ewakuacyjnych z poziomu piętra na poziom parteru wynosi 80 cm. Bieg schodów ewakuacyjnych posiada 25 stopni. Korytarz ewakuacyjny na poziomie piwnicy z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi (ZL III), tj. siłownia/sala tenisa, jadalnia oświetlony jedynie światłem sztuczny został wyposażony w oświetlenie awaryjne – ewakuacyjne. Droga ewakuacyjna z pomieszczeń sypialni (ZL V) została wyposażona w lampy oświetlenia awaryjnego-ewakuacyjnego.		
Uwagi dotyczące przejść ewakuacyjnych: W dniu kontroli klatka schodowa i korytarze ewakuacyjne na poszczególnych kondygnacjach budynku - drożne.		
Ilość miejsc noclegowych*		
Czas pobytu ludzi*	☐ ≤ 3 doby ☒ > 3 doby	
Stałych użytkowników w obiekcie	22 (14 wychowanków, 8 osób personel)	
Oznakowanie znakami ewakuacyjnymi **	☒ prawidłowe ☐ nieprawidłowe	
Opis, uwagi i załączniki: Pomiaru dokonano miernikiem Bosch PLR 50 C.		

*Dot. budynków zakwalifikowanych do ZLV

**Zgodnie z art. 4 ust 2 pkt 3) i 4) Rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

2.7 Warunki ewakuacji, budynek „B”;

Maksymalna liczba osób:	22 (14 wychowanków w wieku 7-19 lat, 8 osób personel)	Liczba wyjść ewakuacyjnych	2
Uwagi dotyczące liczby osób na poszczególnych kondygnacjach i pomieszczeniach: Na kondygnacji: parter 5 osób, I piętro 8 osób (sypialnia: 2 osobowa i 4 osobowa), II piętro 9 osób (sypialnia: 2 osobowa i 4 osobowa).		☒ wszystkie otwarte, ☐ część zamkniętych w sposób umożliwiający natychmiastowe otwarcie, ☐ część zamkniętych (brak możliwości natychmiastowego otwarcia), ☐ część zastawionych. Uwagi: Budynek posiada dwa wyjścia ewakuacyjne: - wyjście główne z budynku otwierane na zewnątrz budynku, o szerokości w świetle 120 cm, w tym skrzydło zasadnicze 90 cm, - wyjście boczne z budynku otwierane na zewnątrz budynku, o szerokości w świetle 120 cm, w tym skrzydło zasadnicze 90 cm.	
Uwagi dotyczące długości dojścia lub przejścia ewakuacyjnego:			
Uwagi dotyczące poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych: Zmierzona szerokość biegu i spoczników ewakuacyjnej klatki schodowej wynosi odpowiedni: 124 cm i 138 cm. Droga ewakuacyjna z pomieszczeń sypialni (ZL V) została wyposażona w lampy oświetlenia awaryjnego-ewakuacyjnego. Ewakuacyjna klatka schodowa została obudowana i zamknięta drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30 oraz wyposażona w system oddymiania grawitacyjnego na bazie istniejącego okna otwieranego siłownikiem łańcuchowym.			
Uwagi dotyczące przejść ewakuacyjnych: W dniu kontroli klatka schodowa i korytarze ewakuacyjne na poszczególnych kondygnacjach budynku - drożne.			
Ilość miejsc noclegowych*			
Czas pobytu ludzi*	☐ ≤ 3 doby ☒ > 3 doby		
Stałych użytkowników w obiekcie	22 (14 wychowanków, 8 osób personel)		
Oznakowanie znakami ewakuacyjnymi **	☒ prawidłowe ☐ nieprawidłowe		
Opis, uwagi i załączniki: Pomiaru dokonano miernikiem Bosch PLR 50 C.			

*Dot. budynków zakwalifikowanych do ZLV

**Zgodnie z art. 4 ust 2 pkt 3) i 4) Rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

2.8 Materiały niebezpieczne pożarowo oraz pomieszczenia zagrożone wybuchem

☒	Nie stwierdzono.
-------------------------------------	------------------

2.9 Drogi pożarowe

☒	Do budynku zapewniona jest droga pożarowa o wymaganych parametrach	☒ tak	☐ nie	☐ utrudniony*	☐ brak obowiązku
☒	Opis drogi pożarowej:	Dojazd pożarowy do budynków realizowany jest ulicą Unii Lubelskiej. Teren placówki ogrodzony z bramą wjazdową na plac utwardzony. Budynek „B” znajduje się w głębi posesji w odległości 24 m od ul. Unii Lubelskiej.			
	Uwagi i załączniki: Do budynku „B” zapewniono dostęp pożarowy – utwardzone dojście z ul. Unii Lubelskiej o długości do 30 m.				

*W opisie drogi pożarowej uwzględnić spostrzeżenia we współpracy ze służbą operacyjną

2.10 Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

☐ brak hydrantów

☐ Brak hydrantów

	Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru dla kontrolowanego obiektu hotelowego			10 dm ³ /s
	Zaopatrzenie w wodę realizowane jest z:			
	Nazwa porządkowa	Typ hydrantu		Lokalizacja (nr hydr, ulica, nr domu lub opis)
☒	Hydrant 1	☒ nadziemny	☐ podziemny	89 m od budynku „A”; 100 m od budynku „B” Na rogu: ul. Unii Lubelskiej z ul. Kraszewskiego (na terenie zieleni miejskiej/plac zabaw).
	Opis, uwagi i załączniki: Hydrant podziemny 80 mm na miejskiej sieci wodociągowej. Miejsce lokalizacji hydrantów oznakowano.			
☒	Inne informacje dotyczące zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru (rozwiązania zamienne, odstępstwa, umowy): Nie dotyczy			

* wypełnić w przypadku występowania

** W opisie dojazdu do zbiornika uwzględnić wymagania wynikające z rozporządzenia MSWiA w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych jak dla drogi pożarowej.

2.11 Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP)

Obowiązek opracowania IBP ze względu na:

występowanie strefy zagrożenia wybuchem	☐ tak	☒ nie
kubatura brutto (strefy) jest większa niż 1000m ³ (IN > 1500m ³ , inne – powierzchnia > 1000m ²)	☒ tak	☐ nie
ocena obowiązku opracowania instrukcji (czy wymagane jest opracowanie instrukcji)	☒ tak	☐ nie
IBP opracowano mimo braku takiego obowiązku	☐ tak	

☒	☐ nie przedstawiono instrukcji podczas kontroli
☒	☒ przedstawiono instrukcję bezpieczeństwa pożarowego budynku „A” i „B”

2.11.1 Wymagane zagadnienia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

	WYMAGANE DZIAŁY INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO	Określenie czy jest zawarty w instrukcji	
☒	1. Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i jego warunków technicznych, w tym zagrożeniem wybuchem.	☒ tak	☐ nie
	2. Określenie wyposażenia w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądowi technicznemu i czynnościom konserwacyjnym.	☒ tak	☐ nie
	3. Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia.	☒ tak	☐ nie
	4. Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.	☒ tak	☐ nie
	5. Warunki i organizacja ewakuacji oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania.	☒ tak	☐ nie
	6. Warunki zaznajamiania użytkowników obiektu / pracowników z treścią przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami przeciwpożarowymi.	☒ tak	☐ nie

7. Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami.	☒ tak	☐ nie
8. Plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem danych graficznych.	☒ tak	☐ nie
Opis, uwagi i załączniki: istotne braki w planach graficznych obiektu.		
DZIAŁ 8 INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO – RZUTY GRAFICZNE		
(wymagane dane na rzutach graficznych)	Określić czy element zawarty w instrukcji	
powierzchnia budynku	☒ tak	☐ nie
wysokość budynku	☒ tak	☐ nie
liczby kondygnacji budynku	☒ tak	☐ nie
odległości od obiektów sąsiadujących	☒ tak	☐ nie
parametry pożarowe występujących substancji palnych	☒ tak	☐ nie
gęstości obciążenia ogniowego w strefach pożarowych	☒ tak	☐ nie
kategorie zagrożeń ludzi	☒ tak	☐ nie
przewidywane liczby osób na każdej kondygnacji	☒ tak	☐ nie
przewidywane liczby osób w poszczególnych pomieszczeniach	☒ tak	☐ nie
lokalizacja pomieszczeń i przestrzeni – stref zagrożenia wybuchem	☐ tak	☐ nie
podział obiektu na strefy pożarowe	☐ nie	☐ nie
warunki ewakuacji – ze wskazaniem kierunków ewakuacji	☒ tak	☐ nie
warunki ewakuacji – wyjścia ewakuacyjne	☒ tak	☐ nie
miejsca usytuowania hydrantów wewnętrznych	☒ tak	☐ nie
miejsca usytuowania gaśnic	☒ tak	☐ nie
miejsca usytuowania urządzeń ppoż.	☒ tak	☐ nie
miejsca usytuowania przeciwpożarowych wyłączników prądu	☒ tak	☐ nie
miejsca usytuowania kurków głównych instalacji gazowej	☒ tak	☐ nie
miejsca usytuowania materiałów i pomieszczeń niebezpiecznych pożarowo	☐ tak	☐ nie
miejsca usytuowania elementów sterujących urządzeniami ppoż.	☒ tak	☐ nie
dojścia do dzwignów dla ekip ratowniczych	☐ tak	☐ nie
hydranty zewnętrzne oraz inne źródła wody do celów ppoż.	☒ tak	☐ nie
drogi pożarowe i dojazdowe, wjazdy na teren ogrodzony	☒ tak	☐ nie
Opis, uwagi i załączniki:		

* n/dot – nie dotyczy

2.11.2 Informacje podstawowe o instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

☒	Imię i nazwisko autora instrukcji (dodatkowo adres osoby/firmy oraz nazwa firmy)		W: W: FHU TOTALIT 35-205 Rzeszów, ul. Torowa 7	
	Posiadane kwalifikacje:		Oficer pożarnictwa	
	Uwagi i załączniki:			
	Miejsce dostępu do IBP dla służb ratowniczych		Dostępne w sekretariacie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej.	
	Opis, uwagi i załączniki: Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego opracowana oddzielnie dla budynku „A” i „B”.			
	Obiekt podlega obowiązkowi przekazania instrukcji		☐ tak	☒ nie
	Wykonano obowiązek		☒ tak	☐ nie
	Data przekazania		Nie dotyczy	
	Forma przekazania instrukcji		☐ elektroniczna	☐ drukowana
	Data opracowania instrukcji		Styczeń 2019 r.	Data zapoznania użytkowników budynku
Data ostatniej aktualizacji		IBP aktualna na dzień kontroli	Liczba zapoznanych użytkowników	wszyscy
Opis, uwagi i załączniki: W załączeniu kserokopia oświadczenia z dnia 23.01.2019 r. o zapoznaniu z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego (zał. nr 8).				

2.11.3 Praktyczne sprawdzanie organizacji oraz warunków ewakuacji.

☒	Nie dotyczy.
-------------------------------------	--------------

2.11.4 Zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi

☒	Imię i nazwisko realizującego obowiązek	W: W:	Posiadane uprawnienia ppoż.*	☒ tak	☒ nie
	Opis, uwagi i załączniki: W załączeniu kserokopia oświadczenia z dnia 23.01.2019 r. o zapoznaniu z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego (zał. nr 8). Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego opracował W: W: - Oficer Pożarnictwa.				

*uprawnienia wynikające z art. 4 ust 2a lub 2b Ustawy o ochronie przeciwpożarowej potwierdzone stosownym dokumentem (kserokopia uprawnień, zaświadczenie o odbytych szkoleniach)

STARSZY SPECJALISTA

mgr inż. G

K
9

2.11.5 Instrukcja postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem numerów alarmowych

☒	Miejsce umieszczenia instrukcji	Na korytarzu budynków: „A” i „B” umieszczono instrukcji postępowania na wypadek powstania pożaru z wykazem telefonów alarmowych.
	Uwagi: brak	

3. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Ostatnią kontrolę dot.: przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, oceny zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej zastosowanych rozwiązań technicznych, rozpoznania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, postępowania z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dn. 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, wykorzystywanych w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami, przeprowadzono w budynkach Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej im. dr. Henryka Hanasiewicza przy ul. Unii Lubelskiej 4, 35-016 Rzeszów w 2018 roku (protokół z dnia 09.03.2018 r.)

- ☐ W wyniku kontroli nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.
☒ W wyniku kontroli wszczęto postępowanie administracyjne.*

Stan realizacji obowiązków wynikających z postępowania administracyjnego:

	Decyzja znak: MZ.0231-C.11.18 z dnia 06.04.2018 r. (NR 39/18) Nałożony obowiązek dot. budynku „B” Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej przy ul. Unii Lubelskiej 4 w Rzeszowie: 1) Zapewnić wymaganą przepisami techniczno budowlanymi długość dojścia ewakuacyjnego (przy 1 kierunku ewakuacji, tj. 10 m) z pomieszczeń sypialni zlokalizowanych na II piętrze budynku „B” Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej przy ul. Unii Lubelskiej 4 w Rzeszowie. 2) Wyposażyć w lampy oświetlenia awaryjnego-ewakuacyjnego korytarze i klatkę chodową w budynku „A” i budynku „B” Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej przy ul. Unii Lubelskiej 4 w Rzeszowie. Termin realizacji danego obowiązku upłynął: 1) do 31 grudnia 2018 r. 2) do 31 grudnia 2018 r.
	Lista niewykonanych obowiązków: ----
	Upomnienie znak ---- z dnia ----
☒	Tytuł wykonawczy znak ---- z dnia ----
	Informacja o zastosowanym środku egzekucyjnym ----
	Przedstawiono informacje o wykonaniu obowiązku: Stwierdzono wykonanie zalecenia pokontrolnego, zawartego w pkt. 1 decyzji Komendanta Miejskiego PSP w Rzeszowie z dnia 06.04.2018 r. Nr 39/18, dotyczącego zapewnienia wymaganej przepisami techniczno budowlanymi długości dojścia ewakuacyjnego (przy 1 kierunku ewakuacji, tj. 10 m) z pomieszczeń sypialni zlokalizowanych na II piętrze budynku „B” Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej przy ul. Unii Lubelskiej 4a w Rzeszowie. Powyższe zalecenia wykonano w następujący sposób, tj.: ewakuacyjna klatka schodowa w budynku „B” została obudowana i zamknięta drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30 oraz wyposażona w system oddymiania grawitacyjnego na bazie istniejącego okna otwieranego siłownikiem łańcuchowym. Stwierdzono wykonanie zalecenia pokontrolnego, zawartego w pkt. 2 decyzji Komendanta Miejskiego PSP w Rzeszowie z dnia 06.04.2018 r. Nr 39/18, dotyczącego wyposażenia w lampy oświetlenia awaryjnego-ewakuacyjnego korytarze i klatkę chodową w budynku „A” i budynku „B” Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej przy ul. Unii Lubelskiej 4 w Rzeszowie. Powyższe zalecenia wykonano w następujący sposób, tj.: budynek „A” i budynek „B” Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej przy ul. Unii Lubelskiej 4 w Rzeszowie wyposażono w oświetlenie ewakuacyjne.
	Opis, uwagi i załączniki: System oddymiania grawitacyjnego na bazie istniejących, uchylnych skrzydeł okna zlokalizowanego w ścianie klatki schodowej, zablokowane skrzydła okien otwieranego siłownikiem łańcuchowym.

Przedstawiono:

- a) projekt powykonawczy oddymiania klatki schodowej w budynku „B” z grudnia 2018 r. Projekt opracował mgr inż. W. W. - Specjalista ds. Systemów i Zabezpieczeń ppoż. Projekt został bez uwag uzgodniony w dniu 30.12.2018 r. przez mgr inż. L. G. - rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 322/95,
- a) projekt powykonawczy oświetlenia ewakuacyjnego nr 01/OE/06/18 z czerwca 2018 r. dla budynku „A” autorstwa mgr inż. W. W. - Specjalista ds. Systemów i Zabezpieczeń ppoż. FHU „TOTALIT” ul. Torowa 7, 35-205 Rzeszów. Adnotacja w protokole: Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego/awaryjnego jest sprawna i nadaje się do dalszej eksploatacji. Wszystkie wykonane pomiary wykazywały wartości większe lub równe od wymaganego 1 lx,
- b) projekt powykonawczy oświetlenia ewakuacyjnego nr 02/OE/06/18 z czerwca 2018 r. dla budynku „B” autorstwa mgr inż. W. W. - Specjalista ds. Systemów i Zabezpieczeń ppoż. FHU „TOTALIT” ul. Torowa 7, 35-205 Rzeszów. Adnotacja w protokole: Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego/awaryjnego jest sprawna i nadaje się do dalszej eksploatacji. Wartości pomiarów natężenia oświetlenia ewakuacyjnego w środku linii drogi ewakuacyjnej na odcinku 5 m od drzwi ewakuacyjnych: większe lub równe 5 lx, na pozostałych odcinkach do II piętra - w środku linii drogi ewakuacyjnej większe lub równe 3 lx, w obrębie rozmieszczenia urządzeń p.poz., tj. gaśnice, hydrant, przycisk oddymiania większe lub równe 5 lx.

W załączeniu kopia:

- b) protokołu nr 14/12/ODD/2018 z dnia 14.12.2018 r. dot. uruchomienia i przeglądu technicznego instalacji oddymiania w budynku „B” (zał. nr 3),
- c) protokołu nr 01/06/OE/18 z dnia 06.06.2018 r. dot. uruchomienia i badania natężenia oświetlenia ewakuacyjnego w budynku „A” (zał. nr 9),
- d) protokołu nr 01/14/12/OE/18 z dnia 14.12.2018 r. dot. modernizacji i przeglądu technicznego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku „B” (zał. nr 4).

4. Czynności zabronione

☒ Nie stwierdzono.

5. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

☒ Nie stwierdzono.

6. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru

☒ Nie stwierdzono.

7. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe

nr	Rodzaj urządzenia	Wymagalność	Wyposażenie	
1	Stałe urządzenia gaśnicze	☐	☐ tak	☐ nie
2	Urządzenia transmisji alarmu	☐	☐ tak	☐ nie
3	System sygnalizacji pożarowej	☐	☐ tak	☐ nie
4	Dźwiękowy system ostrzegawczy	☐	☐ tak	☐ nie
5	Hydranty wewnętrzne	☒	☒ tak	☐ nie
6	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu	☒	☒ tak	☐ nie
7	Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego	☒	☒ tak	☐ nie
8	Wentylacja pożarowa (garaż)	☐	☐ tak	☐ nie
9	Urządzenia do usuwania dymu i ciepła	☒	☒ tak	☐ nie

10.	Urządzenia zapobiegające zadymieniu	☐	☐ tak	☐ nie
11.	Bramy i zamknięcia pożarowe wyposażone w systemy sterowania	☐	☐ tak	☐ nie
12.	System detekcji gazu w kotłowni	☐	☐ tak	☐ nie
13.	Zawory hydrantowe 52	☐	☐ tak	☐ nie
14.	Suche piony z nasadami 52	☐	☐ tak	☐ nie
Opis, uwagi i załączniki: Wyposażono:				
a) budynek „A” i „B” w hydrant wewnętrzny 25 z węzłem półsztywnym o długości 20 m - na poziomie parteru zgodnie z postanowieniami Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego: Nr 234/ 08 oraz Nr 235/08z dnia 17.12.2008 r.				
b) budynek „A” i „B” w lampy oświetlenia awaryjnego-ewakuacyjnego zamontowane na korytarzach i klatce schodowej,				
c) ewakuacyjną klatkę schodową budynku „B” w system oddymiania grawitacyjnego na bazie istniejącego okna otwieranego siłownikiem łańcuchowym.				

8. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

Nazwa urządzenia przeciwpożarowego: przeciwpożarowy wyłącznik prądu, budynek „A”

☒	Data badania/protokołu	12.03.2018 r.	Imię i nazwisko sprawdzającego	Ar. M.
	Numer protokołu	----	Nazwa firmy/adres	Elektro-Serwis 35-310 Rzeszów, ul. Podwisłocze 8/10
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Opis urządzenia: Przeciwpożarowy wyłącznik prądu dla budynku „A” znajduje się na korytarzu obok schodów – oznakowano.			
	W trakcie kontroli przeprowadzone / nie przeprowadzono próby zadziałania p.poż. wyłącznika prądu.			
	Opis, uwagi i załączniki: W załączeniu kserokopia protokołu z dnia 12.03.2018 r. dot. wykonania próby zadziałania głównego wyłącznika pożarowego – budynek „A” (zał. nr 10).			

Nazwa urządzenia przeciwpożarowego: przeciwpożarowy wyłącznik prądu, budynek „B”

☒	Data badania/protokołu	12.03.2018 r.	Imię i nazwisko sprawdzającego	Ar. Mr.
	Numer protokołu	----	Nazwa firmy/adres	Elektro-Serwis 35-310 Rzeszów, ul. Podwisłocze 8/10
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Opis urządzenia: Wyłącznik p.poż. budynku „B” usytuowano wewnątrz pomieszczenia pralni przy drzwiach wejścia bocznego do budynku - oznakowano.			
	W trakcie kontroli przeprowadzone / nie przeprowadzono próby zadziałania p.poż. wyłącznika prądu.			
	Opis, uwagi i załączniki: W załączeniu kserokopia protokołu z dnia 12.03.2018 r. dot. wykonania próby zadziałania głównego wyłącznika pożarowego – budynek „B” (zał. nr 7).			

Nazwa urządzenia przeciwpożarowego: hydranty wewnętrzne

☒	Data badania/protokołów	09.10.2018 r.	Imię i nazwisko sprawdzającego	W. W.
	Numer protokołu	09.10.2018	Nazwa firmy/adres	FUH TOTALIT W. . . W. ul. Torowa 7 35-205 Rzeszów
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Opis urządzenia: Budynek „A” i „B” wyposażono w hydrant wewnętrzny 25 z węzłem półsztywnym o długości 20 m - na poziomie parteru zgodnie z postanowieniami Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego: Nr 234/ 08 oraz Nr 235/08 z dnia 17.12.2008 r. Hydrant 25 z węzłem półsztywnym o długości węza 20 m			

	zainstalowano na parterze w budynku „A” i w budynku „B”. W trakcie kontroli po rozwinięciu sprawdzona zasięg hydrantu wewnętrznego w budynku „B”. Wąż hydrantowy poprowadzony w „duszy” klatki schodowej sięga swym zasięgiem do pomieszczeń ostatniej kondygnacji budynku.		
	W trakcie kontroli przeprowadzone / nie przeprowadzono próby zadziałania hydrantów wewnętrznych.		
	Opis, uwagi i załączniki: W załączeniu kserokopia protokołów: a) protokół nr 09.10.2018 z dnia 08.10.2018 r. dot. badania ciśnienia i wydajności hydrantów (zał. nr 5), b) protokół nr 09.10.2018 z października 2018 r. dot. próby ciśnieniowej węża hydrantowej (zał. nr 6).		

9. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

☒	Stan wyposażenia: gaśnice proszkowe: 4 kg (szt. 10) , 6 kg (szt. 2), 4 kg 25 szt., gaśnica plynowa AF 2/3 (szt. 1)			
	Data przeglądu / konserwacji	08.10.2018 r.	Imię i nazwisko sprawdzającego	W. W.
	Numer protokołu przeglądu warsztatowego / remontu	8/10/G/2018	Nazwa firmy/adres	FUH TOTALIT W. W. ul. Torowa 7, 35-205 Rzeszów
	Prawidłowość lokalizacji	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Oznakowanie	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi i załączniki: ---			
	Opis urządzenia: Gaśnice: GP4 szt.10; GP6 szt.2; AF2/3 szt.1.			
	Uwagi i załączniki: W załączeniu kserokopia protokołu nr 8/10/G/2018 z dnia 08.10.2018 r. dot. przeglądu technicznego podręcznego sprzętu przeciwpożarowego (zał. nr 2).			

10. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

☒	Nie stwierdzono.
---	------------------

11. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe

☒	1.	Elektryczna	☒ tak	☐ nie
	2.	Odgromowa	☒ tak	☐ nie
	3.	Wentylacja grawitacyjna	☒ tak	☐ nie
	4.	Wentylacja mechaniczna	☐ tak	☒ nie
	5.	Kominowa	☒ tak	☐ nie

12. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

Nazwa instalacji użytkowej: elektryczna

☒	Data badania/protokołu	13.03.2018 r.	Imię i nazwisko	Al. Mr.
	Numer protokołu	ES/AH/2018	Numer uprawnień	Nr upr. D/048/Rz/13.
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi i załączniki: W załączeniu kserokopia protokołu Nr ES/AH/2018 z dnia 13.03.2018 r. dot. sprawdzenia rezystancji izolacji jedno i trójfazowej instalacji elektrycznej w budynku „A” i „B” (zał. nr 11)			

Nazwa instalacji użytkowej: odgromowa budynek „A”

☒	Data badania/protokołu	29.11.2018 r.	Imię i nazwisko	W. W.
	Numer protokołu	RAP-1-2019	Numer uprawnień	Nr upr. D/049/693/Rz/15; Nr upr. E/692/049/Rz/15.
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi i załączniki: W załączeniu kserokopia protokołu nr RAP-1-2019 z dnia 29.11.2018 r. dot. badania stanu instalacji odgromowej i uziomów budynku „A” (zał. nr 12).			

Nazwa instalacji użytkowej: ogromowa budynek „B”

☒	Data badania/protokołu	06.07.2018 r.	Imię i nazwisko	A. M.
	Numer protokołu	3/AM/ES/18	Numer uprawnień	Nr upr. D/048/349/Rz/18.
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi i załączniki: W załączeniu kserokopia protokołu nr 3/AM/ES/18 z dnia 06.07.2018 r. dot. badań technicznych urządzenia piorunochronnego – budynek „B” (zał. nr 13).			

Nazwa instalacji użytkowej: kominowa budynek „A”

☒	Data badania/protokołu	10.08.2018 r.	Imię i nazwisko	D. S.
	Numer protokołu	436/18	Numer uprawnień	Mistrz Kominarski Nr upr. 39164
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi i załączniki: W załączeniu kserokopia protokołu 436/18 z dnia 10.08.2018 r. dot. okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych wentylacyjnych i spalinowych (zał. nr 14)			

Nazwa instalacji użytkowej: kominowa budynek „B”

☒	Data badania/protokołu	10.08.2018 r.	Imię i nazwisko	D. S.
	Numer protokołu	437/18	Numer uprawnień	Mistrz Kominarski Nr upr. 39164
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi i załączniki: W załączeniu kserokopia protokołu 437/18 z dnia 10.08.2018 r. dot. okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych wentylacyjnych i spalinowych (zał. nr 15)			

Nazwa instalacji użytkowej: gazowa budynek „A”

☒	Data badania/protokołu	16.02.2018 r.	Imię i nazwisko	J. S.
	Numer protokołu	----	Numer uprawnień	D 88/078/17
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi i załączniki: Dot. okresowej kontroli stanu technicznego instalacji gazowej w budynku „A”. Adnotacja w protokole: Stan techniczny instalacji gazowej dobry, Instalacja gazowa nadaje się do eksploatacji. Instalacja gazowa szczelna w dniu sprawdzenia. Główny zawór gazu znajduje się na elewacji budynku od strony placu wewnętrznego. W załączeniu kserokopia protokołu z dnia 16.02.2018 r. dot. okresowej kontroli stanu technicznego instalacji gazowej w budynku „A” (zał. nr 16).			

Nazwa instalacji użytkowej: gazowa budynek „B”

☒	Data badania/protokołu	16.02.2018 r.	Imię i nazwisko	J. S.
	Numer protokołu	----	Numer uprawnień	D 88/078/17
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi i załączniki: Dot. okresowej kontroli stanu technicznego instalacji gazowej w budynku „B”. Adnotacja w protokole: Stan techniczny instalacji gazowej dobry, Instalacja gazowa nadaje się do eksploatacji. Instalacja gazowa szczelna w dniu sprawdzenia. Główny zawór gazu znajduje się na elewacji budynku od strony ul. Unii Lubelskiej. W załączeniu kserokopia protokołu z dnia 16.02.2018 r. dot. okresowej kontroli stanu technicznego instalacji gazowej w budynku „B” (zał. nr 17).			

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

1.	Nie stwierdzono	☐ usunięto w trakcie kontroli
----	-----------------	--

Inne ustalenia:

W załączeniu wydruk statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Rzeszowie działającej w formie pieczy zastępczej (zał. nr 18).

Budynki zasilane w ciepło (c.o. i c.w.u) przez węzeł MPEC-u.

Kontrolowany nie wnosił zastrzeżeń co do terminu realizacji czynności kontrolno-rozpoznawczych.

Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 16-tu stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń ~~--z zastrzeżeniami~~. Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

DYREKTOR

mgr J. M.

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

STARSZY SPECJALISTA

ml. bryg. mgr inż. Gr. K.

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)