



**KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Rzeszowie, woj. podkarpackie**

Rzeszów, dnia 14.12.2022 r.

4

Znak: MZ.52806.2-3.22

Egz. nr 1

**PROTOKÓŁ
ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych (P)**

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1969) oraz §10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r., Nr 225 poz. 1934) w dniu:

08.12.2022 r.

przez

- bryg. Grzegorz Kulig – Naczelnik Wydziału, nr leg. służb. 1/20

stopień służbowy, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli

legitymującego się upoważnieniem numer MZ.55806.2-2.22 z dnia 29.11.2022 r., wydanym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

**Infrastruktura techniczna (hydrant) na terenie parkingu
przy ul. Ofiar Katynia 1 w Rzeszowie (działka nr ewid. 1082/5)**

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych – należy wpisać nazwę własną budynku, obiektu budowlanego, terenu, urządzenia oraz jego adres – lokalizację)

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
1. Gmina Miasto Rzeszów - Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF ul. Ofiar Katynia 1, 35-208 Rzeszów, 2. Gmina Miasto Rzeszów – Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Ofiar Katynia 1, 35-208 Rzeszów,	1. Jadwiga Greszta – dyrektor ZSS, 2. Teresa Piątek – dyrektor ŚDS (w załączeniu pełnomocnictwo z dnia 30.12.2013 r., znak: ORA-O.0052.941.2013 – załącznik nr 1)

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
1. Jadwiga Greszta – dyrektor ZSS, Maria Waclaw – wicedyrektor ZSS; 2. Renata Kamińska - główna księgowa ŚDS, Maria Pruchnik – inspektor ŚDS.	(---)

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

- 1) kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
- 2) ocena zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych, dot. zapewnienia sprawności technicznej i funkcjonalnej hydrantu zewnętrznego,
- 3) rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych:

Wniosek z dnia 07.11.2022 r., znak: ŚDS.AD.I.14.2022 dot. interwencji w sprawie nieczynnego hydrantu na parkingu przy budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Ofiar Katynia 1 w Rzeszowie.

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

Infrastruktura techniczna (hydrant) na terenie parkingu przy ul. Ofiar Katynia 1 w Rzeszowie (działka nr ewid. 1082/5).

Z kontroli wyłączono pozostały teren i obiekty przy ul. Ofiar Katynia 1 w Rzeszowie.

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:


1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Właściciel: Gmina Miasto Rzeszów z/s. Rynek 1, 35-064 Rzeszów.

2. Charakterystyka pożarowa obiektu:


Przedmiotowy hydrant usytuowano na parkingu utwardzonym płytami „Yumba” (miejsca postojowe) przed budynkiem Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzeszowie przy ul. Ofiar Katynia 1. Hydrant podziemny zainstalowany na wewnętrznej (pozalicznikowej) sieci wodociągowej. Miejsce usytuowania hydrantu oznakowano. Hydrant znajduje się na terenie będącym w zarządzie ww. Środowiskowego Domu Samopomocy. Wewnętrzna sieć wodociągowa (po zaworze głównym, za wodomierzem) należy do Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie przy ul. Ofiar Katynia 1. Po zaparkowaniu samochodu na parkingu w przypadku najechania samochodem na hydrant - brak możliwości dostępu do hydrantu, w przypadku zaparkowania pojazdu obok hydrantu - brak swobodnego dostępu do hydrantu (bezkolizyjnego rozwinięcia węża) od strony drogi wewnętrznej (drogi dojazdu pojazdów ochrony przeciwpożarowej).

Lokalizacja przedmiotowego hydrantu przy ul. Ofiar Katynia 1 w Rzeszowie.



Obraz z Geoportal miasta Rzeszowa

Sieć wodociągowa po zaworze głównym, za wodomierzem na działce nr ewid. 1082/5 przy ul. Ofiar Katynia 1 w Rzeszowie.



Obraz z Geoportal miasta Rzeszowa

2.1 Rozwiązania zamienne i zastępcze oraz odstępstwa od przepisów zastosowane ww. obiekcie.
Nie zastosowano.

3. Organizacja ochrony ppoż.

Nie dotyczy.

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Nie stwierdzono.

5. Czynności zabronione

Nie stwierdzono.

6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi.

Nie dotyczy.

7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru

Nie stwierdzono.

8. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe

Przedmiotowy hydrant wg. Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego z listopada 2021 r., opracowanej przez mł. bryg w st. spocz. mgr inż. Waldemara Wisz stanowi źródło wody do zewnętrznego gaszenia pożaru budynku Środowiskowego Domu Samopomocy.

9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

Zasuwa hydrantu wymaga konserwacji. Nie przedstawiono protokołu dot. corocznego przeglądu stanu technicznego oraz przeprowadzonych czynności konserwacyjnych hydrantu.

10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

Nie dotyczy.

11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

Nie dotyczy.

12. Wyposażenie obiektu w instalacje użytkowe

Nie dotyczy.

13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

Nie dotyczy.

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

1.	Brak możliwości dostępu do hydrantu w przypadku najechania parkującym samochodem na hydrant. Brak możliwości swobodnego dostępu do hydrantu (bezkolizyjnego rozwinięcia węża) w przypadku zaparkowania pojazdu bezpośrednio przy hydrancie.	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
2.	Brak przeprowadzenia okresowego przeglądu i konserwacji hydrantu.	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli

Inne ustalenia:

1. Przedstawiono:

- Wypis z rejestru gruntów dla działki nr 1082/5 z dnia 31.01.2014 r. (załącznik nr 2),
- Decyzję Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 11.10.2012 r., znak: BGM.IV.72244/5/7/09/12 dot. przekazania nieruchomości w trwały zarząd. W załączeniu kserokopia ww. decyzji wraz z wycinkiem części graficznej (załącznik nr 3 – szt. 2),
- Decyzję Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 10.07.2020 r., znak: BGM.IV.452.5.2020.BK dot. oddania nieruchomości w trwały zarząd. W załączeniu kserokopia ww. decyzji (załącznik nr 4),
- Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego dla Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie. W załączeniu kserokopia strony tytułowej oraz szkic sytuacyjny (załącznik nr 5 – szt. 2),
- Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzeszowie. W załączeniu kserokopia strony tytułowej oraz szkic sytuacyjny (załącznik nr 6 – szt. 2),
- Korespondencję e-mail z dnia 26.11.2021 r. dot. wskazania przez MPWiK właściciela wewnętrznej sieci wodociągowej (załącznik nr 7).

2. Kontrolowany nie wnosił uwag dot. terminu realizacji czynności kontrolno-rozpoznawczych.

3. Protokół omówiono i podpisano dnia 20.12.2022 r.

14. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

1.

2.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 5 stronach w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

DYREKTOR

Zespołu Szkół Specjalnych
im. UNICEF w Rzeszowie

Jadwiga Greszta
mgr **Jadwiga Greszta**

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

DYREKTOR

Teresa Piątek
mgr **Teresa Piątek**

Naczelnik Wydziału
Kontrolno-Rozpoznawczego

Grzegorz Kulig
bryg. mgr inż. **Grzegorz KULIG**

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)