

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
dla miasta Rzeszowa
35-005 Rzeszów, ul. Bardowskiego 2

Rzeszów, dnia .01.06.2023 r.

PROTOKÓŁ Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH NR : NB-OK.5140.7. 3.2023.AM

Na podstawie art. 81 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane* / t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 682 z późniejszymi zmianami/, dokonano kontroli obiektu budowlanego/robót budowlanych

W dniu 01.06.2023 r. dokonano kontroli w sprawie. Stanu technicznego obiektów małej architektury -wolnostojących urządzeń zabawowych służących rekreacji codziennej zlokalizowanych na działce położonej :

..... w kwaterze przy ul. JAROWEJ

I. Obecni:

Osoby dokonujące kontroli:

1. Przedstawiciel(e) organu administracji państwowej:

a) Andrzej MAŚLAK -inspektor nadzoru budowlanego dla M. Rzeszowa

(imię i nazwisko – st. służbowe, organ)

b) Roman DUL - ekspert nadzoru budowlanego dla M. Rzeszowa

c)

d)

2. Kontrolowany (pełnomocnik):

a) Kamila Luczyk

(imię i nazwisko – adres)

b)

c)

d)

3. Inne osoby:

a)

(imię i nazwisko – adres)

b)

II. Ustalono:

1. Dokonano kontroli (adres, nr działki):

..... ul. JAROWA

.....

.....

2. Rodzaj obiektu: **Kategoria:**

Powierzchnia zabudowy m², **podano w oparciu o:**

*-niepotrzebne skreślić

3. Rok budowy / termin wykonania robót* (na jakiej podstawie ustalono):

4. Inwestor / właściciel / zarządca / użytkownik*:

Zarząd Zielonej Między w Brennie

5. Kontrola obowiązku, o którym mowa w art. 23r ust. 4 ustawy Prawo energetyczne w zakresie dotyczącym paliw ciekłych (dotyczy/nie dotyczy)

- | | |
|---------------|---------|
| a. Koncesja | TAK/NIE |
| b. Wpis | TAK/NIE |
| c. Zgłoszenie | TAK/NIE |

6. Opis obiektu / wykonanych robót* (stan zaawansowania)/ogłędziny obiektu:

Stwierdzone wątpliwości dotyczące stanu technicznego obiektu/robót budowlanych (art. 5 Ustawy Prawo budowlane)

Poinformowano kontrolowanego, że oprócz uregulowań i obowiązków wynikających z ustawy Prawo budowlane, szczegółowe wymagania stawiane urządzeniom służącym rekreacji na placu zabaw, sposoby montażu zapewniające bezpieczne ich użytkowanie znajdują się w Polskich Normach z grupy PN-EN 1176:2009. Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni, w tym PN-EN 1176-2:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni. Cz.2: dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek oraz PN-EN 1176-7:2009 wyposażenie placów zabaw i nawierzchni część 7: wytyczne instalowania, konstrukcji i eksploatacji

W dniu 01.06.2023 dokonano kontroli placu zabaw i strefy rekreacyjnej przy ul. Jarowej w Brennie. Na placu zabaw zlokalizowane

- 1) Łoch wyposażenie
- 2) Zawieszki
- 3) Kółka
- 4) Podciężnice
- 5) Wypychacz
- 6) Nawózki

*-niepotrzebne skreślić

7 triller
8 foto per chi vuole, due

8. Бірюць

10. Orbitel

М. Зестов, 20206004

12. This fork

W sprawie sprawy Zamknęto swoje okno
północne z powodu okresowej pracy zębów i siłowni
planowanej z dnia 12.05.2022, ponieważ praca
Pacjentki Została przeniesiona na inny termin
N/SWK/016/DYOK/14

W dniu 14.04.2024r. przed wejściem na
płoc zabaw i stajni, plewione zamontowano jest
tablica informacyjna, REGULAMIN KORZYSTANIA Z
PŁACU ZABAW I STAJNI.

[illegible]

Lucy Kamila


III Załączniki do protokołu:

- 1) Dokumentacja fotograficzna
- 2) Protokół kontrolny adresant



IV Protokół odczytano wszystkim obecnym:

Podpisy osób biorących udział w kontroli:

1. Przedstawiciel(e) organu administracji państwowej:

- a) 
- b)
- c)
- d)

2. Kontrolowany (pełnomocnik):

- a)  Kamil...
- b) 
- c)
- d)
- e)
- f)

3. Inne osoby:

- a)
- b)
- c)
- d)
- e)
- f)

Odmówili podpisania protokołu/- nie podpisali*

..... z powodu

.....

.....

*-niepotrzebne skreślić