

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
dla miasta Rzeszowa
35-005 Rzeszów, ul. Bardowskiego 2

Rzeszów, dnia 14-07-2023 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI UTRZYMANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO nr NB-OK.5140.9.5.2023.RD

Na podstawie art. 81 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane*, dokonano kontroli obiektu budowlanego/robót budowlanych

W dniu 14-07-2023 r. dokonano kontroli w sprawie sprawdzenia stanu technicznego obiektów małej architektury – wolnostojących urządzeń zabawowych służących rekreacji codziennej zlokalizowanych w Rzeszowie przy ul. Koło

I. Obecni:

Osoby dokonujące kontroli:

1. Przedstawiciel(e) organu administracji państwowej:

a) Roman Dul – eksp. nadzoru budowlanego PINB dla m. Rzeszowa

(imię i nazwisko – st. służbowe, nr leg. służbowej)

b) Andrzej Maślak – insp. nadzoru budowlanego PINB dla m. Rzeszowa

c) _____

d) _____

2. Kontrolowany (pełnomocnik):

a) Kamila Łuczyk – przedstawiciel Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie

(imię i nazwisko – adres)

b) _____

c) _____

d) _____

3. Inne osoby:

a) _____

(imię i nazwisko – adres)

b) _____

II. Ustalono:

1. Dokonano kontroli (adres, nr działki):

Dz. nr 1492/7 obr. 211 przy ul. Koło w Rzeszowie

2. Rodzaj obiektu: _____

Kategoria: _____

Powierzchnia zabudowy _____ m², podano w oparciu o: _____

*-niepotrzebne skreślić

3. Rok budowy / termin wykonania robót* (na jakiej podstawie ustalono):**4. Inwestor / właściciel / zarządca / użytkownik*:**

Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie

Plac opier. yeffe G., 35-002 Rzeszów

5. Opis obiektu / wykonanych robót* (stan zaawansowania)/ogłędziny obiektu:

Stwierdzone wątpliwości dotyczące stanu technicznego obiektu/robót budowlanych (art. 5 ustawy Prawo budowlane)

Poinformowano kontrolowanego, że oprócz uregulowań i obowiązków wynikających z ustawy Prawo budowlane, szczegółowe wymagania stawiane urządzeniom służącym rekreacji na placach zabaw, sposoby montażu zapewniające bezpieczne ich użytkowanie znajdują się w Polskich Normach z grupy PN-EN 1176:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie, w tym PN-EN 1176-2:2009

Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek oraz PN-EN 1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 7:

Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

Dokonano kontroli placu zabaw i siłowni przy ul. Kato nr dz. nr. 1482/7 obr. 211. Na ww. placu zabaw i siłowni zlokalizowane są poniżej wymienione urządzenia:

1. Piramida linowa
2. Piaskownica
3. Korzele torowe

14. Drewno + twister
 15. Orbita + schedlo oroz
 16. Stojaki na rowery
 17. Kosi na siance
 18. trolej wypoczynkowe
 19. Regulamin.

W imieniu Kontroli P. Kamila Turyk okazuje
 protokół z kontroli dorosłej plan robót i sianow
 planerując. Protokół 6/2022 z dorosłej 5 letniej
 kontroli stem technicznego obrotu relucy, neta
 z dnia 12.05.2022r. Protokół sporządził P. Ernest
 Broda posiadający upr. bud. w SWU/0116/01004/14
 Stwierdził, że przed wejściem na plan robót i
 sianow znajduje się Regulamin plan robót
 oroz Regulamin Sianow
 Oczekując plan robót i sianow i plan kontroli
 były sporne. Nie stwierdził, że plan robót
 nieprzewidywał możliwości powodowej rozprawy
 bezprawnego wyłączenia.

Turyk

4.

III Załączniki do protokołu:

Dokumentacja fotograficzna

Protokoły z kontroli interesowej

IV Protokół odczytano wszystkim obecnym:

Podpisy osób biorących udział w kontroli:

1. Przedstawiciel(e) organu administracji państwowej:

a)

b)

c)

d)

2. Kontrolowany (pełnomocnik):

a)

b)

c)

d)

e)

f)

3. Inne osoby:

a)

b)

