

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
dla miasta Rzeszowa
35-005 Rzeszów, ul. Bardowskiego 2

Rzeszów, dnia 14-07-2023 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI UTRZYMANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO nr NB-OK.5140.9.6.2023.RD

Na podstawie art. 81 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane*, dokonano kontroli obiektu budowlanego/robót budowlanych

W dniu 14-07-2023 r. dokonano kontroli w sprawie sprawdzenia stanu technicznego obiektów małej architektury – wolnostojących urządzeń zabawowych służących rekreacji codziennej zlokalizowanych w Rzeszowie przy ul. Kopisto

I. Obecni:

Osoby dokonujące kontroli:

1. Przedstawiciel(e) organu administracji państwowej:

a) Roman Dul – eksp. nadzoru budowlanego PINB dla m. Rzeszowa

(imię i nazwisko – st. służbowe, nr leg. służbowej)

b) Andrzej Maślak – insp. nadzoru budowlanego PINB dla m. Rzeszowa

c)

d)

2. Kontrolowany (pełnomocnik):

a) Kamila Łuczyk – przedstawiciel Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie

(imię i nazwisko – adres)

b)

c)

d)

3. Inne osoby:

a)

(imię i nazwisko – adres)

b)

II. Ustalono:

1. Dokonano kontroli (adres, nr działki):

Dz. nr obr. 208 przy ul. Kopisto w Rzeszowie

.....

.....

2. Rodzaj obiektu: Kategoria:

Powierzchnia zabudowy m², podano w oparciu o:

.....

*-niepotrzebne skreślić

3. Rok budowy / termin wykonania robót* (na jakiej podstawie ustalono):

4. Inwestor / właściciel / zarządca / użytkownik*:

Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie

Plac gier i zabaw 6, 35-002 Rzeszów

5. Opis obiektu / wykonanych robót* (stan zaawansowania)/ogłędziny obiektu:

Stwierdzone wątpliwości dotyczące stanu technicznego obiektu/robót budowlanych (art. 5 ustawy Prawo budowlane)

Poinformowano kontrolowanego, że oprócz uregulowań i obowiązków wynikających z ustawy Prawo budowlane, szczegółowe wymagania stawiane urządzeniom służącym rekreacji na placach zabaw, sposoby montażu zapewniające bezpieczne ich użytkowanie znajdują się w Polskich Normach z grupy PN-EN 1176:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie, w tym PN-EN 1176-2:2009

Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek oraz PN-EN 1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 7:

Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

Dokonałem kontroli placu zabaw i stwierdziłem, że
Kopista nr dz. nr 061.208. Na ww. placu zabaw
i stanowiskach zlokalizowane są poniżej wymienione
urządzenia:

- Huśtawka mata (przodymca)
 - Biegaki
 - Bieżnia
 - Huśtawka dwu podwójna
 - Huśtawka wahadłowa
 - Zestaw zabawowy (długi, mały)
 - Huśtawka wężowa
 - Kółeczka
 - Biegacz
 - Twister
 - Podciągacz
 - Wymyślny
- oraz / ławki i łono no smęci

*-niepotrzebne skreślić

1) Inne kontrolę P. Kucio³ tuż po otwarciu
protokołu z kontroli okresowej stanu technicznego
obiektu rekreacyjnego nr 32/2018 z dn. 25.06.2018
(protokół przedletni). Protokół sporządził P. Ebnert
Broda posiadający upr. bud. m. SWH/0116/OWOH/14.
Stwierdził, że przed wejściem na plac zabaw
zainstalowany był kapelek.
Uzgodzenie planu zabawy i siłowni w dniu kontroli były
sprawne. Nie stwierdził w dniu kontroli widocznych
niebezpieczeństw mogących powodować zagrożenie
bezpieczeństwa użytkownika.

Luzyl

4.




III Załączniki do protokołu:

Dokumentacja fotograficzna
Protokoły z kontroli okresowej





IV Protokół odczytano wszystkim obecnym:

Podpisy osób biorących udział w kontroli:

1. Przedstawiciel(e) organu administracji państwowej:

- a) 
b) 
c) 
d) 

2. Kontrolowany (pełnomocnik):

- a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 

3. Inne osoby:

- a) 
b) 

