

Rzeszów, dnia 16.06.2023 r.

PROTOKÓŁ Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH NR NB-OK.5140.3.8.2023.TA

Na podstawie art. 81 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane*, dokonano kontroli obiektu budowlanego/robót budowlanych

W dniu 16.06.2023 r. dokonano kontroli w sprawie stanu technicznego obiektów małej architektury – wolnostojących urządzeń zabawowych służących rekreacji codziennej zlokalizowanych przy ul. Karola Wojtyły w Rzeszowie.....

I. Obecni:

Osoby dokonujące kontroli:

1. Przedstawiciel(e) organu administracji państwowej:

a) Anna Ptak – starszy inspektor, leg. nr 4/16

(imię i nazwisko – st. służbowe, organ)

b) Jolanta Głodek – starszy inspektor, leg. nr 5/15

c)

d)

2. Kontrolowany (pełnomocnik):

a) Kamila Łuczyk – pracownik 22H w Rzeszowie

(imię i nazwisko – adres)

b)

c)

d)

3. Inne osoby:

a)

(imię i nazwisko – adres)

b)

II. Ustalono:

1. Dokonano kontroli (adres, nr działki):

Działka nr 425/4 obr. 224 przy ul. Karola Wojtyły w Rzeszowie

2. Rodzaj obiektu: ... plac zabaw Kategoria:

Powierzchnia zabudowy m², podano w oparciu o:

L

3. Rok budowy / termin wykonania robót* (na jakiej podstawie ustalono):

brak danych

L

4. Inwestor / właściciel / zarządca / użytkownik*:

Właściciel: Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów

L

5. Kontrola obowiązku, o którym mowa w art. 23r ust. 4 ustawy Prawo energetyczne w zakresie dotyczącym paliw ciekłych (~~dotyczy~~/nie dotyczy)

a. Koncesja TAK/NIE

b. Wpis TAK/NIE

c. Zgłoszenie TAK/NIE

6. Opis obiektu / wykonanych robót* (stan zaawansowania) / oględziny obiektu:

Stwierdzone wątpliwości dotyczące stanu technicznego obiektu/robót budowlanych (art. 5 ustawy Prawo budowlane) Poinformowano kontrolowanego, że oprócz uregulowań i obowiązków wynikających z ustawy Prawo budowlane, szczegółowe wymagania stawiane urządzeniom służącym rekreacji na placach zabaw, sposoby montażu zapewniające bezpieczne ich użytkowanie znajdują się w Polskich Normach z grupy PN-EN 1176:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie, w tym PN-EN 1176-5:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 5: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli oraz PN-EN 1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji.

W trakcie kontroli na placu zabaw zamontowane były
duży zestaw zabawowy, mały zestaw zabawowy, zestaw
wspinaczkowy, huśtanka wahadłowa podwójna,
dwie ławy, nie sprężynie, karuzela, piaskownice
oraz ścieżka uniechodząca dla dzieci.
Pani Kamila Łucyk okazała protokół nr 26/2019
z okresowej kontroli stanu technicznego obiektu

*-niepotrzebne skreślić

rekreacyjnego (5-letni) sponadiony w dniu 23.06.2019r.
przez Pana Ernesta Brodz (upr. bud. SNK/0116/010K/14),
członka SOIB o nr SNK/30/0022/15. W protokole
zskazano zakres robót remontowych w/w unedien
zabawowych. Zgodnie z w/w protokołem unedienie
zabawowe znajduję się w należytym stanie technicznym
zapewniającym dalsze bezpieczne użytkowanie. Wymagają
wykonanie bieżącej konserwacji.

Pani Kamila Łuczak poinformowała, że wszystkie
prace remontowe zskazane w protokole zostały
wykonane.

W wyniku czynności kontrolnych nie stwierdzono
widocznych uszkodzeń i zniszczeń unedien zabawowych.
Pani Kamila Łuczak poinformowała, że wszystkie
unedienie zabawowe posiadają certyfikaty i atesty.

III Załączniki do protokołu:

Załącznik nr 1 - dokumentacje fotograficzne

IV Protokół odczytano wszystkim obecnym:

Podpisy osób biorących udział w kontroli:

1. Przedstawiciel(e) organu administracji państwowej:

a)

b)

c)

d)

2. Kontrolowany (pełnomocnik):

a)

b)

c)

d)

e)

f)

3. Inne osoby:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Odmówili podpisania protokołu/- nie podpisali*

z powodu

*-niepotrzebne skreślić

