

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
dla miasta Rzeszowa
35-005 Rzeszów, ul. Bardowskiego 2

Rzeszów, dnia 16.06.2023 r.

PROTOKÓŁ Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH NR NB-ok 5140.4.10.2023.JG

Na podstawie art. 81 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane*, dokonano kontroli obiektu budowlanego/robót budowlanych

W dniu 16 czerwca 2023 r. dokonano kontroli w sprawie stanu technicznego obiektów małej architektury – wolnostojących urządzeń zabawowych służących rekreacji codziennej zlokalizowanych na działce przy ul. Grabowskiego w Rzeszowie

I. Obecni:

Osoby dokonujące kontroli:

1. Przedstawiciel(e) organu administracji państwowej:

a) Jolanta Budrek - st. inspektor

(imię i nazwisko – st. służbowe, organ)

b) Anna Ptak - st. inspektor

c)

d)

2. Kontrolowany (pełnomocnik):

a) Kamila Tuczaj - pracownik ZZM w Rzeszowie

(imię i nazwisko – adres)

b)

c)

d)

3. Inne osoby:

a)

(imię i nazwisko – adres)

b)

II. Ustalono:

1. Dokonano kontroli (adres, nr działki):

Rzeszów ul. Grabowskiego

2. Rodzaj obiektu: **Kategoria:**

*-niepotrzebne skreślić

Powierzchnia zabudowy.....m², podano w oparciu o:.....

3. Rok budowy / termin wykonania robót* (na jakiej podstawie ustalono):

4. Inwestor / właściciel / zarządca / użytkownik*:

Gmina miasto Rzeszów, Rynek 1

5. Kontrola obowiązku, o którym mowa w art. 23r ust. 4 ustawy Prawo energetyczne w zakresie dotyczącym paliw ciekłych (dotyczy/nie dotyczy)

- | | |
|---------------|---------|
| a. Koncesja | TAK/NIE |
| b. Wpis | TAK/NIE |
| c. Zgłoszenie | TAK/NIE |

6. Opis obiektu / wykonanych robót* (stan zaawansowania)/ogłędziny obiektu:

Stwierdzone wątpliwości dotyczące stanu technicznego obiektu/robót budowlanych (art. 5 Ustawy Prawo budowlane) Poinformowano kontrolowanego, że oprócz uregulowań i obowiązków wynikających z ustawy Prawo budowlane, szczegółowe wymagania stawiane urządzeniom służącym rekreacji na placach zabaw, sposoby montażu zapewniające bezpieczne ich użytkowanie znajdują się w Polskich Normach z grupy PN-EN 1176:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie, w tym PN-EN 1176-2:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek oraz PN-EN 1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

w trakcie kontroli na placu zabaw
zmontowane były: regulamin, lawki,
stojak na rowery, kółka 2 małe i 1 duże na
wspólnym słupie, rowerek, zamek do chwytów/
postawnik pleców, wysiłkanie leżąc, stepper,
wioślacz, biegacz, buster podwójny, wysięg
główny, prasa rozróżna, chwyty do podciągania
nogi do ręk do podciągania, sprężynnice podciągaczy,
postawnica, zestaw zabawowy z dwoma
jeżdźkami, zestaw zabawowy z 3 jeżdźkami

*-niepotrzebne skreślić

tyrdka, karuzela 3ramienna, huśtawka
wogusa podwójna, huśtawka wogusa potrójna,
huśtawka wahadłowa podwójna, huśtawka
bawiane gniazdo, sprzętownic 4-osobowy,
zagiel przeciwsłoneczny, kosze do gry w
koszykówkę.

Pani Kamila Buczyk okazała protokół nr 5/2022
z okresowej 5-cia letniej kontroli stanu technicznego
działku rekreacyjnego sporządzonego 12.05.2022,
przez Ernesta Brodę (ip. SWK/016/OWOK/14),
członek SoliB o nr SWK/Bo/0022/15).

w protokole autor wskazał zakres robót
remontowych w/w urządzeń zabudowanych.
Jednocześnie zgodził z w/w protokołem w/w
urządzenia zabudowane znajdują się w
należytym stanie technicznym, zapewniającym
dalsze bezpieczne użytkowanie, jednak wymagają
wykonania bieżącej konserwacji.

Pani Kamila Buczyk poinformowała, że
wszystkie prace remontowe zalecane do
wykonania zostały wykonane, wymieniono
również zestaw zabudowy z 2 zjeżdżaliami.
(opinia do protokołu 5/2022 sporządzona przez
Ernesta Brodę).

w wyniku czynności kontrolnych nie stwierdzono
widocznych uszkodzeń i zniszczeń w/w
urządzeń zabudowanych. Pani Buczyk oświadczyła,
że wszystkie urządzenia zabudowane posiadają
certyfikaty i atesty.

A series of horizontal dotted lines for writing, spanning the width of the page. A single vertical line is drawn down the center of the page, starting from the top and ending near the bottom. There are two small circular marks on the right side of the page, one near the top and one near the bottom.

*-niepotrzebne skreślić

III Załączniki do protokołu:

zoi. 1- dokumentacja fotograficzna

IV Protokół odczytano wszystkim obecnym:

Podpisy osób biorących udział w kontroli:

1. Przedstawiciel(e) organu administracji państwowej:

a) *Stell*

b) *Stek*

c)

d)

2. Kontrolowany (pełnomocnik):

a) *Zuzanna Kamińska*

b)

c)

d)

e)

f)

3. Inne osoby:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Odmówili podpisania protokołu/- nie podpisali*

z powodu

*-niepotrzebne skreślić

zał. 1 do protokołu z czynności kontrolnych
z 16.06.2023r. nr NB-ok. 5140.4.10.2023.JG

