

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
dla miasta Rzeszowa
35-005 Rzeszów, ul. Bardowskiego 2

Rzeszów, dnia 16.06.2023 r.

PROTOKÓŁ Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH NR NB-OK.5140.4.9.2023.JG.

Na podstawie art. 81 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane*, dokonano kontroli obiektu budowlanego/robót budowlanych

W dniu 16.06.2023 r. dokonano kontroli w sprawie stanu technicznego obiektów małej architektury – wolnostojących urządzeń zabawowych służących rekreacji codziennej zlokalizowanych na działce nr terenie kąpieliska zimowego w Rzeszowie

I. Obecni:

Osoby dokonujące kontroli:

1. Przedstawiciel(e) organu administracji państwowej:

a) Marita Gładek - st. inspektor

(imię i nazwisko – st. służbowe, organ)

b) Anna Ptak - st. inspektor

c)

d)

2. Kontrolowany (pełnomocnik):

a) Kamila Buczyk - pracownik ZZM w Rzeszowie

(imię i nazwisko – adres)

b)

c)

d)

3. Inne osoby:

a)

(imię i nazwisko – adres)

b)

II. Ustalono:

1. Dokonano kontroli (adres, nr działki):

Rzeszów, na terenie kąpieliska zimowego

2. Rodzaj obiektu: **Kategoria:**

*-niepotrzebne skreślić

Powierzchnia zabudowy.....m², podano w oparciu o:.....

3. Rok budowy / termin wykonania robót* (na jakiej podstawie ustalono):

4. Inwestor / właściciel / zarządca / użytkownik*:

Gmina miasto Rzeszów, Rynek 1

5. Kontrola obowiązku, o którym mowa w art. 23r ust. 4 ustawy Prawo energetyczne w zakresie dotyczącym paliw ciekłych (dotyczy/nie dotyczy)

a. Koncesja TAK/NIE

b. Wpis TAK/NIE

c. Zgłoszenie TAK/NIE

6. Opis obiektu / wykonanych robót* (stan zaawansowania)/ogłędziny obiektu:

Stwierdzone wątpliwości dotyczące stanu technicznego obiektu/robót budowlanych (art. 5 Ustawy Prawo budowlane) Poinformowano kontrolowanego, że oprócz uregulowań i obowiązków wynikających z ustawy Prawo budowlane, szczegółowe wymagania stawiane urządzeniom służącym rekreacji na placach zabaw, sposoby montażu zapewniające bezpieczne ich użytkowanie znajdują się w Polskich Normach z grupy PN-EN 1176:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie, w tym PN-EN 1176-2:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek oraz PN-EN 1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

w trakcie kontroli na placu zabaw
zamontowane były: 2 zestawy zabawowe,
1 ze zjeżdżalnią, ślisk do piasku,
zagięł na 3 stopkach,
Pan Kamila Łuczyk okazała protokół
nr 25/2019 z okresowej kontroli stanu
technicznego obiektu rekreacyjnego z dnia
25.06.2019. sporządzony przez Ernesta
Brade (up. SWK/0116/OWOK/14, c.w. nr
5011B o nr SWK/00/0022/15) zgodnie z protokołem

*-niepotrzebne skreślić

w/w urządzenia znajdują się w należytym
stanie technicznym zapewniającym
dalsze bezpieczne użytkowanie, jednak
wymagają bieżącej konserwacji. W ujęciach
i zaleceniach wskazano prace konieczne do
wykonania.

Pani Lucyła poinformowała, że wskazane
w protokole roboty zostały wykonane.
W wyniku czynności kontrolnych nie stwierdzono
widocznych uszkodzeń i zniszczeń w/w
urządzeń zabudowanych. Pani Kamila
Lucyła oświadczyła, że wszystkie urządzenia
zabudowane posiadają certyfikaty i atesty.

—

A series of horizontal dotted lines for writing, with a large vertical line drawn through the center.

III Załączniki do protokołu:

zac. 1- dokumentacja fotograficzna

IV Protokół odczytano wszystkim obecnym:

Podpisy osób biorących udział w kontroli:

1. Przedstawiciel(e) organu administracji państwowej:

a) *[Signature]*

b) *[Signature]*

c)

d)

2. Kontrolowany (pełnomocnik):

a) *[Signature]*

b)

c)

d)

e)

f)

3. Inne osoby:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Odmówili podpisania protokołu/- nie podpisali*

z powodu

*-niepotrzebne skreślić

zac. 1 do protokołu z czynności kontrolnych
z 16.06.2023r. nr NB-OK.5140.4.9.2023.JG

