

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
dla miasta Rzeszowa
35-005 Rzeszów, ul. Bardowskiego 2

Rzeszów, dnia 28-09-2023 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI UTRZYMANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO nr NB-OK.5140.9.10.2023.RD

Na podstawie art. 81 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane*, dokonano kontroli obiektu budowlanego/robót budowlanych.

W dniu 28-09-2023 r. dokonano kontroli sprawdzenia stanu technicznego obiektów małej architektury – wolnostojących urządzeń zabawowych służących rekreacji codziennej zlokalizowanych w Rzeszowie przy ul. Lipcowej.

I. Obecni:

Osoby dokonujące kontroli:

1. Przedstawiciel(e) organu administracji państwowej:

a) Roman Dul – eksp. nadzoru budowlanego PINB dla m. Rzeszowa (5/21)

(imię i nazwisko – st. służbowe, nr leg. służbowej)

b) Andrzej Maślak – insp. nadzoru budowlanego PINB dla m. Rzeszowa (4/22)

c)

2. Kontrolowany (pełnomocnik):

a) Kamila Łuczyk – przedstawiciel Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie

(imię i nazwisko – adres)

b)

c)

3. Inne osoby:

a)

(imię i nazwisko – adres)

b)

II. Ustalono:

1. Dokonano kontroli (adres, nr działki):

Dz. nr 321 obr. 208 przy ul. Lipcowej w Rzeszowie

.....

.....

2. Rodzaj obiektu: Kategoria:

Powierzchnia zabudowy m², podano w oparciu o:

.....

.....

3. Rok budowy / termin wykonania robót* (na jakiej podstawie ustalono):

.....

*-niepotrzebne skreślić

4. Inwestor / właściciel / zarządca / użytkownik*:

Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie

Plac Ofiar Getta 6, 35-002 Rzeszów

5. Opis obiektu / wykonanych robót* (stan zaawansowania)/ogłędziny obiektu:

Stwierdzone wątpliwości dotyczące stanu technicznego obiektu/robót budowlanych (art. 5 ustawy Prawo budowlane)

Poinformowano kontrolowanego, że oprócz uregulowań i obowiązków wynikających z ustawy Prawo budowlane, szczegółowe wymagania stawiane urządzeniom służącym rekreacji na placach zabaw, sposoby montażu zapewniające bezpieczne ich użytkowanie znajdują się w Polskich Normach z grupy PN-EN 1176:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie, w tym PN-EN 1176-2:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek oraz PN-EN 1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

Dokonano kontroli placu zabaw przy ul. Lipcowej nr dz. nr 821 obr. 208 w Rzeszowie. Na ww. placu zabaw zlokalizowane są poniżej wymienione urządzenia:

- Huśtawka podwójna
- Bujeli 3 szt
- Zestaw zabawowy
- Zjeżdżalnia
- Huśtawka wahadłowa podwójna
- Koryzelo
- Koryzelo (napisane)
- Drożki do podciągania (urządzenie sportowe)
- Ścieżka drewna dla dzieci
- oraz Tawki i koze na śmieci

Stwierdzono, że przy wejściu na plac zabaw zamontowany jest "Regulamin placu zabaw". Urządzenie placu zabaw w dniu kontroli było sprawne. Nie stwierdzono widocznych nieprawidłowości mogących powodować zagrożenie bezpiecznego użytkowania.

W toku kontroli P. Kamila Luczyk okazał metodist z kontroli dywersyjnej nr 31/2018 z dnia 25.06.2018r. stan technicznego obiektu rekreacyjnego

*-niepotrzebne skreślić

Protokół sprawdził P. Ernest Broda³ posiadający
upr. bud. nr SWU/0116/OWOU/14

Lucyja

III Załączniki do protokołu:

DOCUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Protokół z kontroli okresowej nr 31/2018 z dn. 25.06.2018r.


-USEROKOPIA

*-niepotrzebne skreślić


IV Protokół odczytano wszystkim obecnym:

Podpisy osób biorących udział w kontroli:

1. Przedstawiciel(e) organu administracji państwowej:

- a) 
- b) _____
- c) _____
- d) _____

2. Kontrolowany (pełnomocnik):

- a) 
- b) _____
- c) _____
- d) _____
- e) _____
- f) _____

3. Inne osoby:

- a) _____
- b) _____
- c) _____

Odmówili podpisania protokołu/- nie podpisali*

z powodu _____

*-niepotrzebne skreślić