

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
dla miasta Rzeszowa
35-005 Rzeszów, ul. Bardowskiego 2

Rzeszów, dnia 28-09-2023 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI UTRZYMANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO nr NB-OK.5140.9.9.2023.RD

Na podstawie art. 81 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane*, dokonano kontroli obiektu budowlanego/robót budowlanych.

W dniu 28-09-2023 r. dokonano kontroli sprawdzenia stanu technicznego obiektów małej architektury – wolnostojących urządzeń zabawowych służących rekreacji codziennej zlokalizowanych w Rzeszowie przy ul. Podleśnej.

I. Obecni:

Osoby dokonujące kontroli:

1. Przedstawiciel(e) organu administracji państwowej:

a) Roman Dul – eksp. nadzoru budowlanego PINB dla m. Rzeszowa (5/21)

(imię i nazwisko – st. służbowe, nr leg. służbowej)

b) Andrzej Maślak – insp. nadzoru budowlanego PINB dla m. Rzeszowa (4/22)

c)

2. Kontrolowany (pełnomocnik):

a) Kamila Łuczyk – przedstawiciel Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie

(imię i nazwisko – adres)

b)

c)

3. Inne osoby:

a)

(imię i nazwisko – adres)

b)

II. Ustalono:

1. Dokonano kontroli (adres, nr działki):

Dz. nr 2830 obr. 225 przy ul. Podleśnej w Rzeszowie

.....

.....

2. Rodzaj obiektu: Kategoria:

Powierzchnia zabudowy m², podano w oparciu o:

.....

.....

3. Rok budowy / termin wykonania robót* (na jakiej podstawie ustalono):

.....

*-niepotrzebne skreślić

4. Inwestor / właściciel / zarządca / użytkownik*:

Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie

Plac Ofiar Getta 6, 35-002 Rzeszów

5. Opis obiektu / wykonanych robót* (stan zaawansowania)/ogłędziny obiektu:

Stwierdzone wątpliwości dotyczące stanu technicznego obiektu/robót budowlanych (art. 5 ustawy Prawo budowlane)

Poinformowano kontrolowanego, że oprócz uregulowań i obowiązków wynikających z ustawy Prawo budowlane, szczegółowe wymagania stawiane urządzeniom służącym rekreacji na placach zabaw, sposoby montażu zapewniające bezpieczne ich użytkowanie znajdują się w Polskich Normach z grupy PN-EN 1176:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie, w tym PN-EN 1176-2:2009

Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek oraz PN-EN 1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 7:

Wytłuczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

Dokumenty kontroli placu zabaw przy ul. Podlasnej i Józefińskiej na dz. nr 233, obr. 275 w Rzeszowie. Na ww. placu zabaw zrealizowane są poniżej wymienione urządzenia

- Huśtawka podwójna
- Huśtawka wahadłowa
- Bujaki 3 sit
- Prostokąt
- Hamulec

- Zestaw zabawowy

oraz Boisko do gry w piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę. Teren wygrodzony jest siatką ochronną. Stwierdzono, że przy wejściu na plac zabaw ustawiony jest "Regulamin placu zabaw".

Wyposażenie placu zabaw. W dniu kontroli były sprawne. Nie stwierdzono widocznych nieprawidłowości mogących powodować zagrożenie bezpieczeństwa użytkownika.

W trakcie kontroli P. Nowak tłumaczył, że protokoły z kontroli obiektu nr 21/2018 z dnia 23.06.2018 r. stanowią technicznego obiektu rekreacyjnego.

Protokoły sporządził P. Nowak. Brak postępowania upr. bud. w. SWK/016/OWO/14

*-niepotrzebne skreślić

Luzyl

III Załączniki do protokołu:

Dokumentacja fotograficzna

Protokół 2 kontroli okresowej nr 21/2019 z dn. 23.06.201

- kserokopia


*-niepotrzebne skreślić

4


IV Protokół odczytano wszystkim obecnym:

Podpisy osób biorących udział w kontroli:

1. Przedstawiciel(e) organu administracji państwowej:

- a) 
- b)
- c)
- d)

2. Kontrolowany (pełnomocnik):

- a) 
- b)
- c)
- d)
- e)
- f)

3. Inne osoby:

- a)
- b)
- c)

Odmówili podpisania protokołu/- nie podpisali*

z powodu

*-niepotrzebne skreślić