

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
dla miasta Rzeszowa
35-005 Rzeszów, ul. Bardowskiego 2

Rzeszów, dnia 24.05.2024 r.

PROTOKÓŁ Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH NR : NB-OK.5143.2.7.1.2024.AM

Na podstawie art. 81 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane* / t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 725/, dokonano kontroli obiektu budowlanego/robót budowlanych

W dniu 24.05.2024 r dokonano kontroli w sprawie stanu technicznego obiektu malej architektury-wolnostojących urządzeń zabawowych służących rekreacji codziennej zlokalizowanych

w Rzeszowie przy ul. Ossolińskich

I. Obecni:

Osoby dokonujące kontroli:

1. Przedstawiciel(e) organu administracji państwowej:

a) Andrzej MAŚLAK - inspektor nadzoru budowlanego dla M. Rzeszowa

(imię i nazwisko – st. służbowe, organ)

b) Roman DUL– ekspert nadzoru budowlanego dla M. Rzeszowa

c)

d)

2. Kontrolowany (pełnomocnik):

a) Kamila ŁUCZYK – Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie

(imię i nazwisko – adres)

b) *Malgonola Szczygiel - Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie*

c)

d)

3. Inne osoby:

a)

(imię i nazwisko – adres)

b)

II. Ustalono:

1. Dokonano kontroli (adres, nr działki):

ul. Ossolińskich

2. Rodzaj obiektu: Kategoria:

Powierzchnia zabudowym², podano w oparciu o:

*-niepotrzebne skreślić

3. Rok budowy / termin wykonania robót* (na jakiej podstawie ustalono):

4. Inwestor / właściciel / zarządca / użytkownik*:

Zespół Zespołu Mięskiego w Rzeszowie

5. Kontrola obowiązku, o którym mowa w art. 23r ust. 4 ustawy Prawo energetyczne w zakresie dotyczącym paliw ciekłych (dotyczy/nie dotyczy)

- | | |
|---------------|---------|
| a. Koncesja | TAK/NIE |
| b. Wpis | TAK/NIE |
| c. Zgłoszenie | TAK/NIE |

6. Opis obiektu / wykonanych robót* (stan zaawansowania)/ogłędziny obiektu:

Stwierdzone wątpliwości dotyczące stanu technicznego obiektu/robót budowlanych (art. 5 Ustawy Prawo budowlane)

Poinformowano kontrolowanego, że oprócz uregulowań i obowiązków wynikających z ustawy Prawo budowlane, szczegółowe wymagania stawiane urządzeniom służącym rekreacji na placu zabaw, sposoby montażu zapewniające bezpieczne ich użytkowanie znajdują się w Polskich Normach z grupy PN-EN 1176:2009. Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni, w tym PN-EN 1176-2:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni. Cz.2: dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek oraz PN-EN 1176-7:2009 wyposażenie placów zabaw i nawierzchni część 7: wytyczne instalowania, konstrukcji i eksploatacji

W dniu 24.05.2024r. dokonano kontroli placu zabaw i siłowni plenerowej przy ul. Ossolińskich w Rzeszowie. Na placu zabaw zlokalizowanych przy ul. Ossolińskich zamontowano sg

1. Zestawienie placu zabaw
2. Huśtawki
3. Piaskownica
4. Haki zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią
5. Ławki
6. Ławki
7. Zestaw zabawowy typu pociąg

*-niepotrzebne skreślić

Э. Сули.
Не титован пленероу замодотаре су.

- 1) бирра.

3/ orbital

3/10000

4/ ноябрь

Właściwie chodziło o Pani. Natomiast Grupa dotarła
profekit z kandydatami akcesyjnymi, plew 2-300 i
akcesyjnymi plewami, do 30/2018. Kandydatami proponowali
Pani Ernest. Została poradzona uprzedzenia
budowlana, do SWK/0116/0100/14

W dniu 10.06.2017 r. zwróciłem się do
ma plac zabaw i stoku, ponieważ **REGULAMIN** dotyczy
2 placu zabaw i stoku.

Літальніма забавляє у дивні таємні світи, спонукає
на створення нових, невідомих місць, творить
нові, незвідані, безпечні місця, творить
медіумів, творить плем'я, творить.

Множення до чіткої на атомні пласкості
за сприяє, не створюючи видозмін у зв'язках
впорядкує повільно заповнення безпечного
позитивного передумовного атомів.

Na tym protokół zakończono i podpisano

III Załączniki do protokołu:


*-niepotrzebne skreślić

.....

IV Protokół odczytano wszystkim obecnym:

Podpisy osób biorących udział w kontroli:

1. Przedstawiciel(e) organu administracji państwowej:

- a) 
- b)
c)
d)

2. Kontrolowany (pełnomocnik):

- a)
b) 
c)
d)
e)
f)

3. Inne osoby:

- a)
b)
c)
d)
e)
f)

Odmówili podpisania protokołu/- nie podpisali*

..... z powodu

.....

*-niepotrzebne skreślić