

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
dla miasta Rzeszowa
35-005 Rzeszów, ul. Bardowskiego 2

Rzeszów, dnia 02.07.2025 r.

PROTOKÓŁ Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH NR NB-23.5143.2.6.2025-GCH

Na podstawie art. 81 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, dokonano kontroli obiektu budowlanego/robót budowlanych

W dniu 02.07.2025 r. dokonano kontroli w sprawie stanu

technicznego obiektów małej architektury -
- istniejących urządzeń zabudowanych służących
rekreacji codziennej, zlokalizowanych na
obrotce przy ul. Mitociniskiej w Rzeszowie

I. Obecni:

Osoby dokonujące kontroli:

1. Przedstawiciel(e) organu administracji państwowej:

a) Gabriela Chmiel 7 st. inspektor PNB dla m. Rzeszowa

(imię i nazwisko - st. służbowe, nr leg. służbowej)

b) Kordiana Dzięgło

c)

d)

2. Kontrolowany (pełnomocnik):

a) P. Przemysław Pożniak - inspektor ZKM w Rzeszowie, pl. Ofiar
Getta 6, Rzeszów

(imię i nazwisko - adres)

b)

c)

d)

3. Inne osoby:

a)

(imię i nazwisko - adres)

b)

II. Ustalono:

1. Dokonano kontroli (adres, nr działki):

Rzeszów, ul. Mitociniska, dz. nr 357/38 obr. 226

2. Rodzaj obiektu: ...²...
...obiekty małej architektury...²...
Kategoria:
Powierzchnia zabudowy m², podano w oparciu o:

3. Rok budowy / termin wykonania robót* (na jakiej podstawie ustalono):

...nie ustalono...

~~XXM, pl. Ofiar Getta 6, Olivel~~

4. Inwestor / właściciel / zarządca / użytkownik*:

GMR, ul. Rynek 1, Rzeszów - właściciel

~~XXM, pl. Ofiar Getta 6, Rzeszów - zarządca~~

5. Kontrola obowiązku, o którym mowa w art. 23r ust. 4 ustawy Prawo energetyczne w zakresie dotyczącym paliw ciekłych (dotyczy/nie dotyczy)

a. Koncesja TAK/NIE

b. Wpis TAK/NIE

c. Zgłoszenie TAK/NIE

6. Kontrola wymogu zawartego w § 85a rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – pomieszczenia dla matek karmiących i do przewijania dzieci, bud. kat. XVIII i XX, (pozwolenia na wnioski od 01.01.2018 r.)

☐ TAK ☐ NIE ☒ NIE DOTYCZY

7. Opis obiektu / wykonanych robót* (stan zaawansowania)/ogłędziny obiektu:

Stwierdzone wątpliwości dotyczące stanu technicznego obiektu/robót budowlanych (art. 5 ustawy Prawo budowlane)

Poinformowano kontrolowanego, że oprócz uregulowań i obowiązków wynikających z ustawy Prawo budowlane, szczegółowe wymagania stawiane urządzeniom służącym rekreacji na placach zabaw, sposoby montażu zapewniające bezpieczne ich użytkowanie znajdują się w Polskich Normach z grupy PN-EN 1176:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie w tym PN-EN 1176-2:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek oraz PN-EN 1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

...Dokowano oględzin terenu chiatki przy ul. Mitkaińskiej
w Rzeszowie i stwierdzono, że zamontowane
są urządzenia:

*-niepotrzebne skreślić

zestaw zabarwiający długi ze zjeżdżalni, zestaw zabarwiający średni ze zjeżdżalni, zestaw zabarwiający mały ze zjeżdżalni, huśtawka wahadłowa podwójna x 2, linowiec, piaskownica z tablicami edukacyjnymi - stółek, bryk sprężynowy, zestaw sprężynowy, kareta torenowa, zjeżdżalnia dla małych dzieci, altana, regulamin.

Dokonano oględzin w/w urządzeń i stwierdzono, że w „zestawie sprężynowym” przy prowadzącej linie do wspornika, zamontowane dwa plastikowe elementy, przykręcone do linij ze pomocą śrub. W/w śruby wystające poza obrys plastikowych elementów, mogą zagrozić bezpieczeństwu użytkownika i stworzyć zagrożenie.

Zobowiązano P. Joannę Poźniak do zabezpieczenia bądź demontażu elementów mogących stworzyć zagrożenie w terminie 7 dni oraz poinformowanie tut. organu o dokonanej sprawie.

Joanna Poźniak -

Dokonano oględzin pozostałych urządzeń zabarwowych i stwierdzono, że brak jest widocznych uszkodzeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo życia lub zdrowia.

P. Joanna Poźniak sporządziła protokół okresowej stanu technicznego z dnia 27.03.2020r. sporządzony przez P. Stanisława Styma posiadającego upr. bud. nr ewid. 163/99 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Zakres w/w protokołu obejmował ocenę stanu technicznego w/w opisanych urządzeń zabarwowych.

Autorem w/w protokołu stwierdza, że stan techniczny urządzeń zabarwowych oraz terenu napawiania bezpieczne użytkowanie i nie powoduje zagrożenia życia lub zdrowia.

III Załączniki do protokołu:

1. Dokumentacja fotograficzna

IV Protokół odczytano wszystkim obecnym:

Podpisy osób biorących udział w kontroli:

1. Przedstawiciel(e) organu administracji państwowej:

- a) Chumel
- b) Pajątko
- c)
- d)

2. Kontrolowany (pełnomocnik):

- a) Yvonna Foxiak
- b)
- c)
- d)
- e)
- f)

3. Inne osoby:


- a)
- b)
- c)
- d)
- e)
- f)

Odmówili podpisania protokołu/- nie podpisali*

z powodu

*-niepotrzebne skreślić

Katycznik do protokołu z dnia 02.07.2025r. znak
NB-20. J143. 2. 6. 2025. GCH



załącznik do protokołu z dnia 02.07.2025r.
znak VB-ZB.5143.2.G.2025.GCH



wystające śruby no restante spracowania



Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
dla miasta Rzeszowa
35-005 Rzeszów, ul. Bardowskiego 2

Rzeszów, dnia 02.07.2025 r.

PROTOKÓŁ Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH NR NB-ZB.5143.2.4.2025-GCH

Na podstawie art. 81 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane*, dokonano kontroli obiektu budowlanego/robót budowlanych

W dniu 02.07.2025 r. dokonano kontroli w sprawie: *stanu*
technicznego obiektów małej architektury -
- wznoszących urządzeń zabudowanych stłżących
rekreacji wodiennej, zlokalizowanych na działce
przy pl. Kotawicza w Rzeszowie

I. Obecni:

Osoby dokonujące kontroli:

1. Przedstawiciel(e) organu administracji państwowej:

a) *Gracjela Chmiel* } st. inspektor PINB dla m. Rzeszowa
(imię i nazwisko – st. służbowe, nr leg. służbowej)

b) *Karolina Dziętko*

c)

d)

2. Kontrolowany (pełnomocnik):

a) *P. Joanna Pożniak - inspektor ZSM w Rzeszowie, pl. Ofiar Getta 6,*
Rzeszów
(imię i nazwisko – adres)

b)

c) *[Z]*

d)

3. Inne osoby:

a) *[Z]*

(imię i nazwisko – adres)

b)

II. Ustalono:

1. Dokonano kontroli (adres, nr działki):

Rzeszów, pl. Kotawicza, dk. nr 1141/10 obr. 207

*-niepotrzebne skreślić

2. Rodzaj obiektu: obiekty małej architektury ² Kategoria:
Powierzchnia zabudowy m², podano w oparciu o:

3. Rok budowy / termin wykonania robót* (na jakiej podstawie ustalono):

nie ustalono

4. Inwestor / właściciel / zarządca / użytkownik*:

GMR, ul. Rynek 1, Rzeszów - inwestor

ZKM w Rzeszowie, pl. Ofiar Getta 6, Rzeszów - zarządca

5. Kontrola obowiązku, o którym mowa w art. 23r ust. 4 ustawy Prawo energetyczne w zakresie dotyczącym paliw ciekłych (dotyczy/nie dotyczy)

a. Koncesja TAK/NIE

b. Wpis TAK/NIE

c. Zgłoszenie TAK/NIE

6. Kontrola wymogu zawartego w § 85a rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – pomieszczenia dla matek karmiących i do przewijania dzieci, bud. kat. XVIII i XX, (pozwolenia na wniosek od 01.01.2018 r.)

☐ TAK ☐ NIE ☒ NIE DOTYCZY

7. Opis obiektu / wykonanych robót* (stan zaawansowania)/ogłędziny obiektu:

Stwierdzone wątpliwości dotyczące stanu technicznego obiektu/robót budowlanych (art. 5 ustawy Prawo budowlane)

Poinformowano kontrolowanego, że oprócz uregulowań i obowiązków wynikających z ustawy Prawo budowlane, szczegółowe wymagania stawiane urządzeniom służącym rekreacji na placach zabaw, sposoby montażu zapewniające bezpieczne ich użytkowanie znajdują się w Polskich Normach z grupy PN-EN 1176:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie w tym PN-EN 1176-2:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek oraz PN-EN 1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

Dokonano oględzin stanu obiektu przy pl. Kołomyża w Rzeszowie i stwierdzono, że zamontowane są urządzenia: zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią,

*-niepotrzebne skreślić

konstrukcja waladtorowa podłogowa, brak krawk
 Dokonano oględzin w/w urządzeń zabudowanych
 i stwierdza się, że brak jest widocznych uszkodzeń
 mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo
 życia lub zdrowia.

P. Joanna Polniak dokonała protokołu okresowej
 kontroli stanu technicznego z dnia 27.03.2020r.
 sporządzony przez P. Stanisława Styrę, posiadającego
 upr. bud. nr. ewid. 163/99 w specjalności: konstrukcyjno-
 -budowlanej bez ograniczeń. Zakres w/w protokołu
 obejmował ocenę stanu technicznego w/w zabudowanych
 urządzeń.

Autor w/w protokołu stwierdza, że stan
 techniczny urządzeń oraz terenu zapewnia
 bezpieczne użytkowanie i nie powoduje
 zagrożenia życia lub zdrowia.

III Załączniki do protokołu:

1. Dokumentacja fotograficzna

IV Protokół odczytano wszystkim obecnym:

Podpisy osób biorących udział w kontroli:

1. Przedstawiciel(e) organu administracji państwowej:

- a) *Chmielec*
- b) *Dziurko*
- c)
- d)

2. Kontrolowany (pełnomocnik):

- a) *Joanna Bixniak*
- b)
- c)
- d)
- e)
- f)

3. Inne osoby:

- a)
- b)
- c)
- d)
- e)
- f)

Odmówili podpisania protokołu/- nie podpisali*

z powodu

*-niepotrzebne skreślić

Zatępnik do protokołu z dnia 02.07.2025r. znak
NB-2B-5143.2-7.2025-GCH



Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
dla miasta Rzeszowa
35-005 Rzeszów, ul. Bardowskiego 2

Rzeszów, dnia 02.07.2025 r.

PROTOKÓŁ Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH NR NB-RB.5143.2.5.2025-6CH

Na podstawie art. 81 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane*, dokonano kontroli obiektu budowlanego/robót budowlanych

W dniu 02.07.2025 r. dokonano kontroli w sprawie stanu technicznego obiektów małej architektury - siłowni pływackiej, zlokalizowanej na działce przy ul. Mitkowińskiej w Rzeszowie

I. Obecni:

Osoby dokonujące kontroli:

1. Przedstawiciel(e) organu administracji państwowej:

a) Gabriela Chmiel 1 st inspektor PINB dla m. Rzeszowa
(imię i nazwisko – st. służbowe, nr leg. służbowej)

b) Krawlinga Dzięcioł
c)
d)

2. Kontrolowany (pełnomocnik):

a) P. Joanna Pajniak - inspektor XXM w Rzeszowie, pl. Ofiar Getta 6, Rzeszów
(imię i nazwisko – adres)

b)
c)
d)

3. Inne osoby:

a)
(imię i nazwisko – adres)
b)

II. Ustalono:

1. Dokonano kontroli (adres, nr działki):

Rzeszów, ul. Mitkowińska, dz. nr 357/38 obr. 226

2. Rodzaj obiektu: obiekty małej architektury ^{2.} Kategoria:
Powierzchnia zabudowy m², podano w oparciu o:
.....
.....
.....
3. Rok budowy / termin wykonania robót* (na jakiej podstawie ustalono):
nie ustalono
.....
.....
.....
4. Inwestor / właściciel / zarządca / użytkownik*:
GMR, ul. Rynek 1, Rzeszów - wolański
ZRM w Rzeszowie, pl. Ofiar Getta 6, Rzeszów - zarządca
.....
.....
.....
5. Kontrola obowiązku, o którym mowa w art. 23r ust. 4 ustawy Prawo energetyczne w zakresie dotyczącym paliw ciekłych (dotyczy/nie dotyczy)
a. Koncesja TAK/NIE
b. Wpis TAK/NIE
c. Zgłoszenie TAK/NIE
6. Kontrola wymogu zawartego w § 85a rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – pomieszczenia dla matek karmiących i do przewijania dzieci, bud. kat. XVIII i XX, (pozwolenia na wniosek od 01.01.2018 r.)
☐ TAK ☐ NIE ☒ NIE DOTYCZY
7. Opis obiektu / wykonanych robót* (stan zaawansowania)/ogłędziny obiektu:
Stwierdzone wątpliwości dotyczące stanu technicznego obiektu/robót budowlanych (art. 5 ustawy Prawo budowlane)
Poinformowano kontrolowanego, że oprócz uregulowań i obowiązków wynikających z ustawy Prawo budowlane, szczegółowe wymagania stawiane urządzeniom służącym rekreacji na placach zabaw, sposoby montażu zapewniające bezpieczne ich użytkowanie znajdują się w Polskich Normach z grupy PN-EN 1176:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie oraz dodatkowo w zależności od rodzaju zamontowanych urządzeń w innych, np.: PN-EN 14974:2019 Skateparki. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań. PN-EN 16630:2015-06 Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowanych na stałe. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
Dokonałam oględzin obiektu przy ul. Mitojańskiej
w Rzeszowie i stwierdziłam, że zamontowano
urządzenia: wózki, orbitrek, kółko dwie, bieżacz,

*-niepotrzebne skreślić

przestrzeń pleców, podciąg /wygięcie ręku, masa nożna.

Dokonano oględzin w/w uszkodzeń i stwierdzono, że brak jest widocznych uszkodzeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo życia lub zdrowia.

P. Joanna Polniak dokazała protokołu dresowej kontroli stanu technicznego z dnia 27.08.2020r. sporządzonej przez P. Stanisława Styla, posiadającego upr. bud nr eid. 163/99 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zakres w/w protokołu obejmował ocenę stanu technicznego w/w opisanych uszkodzeń.

Autor w/w protokołu stwierdził, że stan techniczny uszkodzeń oraz teren zaplecza bezpieczne użytkowanie i nie powoduje zagrożenia życia lub zdrowia.



III Załączniki do protokołu:

1. Dokumentacja fotograficzna


IV Protokół odczytano wszystkim obecnym:

Podpisy osób biorących udział w kontroli:

1. Przedstawiciel(e) organu administracji państwowej:

- a) 
- b) 
- c)
- d)


2. Kontrolowany (pełnomocnik):

- a) 
- b)
- c)
- d)
- e)
- f)

3. Inne osoby:

- a)
- b)
- c)
- d)
- e)
- f)

Odmówili podpisania protokołu/- nie podpisali*

..... z powodu 

*-niepotrzebne skreślić

REGULAMIN PLACU ZABAW

PRODUCENT:
P.O.S. MARPIS Sp. z o.o.
Dziękowa 6
ul. 17-07-00-00
e-mail: biuro@marpis.pl
www.marpis.pl

ADMINISTRATOR OBIEKTU:
Zespół Szkół Młodzież w Rozwoju
Plac Ofiar Śledztwa 6, 01-001 Warszawa
tel. 17 746 47 04

TELEFONY ALARMOWE:
112 Interak Komendy
999 Pogotowie Ratunkowe
998 Straż Pożarna
999 Straż Miejska
800 100 100 100

**URZĄDZENIA ZABAWOWE PRZEZNACZONE
SĄ DLA DZIECI W WIEKU OD 3 LAT**

Z UWAGI NA BEZPIECZEŃSTWO RANIĄCYCH SIĘ DZIECI PROSIMY O PRZESTRZEGANIE NASTĘPUJĄCYCH REGUŁ

ZABRANIA SIĘ: - WPROWADZANIA PSÓW - WJEŹDŻANIA ROWERAMI / MOTOROWERAMI itp.	
ZABRANIA SIĘ WBIEGANIA PO ZJEŹDŹALNI W KIERUNKU PRZECIWNYM DO KIERUNKU ZJAZDU	
ZABRANIA SIĘ ŚMIECENIA ORAZ SPOŻYWANIA ALKOHOLU	
ZABRANIA SIĘ DEWASTOWANIA URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH	

ZA WYKROPIE WYKAZANE NA PLACU ZABAW ODPORNIĄDZA POSIADAJĄCE / OPIEKUNOWIE
ZA BEZPIECZEŃSTWO DZIECI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA PLACU ZABAW ODPORNIĄDZA POSIADAJĄCE / OPIEKUNOWIE

NIEUZASADNIONY POBYT INNYCH OSÓB ZABRONIONY!

**PROSIMY
NIE DOKARMIAĆ
KONIA!**

02/07/2025



Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
dla miasta Rzeszowa
35-005 Rzeszów, ul. Bardowskiego 2

Rzeszów, dnia 02.07.2025 r.

PROTOKÓŁ Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH NR NB-OK.5143.2.39.2025.KOZ

Na podstawie art. 81 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane*, dokonano kontroli obiektu budowlanego/robót budowlanych

W dniu 02.07.2025 r. dokonano kontroli w sprawie stanu
technicznego urządzeń służących rekreacji codziennej,
zamontowanych na siłowni plenerowej przy
ul. Starzyńskiego w Rzeszowie.

I. Obecni:

Osoby dokonujące kontroli:

1. Przedstawiciel(e) organu administracji państwowej:

a) Karolina Dziegło st. inspektor
(imię i nazwisko – st. służbowe, nr leg. służbowej)

b) Gabriela Chmiel

2. Kontrolowany (pełnomocnik):

a) P. Joanna Poźniak - inspektor w Zarządzie Zieleni
Miejskiej w Rzeszowie, Pl. Ofiar Getta 6
Rzeszów
(imię i nazwisko – adres)

b)

3. Inne osoby:

a)
(imię i nazwisko – adres)

b)

II. Ustalono:

1. Dokonano kontroli (adres, nr działki):

Rzeszów, ul. Starzyńskiego, dz. 1697 obr. 2/3

2. Rodzaj obiektu: obiekty małej architektury **Kategoria:**

Powierzchnia zabudowy:m², podano w oparciu o:

nie dotyczy

*-niepotrzebne skreślić

3. Rok budowy / termin wykonania robót* (na jakiej podstawie ustalono):

nie ustalono

4. Inwestor / właściciel / zarządca / użytkownik*:

Zam. od Zieloni Miejskiej w Rzeszowie, Pl. Ofiar
Getta 6, 35-002 Rzeszów - zarządca terenu
Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-004 Rzeszów
- właściciel działki

5. Kontrola obowiązku, o którym mowa w art. 23r ust. 4 ustawy Prawo energetyczne w zakresie dotyczącym paliw ciekłych (dotyczy/nie dotyczy)

- | | |
|---------------|---------|
| a. Koncesja | TAK/NIE |
| b. Wpis | TAK/NIE |
| c. Zgłoszenie | TAK/NIE |

6. Kontrola wymogu zawartego w § 85a rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – pomieszczenia dla matek karmiących i do przewijania dzieci, bud. kat. XVIII i XX, (pozwolenia na wniosek od 01.01.2018 r.)

☐ TAK ☐ NIE ☒ NIE DOTYCZY

7. Opis obiektu / wykonanych robót* (stan zaawansowania)/ogłędziny obiektu:

Stwierdzone wątpliwości dotyczące stanu technicznego obiektu/robót budowlanych (art. 5 ustawy Prawo budowlane)

Poinformowano kontrolowanego, że oprócz uregulowań i obowiązków wynikających z ustawy Prawo budowlane, szczegółowe wymagania stawiane urządzeniom służącym rekreacji na placach zabaw, sposoby montażu zapewniające bezpieczne ich użytkowanie znajdują się w Polskich Normach z grupy PN-EN 1176:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie oraz dodatkowo w zależności od rodzaju zamontowanych urządzeń w innych, np.: PN-EN 14974:2019 Skateparki. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań. PN-EN 16630:2015-06 Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowanych na stałe. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

Dokonano oględzin na działce nr ewid. 1697 obr. 2/3 przy ul. Staryńskiego w Rzeszowie.

Na HH działce znajduje się siłownia plenerowa, na której zamontowane są urządzenia do ćwiczeń takie jak:

1. Biegacz
2. orbitrek
3. prasa nożna
4. ćwiczenie mięśni prostych brzucha i ramion

*-niepotrzebne skreślić

5. zestaw Tacherek

6. poręcze

7. stęper

8. wyłuskawie siedząc

Kontrolowana okazała protokół z okresowej kontroli stanu technicznego ww. urządzeń siłowni plenarowej przy ul. Staryńskiego w Rzeszowie nr 13/03/2020/PZ z dn. 27.03.2020 r. sporządzony przez P. Stanisława Styrna, posiadającego uprawnienia budowlane nr 163/99 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. W ww. protokół obejmuje zakres oceny stanu technicznego ww. urządzeń. Autor nie stwierdził w ww. protokole uszkodzeń mogących stwarzać zagrożenie dla bezpiecznego użytkowania ww. urządzeń siłowni plenarowej.

Ustalono, że P. St. Styrna jest członkiem Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, wpisany pod nr PDK/BB/0098/02.

Dokonano oględzin ww. urządzeń siłowni plenarowej - nie stwierdzono widocznych uszkodzeń w elementach ww. urządzeń, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo ich użytkowania.

III Załączniki do protokołu:

1. Dokumentacja fotograficzna

IV Protokół odczytano wszystkim obecnym:

Podpisy osób biorących udział w kontroli:

1. Przedstawiciel(e) organu administracji państwowej:

a)

b)

2. Kontrolowany (pełnomocnik):

a)

b)

3. Inne osoby:

a)

b)

Odmówili podpisania protokołu/- nie podpisali*

z powodu

