

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
dla miasta Rzeszowa
35-005 Rzeszów, ul. Bardowskiego 2

Rzeszów, dnia 23 lipca 2019 r.

PROTOKÓŁ Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH NR

NB.5140.61.2019.DB

Na podstawie art. 81 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane* /tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1186/, dokonano kontroli obiektu budowlanego/robót budowlanych.

W dniu 23 lipca 2019 r. dokonano kontroli w sprawie stanu technicznego obiektów małej architektury – wolnostojących urządzeń zabawowych służących rekreacji codziennej zlokalizowanych przy ul. Zimowit w Rzeszowie.

I. Obecni:

Osoby dokonujące kontroli:

1. Przedstawiciel(e) organu administracji państwowej:

a) Dawid Borowiec – ekspert nadzoru budowlanego

(imię i nazwisko – st. służbowe, organ)

b) Anna Ptak – starszy inspektor

c) Beata Bogdanowicz-Pękalska – inspektor

2. Kontrolowany (pełnomocnik):

a) Sabina Kuternoga – prawomik Zaredu Między ul. Rzeszowie
(imię i nazwisko – adres) Pl. Ofiar Getta 6; Rzeszów

b)

3. Inne osoby:

a)

(imię i nazwisko – adres)

b)

II. Ustalono:

1. Dokonano kontroli (adres, nr działki):

przy ul. Zimowit w Rzeszowie

2. Rodzaj obiektu: obiekty małej architektury **Kategoria:**

Powierzchnia zabudowy m², **podano w oparciu o:**

*-niepotrzebne skreślić

3. Rok budowy / termin wykonania robót* (na jakiej podstawie ustalono):

rok 2004 - powstanie placu zabaw

rok 2012 i 2016 - doposażenie i wymiana uszkodzonych zabawowych

4. Inwestor / właściciel / zarządca / użytkownik*:

Gmina Miasto Rzeszów Rynek 1; Rzeszów - właściciel

Janek Zieleni Miejskiej i Rzeszowie 71. Ofiar Getta 6; Rzeszów - zarządca

F

5. Kontrola obowiązku, o którym mowa w art. 23r ust. 4 ustawy Prawo energetyczne w zakresie dotyczącym paliw ciekłych (dotyczy/nie dotyczy)

a. Koncesja TAK/NIE

b. Wpis TAK/NIE

c. Zgłoszenie TAK/NIE

6. Opis obiektu / wykonanych robót* (stan zaawansowania) / oględziny obiektu:

Stwierdzone wątpliwości dotyczące stanu technicznego obiektu/robót budowlanych (art. 5 ustawy Prawo budowlane) Poinformowano kontrolowanego, że oprócz uregulowań i obowiązków wynikających z ustawy Prawo budowlane, szczegółowe wymagania stawiane urządzeniom służącym rekreacji na placach zabaw, sposoby montażu zapewniające bezpieczne ich użytkowanie znajdują się w Polskich Normach z grupy PN-EN 1176:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie, w tym PN-EN 1176-5:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 5: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli oraz PN-EN 1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji.

W trakcie kontroli na placu zabaw zamontowane były:
piaskownica, zestaw zabawowy, zestaw sprężynowy,
karuzela, 2 kinki, huśtanka nahałbowa podwójna,
tablica, przepłotnie, samochodzik, dwie kosie do gry
i koszyk do gry, 13 ławek, tablica regulaminu placu
zabaw oraz ogrodzenie

Pani Sabina Kuternoga okazała protokół z okresowej
kontroli stanu technicznego obiektu rekreacyjnego nr 22/2019
z 23.06.2019r. przeprowadzonej przez Ernesta Brodę
nr. upr. SHK/0110/040K/14 do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej, ciotka SDIB, w załączniku
* -niepotrzebne skreślić

3

SWK/BQ/0022/15 wniosek i oświadczenie od 01.03.2015
do 29.02.2020 r.

Zgodnie z okazanym protokołem obiekt znajduje się
w niezbytym stanie technicznym wymagającym dalsze
bezpieczne użytkowanie, wymaga wykonania bieżącej
konserwacji.

W protokole zawarto uwagi i zalecenia dotyczące: wymiany
uszkodzonych elementów ogrodzenia, konserwacji tarasów,
bruku drogi i jednej krawy, wymiany desek i dwóch
tarkach, bruku siedziska i samochodnika, stabilizacji
środkowego słupka przy tablicach, wymiany drewnianego
obramowania piaskownicy z uwagi na spłodnienie deski,
bruku na tarasie i dwóch tarkach znajdujących się

W trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono
innych widocznych uszkodzeń.

W okazanym protokole brak określenia pilności wykonania
zaleceń.

Pani Sabina Kuternoga oświadczyła, że wszystkie
u/wy umocowanie robocze posiada wymagane certyfikaty
i atesty oraz poinformowała, że w terminie 14 dni
w Stowarzyszenie PINB dla MRZ zostanie przedłożony
wznowiony protokół z określonymi terminami
wykonania zaleceń.

W trakcie czynności kontrolnych, że z zaleceń wskazanych
w u/wy protokole dotyczących konserwacji tarasów, wznowienie
desek i na tarasie i tarkach oraz wymiany spłodnionej
deski i tarasu.

