

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
dla miasta Rzeszowa
35-005 Rzeszów, ul. Bardowskiego 2

Rzeszów, dnia 23 lipca 2019 r.

PROTOKÓŁ Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH NR

NB.5140.64.2019.PA

Na podstawie art. 81 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane* /tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1186/, dokonano kontroli obiektu budowlanego/robót budowlanych.

W dniu 23 lipca 2019 r. dokonano kontroli w sprawie stanu technicznego obiektów małej architektury – wolnostojących urządzeń zabawowych służących rekreacji codziennej zlokalizowanych przy ul. Wieniawskiego w Rzeszowie.

I. Obecni:

Osoby dokonujące kontroli:

1. Przedstawiciel(e) organu administracji państwowej:

a) Anna Ptak – starszy inspektor

(imię i nazwisko – st. służbowe, organ)

b) Dawid Borowiec – ekspert nadzoru budowlanego

c) Beata Bogdanowicz-Pękalska – inspektor

2. Kontrolowany (pełnomocnik):

a) Solima Kuternoga – pracownik Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie
(imię i nazwisko – adres) Pl. Ofiar Getta 2; Rzeszów

b)

3. Inne osoby:

a)

(imię i nazwisko – adres)

b)

II. Ustalono:

1. Dokonano kontroli (adres, nr działki):

przy ul. Wieniawskiego w Rzeszowie

2. Rodzaj obiektu: obiekty małej architektury **Kategoria:**

Powierzchnia zabudowy **m², podano w oparciu o:**

*-niepotrzebne skreślić

3. Rok budowy / termin wykonania robót* (na jakiej podstawie ustalono):

rok 2009 – powstanie placu zabaw

Z

4. Inwestor / właściciel / zarządca / użytkownik*:

Gmina Miasto Biesidło Rynek 1; Biesidło – właściciel
Zarząd Zieloni Miejskiej w Biesidłowie Pl. Ofiar Getta 6; Biesidło – zarządca

Z

5. Kontrola obowiązku, o którym mowa w art. 23r ust. 4 ustawy Prawo energetyczne w zakresie dotyczącym paliw ciekłych (dotyczy/nie dotyczy)

- | | |
|---------------|---------|
| a. Koncesja | TAK/NIE |
| b. Wpis | TAK/NIE |
| c. Zgłoszenie | TAK/NIE |

6. Opis obiektu / wykonanych robót* (stan zaawansowania) / oględziny obiektu:

Stwierdzone wątpliwości dotyczące stanu technicznego obiektu/robót budowlanych (art. 5 ustawy Prawo budowlane) Poinformowano kontrolowanego, że oprócz uregulowań i obowiązków wynikających z ustawy Prawo budowlane, szczegółowe wymagania stawiane urządzeniom służącym rekreacji na placach zabaw, sposoby montażu zapewniające bezpieczne ich użytkowanie znajdują się w Polskich Normach z grupy PN-EN 1176:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie, w tym PN-EN 1176-5:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 5: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli oraz PN-EN 1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji.

W trakcie kontroli na placu zabaw zamontowane były:
zestaw zabawowy, piaskownica, 3 ławki, huśtanka wahowa
podwójna, huśtanka wahadłowa podwójna, przepłotnia-
globus, pojemnik z napojami, karuzela, 7 ławek
oraz regulamin placu zabaw

Pani Bobina kwatermistrzowska otrzymała protokół z okresowej
kontroli stanu technicznego obiektu rekreacyjnego
nr 27/2019 z 25.06.2019r. przeprowadzonej przez
Ernesta Brodę nr upr. SHE/0116/0406/14 do kierowania
robotami budowlanymi w ograniczonej specjalności
konstrukcyjno-budowlanej, pisma S011B nr rozstrzygnięcie
SHE/80/0022/15 w sprawie rozstrzygnięcia od 01.03.2019r.

*-niepotrzebne skreślić

do 29.02.2020 r.

Zgodnie z okazanym protokołem obiekt znajduje się w należytym stanie technicznym zapewniającym dalsze bezpieczne użytkowanie, wymaga wykonanie bieżącej konserwacji.

W protokole zawarto uwagi i zalecenia dotyczące konserwacji drewnianych elementów Tarek, wymianie linek i zastąpienie zabranym oraz w pieploty, braku zaokrąglenia rurki pionowej przy wejściu na mostek zabranym, konserwacji zastawki podciąg, poprzeczny mocowania, stopni i lokomotywie i zaporniku, braku zabezpieczeń sił w sprężynach.

W trakcie czynności kontrolnych oprócz N/W uszkodzeń stwierdzono opadniętą deskę oparcia w wagoniku oraz uszkodzone 3 naładki siłowników piaskownic.

W okazanym protokole brak określenia pilności wykonania zaleceń.

Pani Sabina Kuteinoga oświadczyła, że wszystkie N/W uwiedzenie zabranowe posiadała wymagane certyfikaty i atesty oraz poinformowała, że w terminie 15 dni w siedzibie ZIMB dla MRZ zostanie przeprowadzony uzupełniomy protokół z określonymi terminami wykonania zaleceń.


W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że z zaleceń opisanych w N/W protokole dokonano konserwacji Tarek oraz zastawki zabranowego podciąg.

III Załączniki do protokołu:




IV Protokół odczytano wszystkim obecnym:

Podpisy osób biorących udział w kontroli:





1. Przedstawiciel(e) organu administracji państwowej:

- a) 
- b) 
- c) 
- d) 


2. Kontrolowany (pełnomocnik):

- a) 
- b) 
- c) 
- d) 
- e) 
- f) 

3. Inne osoby:

- a) 
- b) 
- c) 
- d) 
- e) 
- f) 

Odmówili podpisania protokołu/- nie podpisali*

z powodu 

*-niepotrzebne skreślić